SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370535
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo comunale

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	municipio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Palazzo Albani

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AN
PVCC - Comune	Barbara
PVCI - Indirizzo	Via Castello, 4

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Barbara
CTSF - Foglio/Data	4/2018
CTSN - Particelle	183
CTSP - Proprietari	Comune di Barbara

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.02462271
GPDPY - Coordinata Y	43.580751426
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	11-5-2018
GPBO - Note	(3966572) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'edificio risale al XV sec.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	La storia del palazzo è collegata alla figura del Cardinale Annibale Albani, vissuto tra il 1682 e il 1750, fratello di Alessandro (1672-1779) entrambi nipoti di Clemente XI.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AN1056
RENF - Fonte	Incisioni architravi porte interne del palazzo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Verso la fine del 1600 l'edificio venne ampliato con la sopraelevazione dell'ultimo piano, sovrapponendosi al camminamento che esisteva tra le mura cittadine e l'edificio, ad opera del Cardinale Albani.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AN1056
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nei primi anni del 1900 vengono decorati alcuni ambienti tra cui l'ingresso; negli anni 50 vengono realizzati gli stucchi nella sala dell'anagrafe e nella sala consiliare e tra gli anni 60-70 viene intonacata la facciata.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AN1056
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	In una descrizione ritrovata dallo storico Ettore Baldetti si parla dell'esistenza, attestata alla prima rampa, di un cortile interno, provvisto di cisterna con vasche di decantazione e di cisternine che vi immettevano le acque piovane. Distingueva, inoltre, l'attuale sala del consiglio come anticamera della sala delle udienze (attuale ufficio del sindaco); la camera da letto del cardinale (attuale ufficio del segretariato). Esisteva una stanzina che immetteva nella scala a chiocciola, definita a "lumaca" individuabile nell'attuale ufficio anagrafe.
RENF - Fonte	Archivio Diocesano_Pesaro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche consistenti nell'inserimento, all'interno, di un vano ascensore autoportante in profilati metallici e sul fronte posteriore, di una rampa.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AN1056
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	31/10/1989
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Segnalazione danni causati dal sisma del 2006 che ha determinato un aggravamento dei danni causati dal sisma del 1997
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AN1056
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2006
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Proposta di intervento di demolizione del piccolo balcone posto al piano primo del retroprospetto del palazzo realizzato con putrelle in ferro e voltine in calcestruzzo senza l'eliminazione dell'apertura esistente ma con la delimitazione della stessa tramite balconata in ferro.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AN1056
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	15/01/2007
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1723)
	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni

RENF - Fonte	Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesioni verticali su varie murature in particolare al terzo piano e nell'ufficio ragioneria;lesione sulla facciata esterna in corrispondenza dei "merli" a fianco dell'arco di accesso all'antico "Castello".Alcuni travi e filetti della copertura risultano essere danneggiati a causa delle infiltrazioni di acqua che, con la crisi sismica, si sono accentuate.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1723
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Realizzazione incatenamento dal fronte al retro nella porzione di edificio coincidente con l'ufficio ragioneria stante che nella restante parte dell'edificio sono presenti incatenamenti.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1723
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. sottostrada, p.t., 1p, 2p
SIIV - Suddivisione verticale	a blocco
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il Palazzo comunale o Palazzo Albani è da ritenersi tra gli esempi più autorevoli dell'edificazione del comune omonimo, caratterizzato dalla torre posta in aderenza allo stesso e dal mastio, collegata tramite la porta di passaggio verso il centro.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	p. sottostrada_n.4 magazzini
PNTE - Dati icnografici significativi	p.t._n.4 uffici, sala, servizi, serbatoio acquedotto
PNTE - Dati icnografici significativi	1p._sala consiglio, n.1 uff. polizia municipale, uff. anagrafe, uff. sindac
PNTE - Dati icnografici significativi	2p._biblioteca, archivio, servizi
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Intero bene_p.sottostrada
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Intero bene_p.sottostrada
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto

SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in latero cemento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t._ingresso
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	scala
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1p_Solaio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFP - Caratteristiche	cassettonato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	A 4 falde sfalzate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Torretta annessa all'edificio principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a vela
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	prospetto posteriore
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	2
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	1p_ Ingresso uff. tecnico
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso all'uff. tecnic
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	piramidale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala a chiocciola
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p.t._ingresso
PVMG - Genere	graniglia
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	Salone 1p
PVMG - Genere	graniglia
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	Ufficio sindaco
PVMG - Genere	graniglia
PVMS - Schema del disegno	In bicromia, con fascia perimetrale

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	2p._uffici
PVMG - Genere	graniglia
PVMS - Schema del disegno	con fasce perimetrali a motivi geometrici o con motivi ripetitivi

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene doriche binate
DECQ - Qualificazione del tipo	Originario del 1600
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	muratura a vista
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	aperture PT
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1p, 2p
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone 1p
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiante su voltine
DECQ - Qualificazione del tipo	balastra in ferro
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Torretta annessa all'edificio principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1P
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Torretta annessa all'edificio principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 2p.
DECQ - Qualificazione del tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonna dorica
DECQ - Qualificazione del tipo	con davanzale in aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghiera in aggetto
DECM - Materiali	pietra/ mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Torretta annessa all'edificio principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivo a pettine
DECQ - Qualificazione del tipo	con apparato a sporgere con beccatelli
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Mastio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	con merli alla ghibellina
DECQ - Qualificazione del tipo	con apparato a sporgere con beccatelli
DECQ - Qualificazione del tipo	con aperture ad arco
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	ingresso
DECT - Tipo	Lesene doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice perimetrale sovrastante
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	1P
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	porta
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra in marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	Ufficio tecnico
DECT - Tipo	parete
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici modanate
DECQ - Qualificazione del tipo	con soffitto decorato
DECQ - Qualificazione del tipo	con stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	Ufficio del Sin
DECT - Tipo	parete
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici modanate
DECQ - Qualificazione del tipo	con soffitto decorato

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	targa
LSII - Trascrizione testo	18 NOVEMBRE 1935 A RICORDO (il resto non è leggibile)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni verticali su varie murature in particolare al terzo piano e nell'ufficio ragioneria; lesione sulla facciata esterna in corrispondenza dei "merli" a fianco dell'arco di accesso all'antico "Castello". Alcuni travi e filetti della copertura risultano essere danneggiati a causa delle infiltrazioni di acqua che, con la crisi sismica, si sono accentuate. (ID UCCR MARCHE_1723)

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	12/03/1997
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di consolidamento e restauro. (SABAP_Ancona_MC255)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1978
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di recupero consistente nel restauro delle murature perimetrali superiori; ricostruzione della copertura con il consolidamento dell'estradosso della volta, ricostruzione del soprastante solaio. Ad essi si sono aggiunti il 02/02/1985 l'intervento di rafforzamento dei pilastri del porticato; il restauro degli intonaci e delle pitture e la sistemazioni delle pietre che delimitano la fonte e la costruzione del pavimento del porticato. (SABAP_Ancona_MC255)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	municipio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVIII
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Barbara

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	L.61/98
-----------------------------------	---------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4334

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4335

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4336

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4337

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4338

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4339
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4340
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	5042
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	5044
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1723
FTAN - Codice identificativo	5045
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1723
FTAN - Codice identificativo	5046
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1723
FTAN - Codice identificativo	5047

FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1723
FTAN - Codice identificativo	5048
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ancona
DRAN - Codice identificativo	C_287
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Marche, Centro per i beni culturali
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B_351
BIBN - V., pp., nn.	110-111
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_349
BIBN - V., pp., nn.	98-102
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_360
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci