

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048986
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	porta
OGTQ - Qualificazione	urbana
OGTN - Denominazione	Porta Romana
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Porta S. Lorenzo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Porta del Peso
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Salimbeni
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	121,122
CTSP - Proprietari	Comune di San Severino Marche
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

## GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

### GPDP - PUNTO

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.172072565
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.228006246
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
<b>GPBT - Data</b>	20-6-2019
<b>GPBO - Note</b>	(4217016) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map</a> ) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### AUT - AUTORE

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto
<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Aleandri Ireneo
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	n.r.
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	03000047

### ATB - AMBITO CULTURALE

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali ottocentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	edificio precedente
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	attestazione esistenza
<b>RENN - Notizia</b>	Una fonte del 1265 documenta l'esistenza di un primo ampliamento delle mura, dal Castello a nord verso il Potenza, lasciando ai bordi la zona del Mercato (attuale Piazza del Popolo). L'antichità di insediamento del popoloso quartiere di S. Lorenzo (sorso attorno al monastero omonimo documentato dal sec. XI) e l'importanza della direzione (verso Roma) della via che da esso si dipartiva, fanno ritenere già esistente la porta `S. Lorenzo` in questa prima (seppur provvisoria) cinta muraria risalente alla seconda metà del sec. XIII.

<b>RENF - Fonte</b>	B_020 (pp. 154...160)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	La Porta S. Lorenzo è danneggiata dal terremoto del 1799.
<b>RENF - Fonte</b>	B_07 (p. 142)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1822/07/05
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1822/07/05
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - riparazione dei danni
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1813 circa Pietro Augustoni redige un progetto per la ricostruzione di Porta S. Lorenzo.
<b>RENF - Fonte</b>	B_07 (p. 142)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1813/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1813/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progetto
<b>RENN - Notizia</b>	Il primo impianto, distrutto con il terremoto del 1799, venne rifatto con progetto approvato dal Consiglio Comunale di San Severino il 21/07/1821 di Luigi Aleandri.
<b>RENF - Fonte</b>	B_07 (p. 142)
<b>RENF - Fonte</b>	B_025 (pp. 62...67)
<b>RENF - Fonte</b>	B_016 (p. 430)
<b>RENF - Fonte</b>	B_015(p. 85)

<b>RENF - Fonte</b>	ASCSS_Atti consiliari 1818/1829, verbale della seduta consiliare del 21/07/1821
---------------------	---

<b>RENF - Fonte</b>	BCM_Manoscritti 1045/52, cartella LIV205
---------------------	--

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>RELI - Data</b>	1821/00/00
--------------------	------------

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>REVI - Data</b>	1821/00/00
--------------------	------------

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
---------------------------------	-------------

<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1821 l'Arch. Ireneo Alendri, con una sua donazione, ricostruì la porta rimodellandola con un linguaggio neoclassico, riprendendo il vecchio schema composito dei due fronti da un suo precedente progetto presentato per la porta di Macerata, ma non approvato.
-----------------------	--

<b>RENF - Fonte</b>	B_07 (p. 142)
---------------------	---------------

<b>RENF - Fonte</b>	B_025 (pp. 62...67)
---------------------	---------------------

<b>RENF - Fonte</b>	B_015(p. 85)
---------------------	--------------

<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
---------------------	---------------------------------

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>RELI - Data</b>	1822/00/00
--------------------	------------

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>REVI - Data</b>	1822/00/00
--------------------	------------

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
---------------------------------	----------------

<b>RENN - Notizia</b>	La porta è danneggiata dal terremoto del 26.9.1997.
-----------------------	---

<b>RENF - Fonte</b>	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
---------------------	-----------------------------------

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>RELI - Data</b>	1997/09/26
--------------------	------------

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>REVI - Data</b>	1997/09/26
--------------------	------------

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
---------------------------------	-------------

<b>RENN - Notizia</b>	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
-----------------------	---------------------------------

<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Denominazione
<b>RENN - Notizia</b>	L'arco, sormontato da due piani interni e coronamento da bertesca merlata, era in origine denominato di S. Lorenzo, protetto da rivellino bastionato.
<b>RENF - Fonte</b>	Pianta prospettica della città di Cipriani Divini del 1640
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELI - Data</b>	1640
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Ipotesi di demolizione
<b>RENN - Notizia</b>	Ai primi dell'Ottocento il Consiglio si pose il dubbio se demolire la porta o ricostruirla dato il suo stato di degrado e visto che molte delle porte urbane della città via via nel corso del secolo vennero smantellate.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	La porta ha subito un intervento di restauro nel 2002.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_MC1003
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2002
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	La porta è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2866)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	La porta non presenta danni in seguito al sisma del 2016, ma l'edificio posto sulla sinistra, in aderenza per le lesioni riportate ne compromette la struttura.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2866

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico_messa in sicurezza
<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di cuci e scuci della muratura dell'edificio adiacente.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2866

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017

#### **SI - SPAZI**

##### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	porta
<b>SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2

<b>SIIP - Tipo di piani</b>	PT, 1P
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	Corpo ammorsato
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	PT, 1P
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	a blocco
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Porta di epoca ottocentesca, progettata in sostituzione della preesistente arcata ormai cadente, costituisce l'ingresso occidentale di una città ancora contenuta entro il proprio circuito trecentesco. Presenta una doppia facciata ammorsata ad un corpo centrale più basso con tetto a capanna, composto da un vano aperto di transito e da due volumi chiusi disposti oltre i muri laterali interni, di cui quello posizionato a sud addizionato ad un ulteriore corpo esterno a meridione della porta(privato). Vi sono inoltre due piccole stanze poste nel retro delle due fonti simmetriche, collocate alla base del fronte, utilizzate per i serbatoi.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	a blocco
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare (8,9x8,4m)
<b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>	h.12,20m
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	Vano di transito
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	Non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi regolari
<b>SVCM - Materiali</b>	mattoni faccia a vista
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	

<b>SOU - Ubicazione</b>	Passaggio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vela
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	muratura intonacata
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	Corpo centrale ammorsato
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a due falde
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	Ornato porta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Ghiere in bugnato liscio
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cantonali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	decorati in bugnato liscio
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	basamento
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cornice d'imposta degli archi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	zoccolatura liscia
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su mensole
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio

#### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	Prospetto Via S. Paolo
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	Lati arcata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Nicchie squadrati
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con epigrafi
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio

#### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	Prospetto Via Salimbeni
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	Lati arcata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.2 fontane
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con vasca semicircolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	addossate a due contromuri
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con parasta centrale con mascherone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	lunette con ghiere in bugnato liscio

#### CO - CONSERVAZIONE

##### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	2017_Intero bene_Buono_La porta non presenta danni in seguito al sisma del 2016, ma l'edificio posto sulla sinistra, in aderenza per le lesioni riportate ne compromette la struttura. (ID UCCR MARCHE_2866)

#### RS - RESTAURI

##### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2002/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Intervento di restauro e messa dell'intera porta. (SABAP_Ancona_MC1003)

#### US - UTILIZZAZIONI

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	porta civica

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	Volume porzione Sud
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XIX
<b>USOD - Uso</b>	porta urbica

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di San Severino Marche
<b>CDGI - Indirizzo</b>	piazza del Popolo, 45 - San Severino Marche (MC)

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs n. 42/2004
<b>NVCD - Data notificazione</b>	2004/06/24
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	2007/02/12

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. adeguato al PPAR
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	obbligo redazione P.P. centro storico

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2016
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48986_F1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48986_F2

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

**FTAD - Data**

2015

**FTAN - Codice identificativo**

48986\_F3

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

riproduzione di fotografia da fonte archivistica

**FTAD - Data**

1993

**FTAE - Ente proprietario**

SABAP\_AN

**FTAC - Collocazione**

Scheda cartacea A\_48986

**FTAN - Codice identificativo**

48986\_F4

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

riproduzione di fotografia da fonte archivistica

**FTAD - Data**

1993

**FTAE - Ente proprietario**

SABAP\_AN

**FTAC - Collocazione**

Scheda cartacea A\_48986

**FTAN - Codice identificativo**

48986\_F5

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere**

documentazione allegata

**DRAT - Tipo**

planimetria catastale

**DRAS - Scala**

1:1000

**DRAE - Ente proprietario**

Catasto di Macerata

**DRAN - Codice identificativo**

48986\_C1

**DRAD - Data**

2019

**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo**

decreto di vincolo

**FNTD - Data**

2004/06/24

**FNTN - Nome archivio**

SABAP\_AN

**FNTS - Posizione**

Ufficio vincoli

**FNTI - Codice identificativo**

48986\_D1

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

R. Paciaroni

**BIBD - Anno di edizione**

1984

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_051

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

D. Valentini

**BIBD - Anno di edizione**

1868

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_052

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

Montironi A./ Mozzoni L./ Verducci A.

**BIBD - Anno di edizione**

1987

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_025

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

L. Cristiani, F. Mariano

**BIBD - Anno di edizione**

2003

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_053

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

F. Mariano

**BIBD - Anno di edizione**

1995

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_016

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

M. Mauro

**BIBD - Anno di edizione**

1988

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_054

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

Mariano F./ Cristini L.M.

**BIBD - Anno di edizione**

2004

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_07

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

Provincia Macerata

**BIBD - Anno di edizione**

1989

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_015

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

Carozzi C.

**BIBD - Anno di edizione**

1984

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_020

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1993

**CMPN - Nome**

Pellei M.A.

**CMPN - Nome**

D'Amico S.

**FUR - Funzionario responsabile**

n.r.

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	1994
<b>RVMN - Nome</b>	Girotti R.

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2006
<b>AGGN - Nome</b>	Compagnucci M.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	n.r.

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Incorniciano le due fontane, simmetriche sul prospetto interno, mostre in bugne di laterizio disposte ad arco, specificamente disegnate per raccordarsi all'andamento orizzontale del circostante bugnato. Sopra i mascheroni, con figura animale che nasconde parzialmente le cannelle dell'acqua, due semplici conchiglie decorative in pietra. La porta viene anche chiamata popolarmente 'Porta del Peso', perchè vi erano situati gli Uffici del Dazio.