

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00065870
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	gentilizio
OGTN - Denominazione	ex Palazzo Costa
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Palazzo Cornacchia
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Sarnano
PVCL - Località	SARNANO
PVCI - Indirizzo	Largo Filippini
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Sarnano
CTSF - Foglio/Data	22/2019
CTSN - Particelle	185
CTSP - Proprietari	proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.301568725
GPDPY - Coordinata Y	43.034673346

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	20-6-2019
GPBO - Note	(4217107) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze lombarde
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	facciata ovest
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	costruzione III cinta muraria di Sarnano
RENF - Fonte	B_027
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ultimo livello
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	In occasione delle nozze fra Costanza Filippucci Cornacchia e Benedetto Costa dei marchesi di Macerata, si realizza l'ultimo piano dell'edificio e probabilmente si pone mano ad un'opera di generale rifunzionalizzazione dell'intero manufatto. Potrebbero appartenere a questa fase edilizia la realizzazione del portale, di gusto sicuramente settecentesco, e le decorazioni di alcuni ambienti al p. 2 e p. 3 (soffitto con motivi floreali, soffitto con uccelli, soffitto con putti e Madonna, soffitto 'I Quattro Continenti', soffitto ligneo decorato a motivi floreali e antropomorfi).

RENF - Fonte

AS_MC

RENF - Fonte

Analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

RELF - Frazione di secolo

fine

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVIII

REVF - Frazione di secolo

fine

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Intervento di restauro del paramento murario

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC1390

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

RELI - Data

1880/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVIII

REVI - Data

1880/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

proprietà

RENN - Notizia

Il primo proprietario risulta essere il cardinal Costanzo Torri (detto cardinal Sarnano o Buttafuoco). Alla sua morte eredita la sorella Lucia sposata Claudi e alla sua morte passa al figlio Costanzo Claudi. Verso la metà del 1600 un discendente della famiglia Claudi, imparentato con i Torri, sposa la contessa Cornacchia di Ascoli Piceno. Da questo momento l'edificio è chiamato Palazzo Cornacchia

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC1390

RENF - Fonte

AS_MC

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

L'edificio è probabilmente costruito dal cardinale Costanzo Torri, detto cardinal Sarnano o Buttafuoco, ed ingloba una probabile torre ed

i resti di un arco che appare estraneo alla struttura dell'immobile.

RENF - Fonte

AS_MC_Catato Gregoriano

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

proprietà

RENN - Notizia

Benedetto Costa lascia in eredità l'edificio all'ordine dei Salesiani, che conserveranno la proprietà fino al 1985, quando essa sarà ceduta a privati.

RENF - Fonte

AS_MC

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

mura urbane

RENS - Notizia sintetica

costruzione della terza cinta muraria

RENN - Notizia

Si costruisce la terza cerchia di mura di Sarnano, il cui tracciato nel tratto in esame coincide con la facciata ovest di Palazzo Cornacchia e più precisamente con quelle parti di muratura realizzate con ciottoli di fiume di natura calcarea, come in altre parti conservate del circuito difensivo.

RENF - Fonte

AS_MC

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Lavori di restauro e adeguatamente per destinazione Biblioteca, Pinacoteca e museo-approvazione

RENN - Notizia

L'intervento prevede il recupero della copertura; ripulitura della facciata in mattoni; sostituzione degli infissi; consolidamento dei solai in legno con pianelle e dei solai in camorcanna; restauro dei soffitti affrescati, delle porte e verranno ridipinte le pareti dei piani noboli.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC1390/1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1989/04/04

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1989/04/04

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato di conservazione
RENN - Notizia	Il 4 dicembre 1993 l'UTC di Sarnano comunica alla competente Soprintendenza con lettera prot. 14650 la grave situazione in cui versa l'immobile, in questo periodo sembrerebbe esser crollato il soffitto affrescato con scene bibliche. In tale richiesta si menzionano anche infissi definiti di pregio.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1390/1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1993/04/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1993/04/12

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di restauro-approvazione
RENN - Notizia	L'intervento prevede il recupero/consolidamento dei soffitti
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1390/1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1996/09/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1996/09/09

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di restauro-variante I
RENN - Notizia	Richiesta di approvazione variante dei lavori di restauro
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1390/2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/03/24

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/03/24

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di restauro-variante II e III
RENN - Notizia	Richiesta di approvazione variante dei lavori di restauro
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1390/2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/12/23

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/12/23

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di restauro-variante IV
RENN - Notizia	Richiesta di approvazione variante dei lavori di restauro
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1390/2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1998/04/03

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1998/04/03

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il palazzo è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1051)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
	Il palazzo presenta lesioni sui soffitti che hanno interessato anche le decorazioni determinando la caduta di parte di esse; lesioni principali

RENN - Notizia	alle pareti interne e alle tramezzature. Lievi lesioni alle volte in camorcanna del piano nobile
-----------------------	--

RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1051
---------------------	------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2016
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2017
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
---------------------------------	-----------------------------------

RENN - Notizia	Intervento di centinatura degli architravi pericolosi del piano nobile
-----------------------	--

RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1051
---------------------	------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2016
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2017
--------------------	------

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+4
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2
-----------------------------	------------------------------------

SIVV - Suddivisione verticale	corpo unico
--------------------------------------	-------------

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il palazzo Costa è ubicato nel centro storico di Sarnano, in Largo Filipponi; la facciata ovest ricalca il tracciato della terza cinta muraria della città innalzata nel XVI secolo. Si sviluppa su quattro livelli di cui uno seminterrato o piano cantine; a pianta con forma poligonale a sei lati; strutture verticali in muratura portante di mattoni a faccia vista (facciata ovest in muratura di pietra calcarea di fiume) e strutture orizzontali con soffitti voltati lignei decorati.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	P.t.
---	------

PNTF - Forma	irregolare
---------------------	------------

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello

di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni a faccia vista
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	porzione ovest
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in pietra calcarea di fiume
SVCM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	di rappresentanza
SCLN - Quantità	1
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	graniglia
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in legno
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	archivoltato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	con reggibalcone e ringhiera
DECM - Materiali	pietra/ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	Pianelle a sbalzo
DECQ - Qualificazione del tipo	Con mensole in legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	Con mensole in legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	Soffitti p. seminterrato
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi animali
DECQ - Qualificazione del tipo	con putti e Madonna
DECQ - Qualificazione del tipo	Presubibilmente del XVIII sec
DECM - Materiali	Tempera su intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	Soffitti p.t.
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con i “quattro continenti”
DECQ - Qualificazione del tipo	con fasce decorative
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi floreali e antropomorfi
DECM - Materiali	Tempera su intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1996/00/00
RSTF - Data fine	2000/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro della struttura di copertura, della muratura e consolidamento di alcuni solai. (SABAP_AN_MC1390)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	disuso
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p.seminterrato, p.t
USOC - Riferimento cronologico	XVIII
USOD - Uso	cantina
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	1p
USOC - Riferimento cronologico	XVIII
USOD - Uso	abitazione nobili Claudi
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. 2
USOC - Riferimento cronologico	XVIII
USOD - Uso	abitazione nobili Costa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà privata
----------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1-2
---------------------------	------------------------

NVCD - Data notificazione	1996/08/03
---------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
-------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
-------------	------

FTAN - Codice identificativo	65870_F1
------------------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
-------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
-------------	------

FTAN - Codice identificativo	65870_F2
------------------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
-------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
-------------	------

FTAN - Codice identificativo	65870_F3
------------------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
-------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
-------------	------

FTAN - Codice identificativo	65870_F4
------------------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
-------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
-------------	------

FTAN - Codice identificativo	65870_F5
------------------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
-------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
-------------	------

FTAN - Codice identificativo	65870_F6
------------------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
-------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
-------------	------

FTAN - Codice identificativo	65870_F7
------------------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1051
FTAN - Codice identificativo	65870_F8
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1051
FTAN - Codice identificativo	65870_F9
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_65870
FTAN - Codice identificativo	65870_F10

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	65870_C1
DRAD - Data	2019

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	decreto di vincolo
Fntd - Data	1996/08/03
Ftnn - Nome archivio	SABAP_AN
Fnts - Posizione	Ufficio vincoli
Fnti - Codice identificativo	65870_D1

BIB - BIBLIOGRAFIA

Bibx - Genere	bibliografia specifica
Biba - Autore	Pagnani G.
Bibd - Anno di edizione	1984
Bibh - Sigla per citazione	B_027

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Adsp - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Cellini G.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1999
RVMN - Nome	Servizi Integrati Sas

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria

AN - ANNOTAZIONI

Il palazzo Costa è ubicato nel centro storico di Sarnano, in Largo Filippioni; la facciata ovest ricalca il tracciato della terza cinta muraria della città innalzata nel XVI secolo (cfr. G.Pagnani - G. Gentili, 1976) epoca in cui potrebbe essere stata costruita l'intera struttura; verso la fine del '700 Costanza Filuppucci Cornacchia sposa Benedetto Costa dei Marchesi di Macerata e il palazzo fu innalzato di un piano e contemporaneamente impreziosito da elementi decorativi secondo il gusto del tempo; nel 1880 l'edificio, essendo quasi allo stato di abbandono, è stato sottoposto a rifacimenti per essere reso agibile: il paramento murario esterno è stato ricostruito in mattoni a faccia vista; si sviluppa su quattro livelli di cui uno seminterrato o piano cantine; una pregevole mostra di portale a punte di diamante incornicia l'ingresso principale, al di sopra del quale spicca il balcone in pietra con ringhiera panciuta in ferro; esternamente si nota non oltre elementi appartenenti alla struttura originaria del XVI secolo: parte di una probabile torre (inglobata nella muratura) e i resti di un arco; all'interno si conservano soffitti decorati ascrivibili al XVIII e secolo Esiste un ulteriore scheda A_109526, sull' immobile che non è stata ritrovata nell'archivio del catalogo della SABAP_AN

OSS - Osservazioni