

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00065857 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------|
| OGTD - Definizione tipologica | villa |
| OGTQ - Qualificazione | suburbana |
| OGTN - Denominazione | Villa Irene |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale di uso corrente |
| OGAD - Denominazione | Villa Irene Costa |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|---------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Sarnano |
| PVCL - Località | SARNANO |
| PVCI - Indirizzo | via Benedetto Costa |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|---|
| CTSC - Comune | Comune di Sarnano |
| CTSF - Foglio/Data | 21/2019 |
| CTSN - Particelle | 258 (303,351,352,441,442,443,444,445 sopresse unite alla 258) |
| CTSP - Proprietari | Suore di S. Giuseppe |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|----------------------|--------------|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.296179575 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.033652524 |

| | |
|--|---|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| GPBT - Data | 20-6-2019 |
| GPBO - Note | (4217148) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|-------------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Maestranze otto-novecentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| RENr - Riferimento | edificio precedente |
| RENS - Notizia sintetica | cartografia storica |
| RENN - Notizia | Nel Catasto Gregoriano aggiornato al 1850 l'area dell'odierna villa é occupata da tre piccoli edifici fra loro indipendenti. |
| RENF - Fonte | AS_MC - Catasto gregoriano |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1850/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1850/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| RENr - Riferimento | edificio precedente |
| RENS - Notizia sintetica | proprietà |
| RENN - Notizia | La famiglia Costa acquista l'area dell'attuale edificio sulla quale insistono alcuni 'casini'. |
| RENF - Fonte | lapide esterna (n.d.c.) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1855/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1855/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Tra il 1884 ed il 1911 fu realizzato l'attuale edificio, restaurando ed ampliando i 'casini' originari. |
| RENF - Fonte | iscrizione (n.d.c.) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1884/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1911/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | proprietà |
| RENN - Notizia | Nel 1956, con testamento olografo, l'intera proprietà fu ceduta all'istituto delle Suore di san Giuseppe di Torino. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC699/3 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1956/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1956/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Impermeabilizzazione muratura perimetrale lato marciapiede |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC699/3 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2004/12/31 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2004/12/31 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Restauro del complesso architettonico della villa e del parco annesso-approvazione |
| RENN - Notizia | Il progetto prevede la sostituzione della struttura portante dei solai di copertura e consolidamento; il ripristino delle murature danneggiate con interventi di cucì e scuci; bonifica delle murature interessate dalle infiltrazioni e dall'umidità; realizzazione di intonaco deumidificante; sostituzione degli architravi in cls; stuccatura delle connessioni previa scarnitura; sistemazione dell'intonaco esterno il recupero della villa; sistemazione della scala esterna del casino di caccia e restauro pittorico delle tempere sul soffitto della chiesa. Relativamente all'area parco si prevede la posa in opera di strato di ghiaia per la sistemazione dei vialetti e potatura/eliminazione dei rami secchi e marciti. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC699/3 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2011/02/24 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | Restauro del complesso architettonico della villa e del parco annesso-comunicazione fine lavori |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC699/3 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2011/08/12 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2011/08/12 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | La villa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2651; 3933 (cappella)) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia**

La villa presenta danni sulla torretta di caccia (lesioni pareti esterne); nella loggia al 1p. e lievi lesioni sui tramezzi della villa principale. La cappella presenta lesioni e il danneggiamento dei piedritti della vela campanari.

RENF - Fonte SABAP_AN__ID UCCR MARCHE_2651, 3933**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico_messa in sicurezza**RENN - Notizia**

Intervento di fasciatura e puntellamento del torrino del villino di caccia e nella cappella, risarcitura delle lesioni; il ripristino della vela campanaria smontata durante la messa in sicurezza.

RENF - Fonte SABAP_AN__ID UCCR MARCHE_2651, 3933**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Intervento di somma urgenza**RENN - Notizia**

Interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell'immobile consistenti nella cerchiatura della torre e della cappella mediante tenditori a crichetto; puntellamento delle travi; imbracatura e calo a terra della parte sommitale (distaccata) del campanile

RENF - Fonte SABAP_AN_MC699/3**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2017/01/12**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017/01/12**SI - SPAZI**

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|------------------------------------|
| SIIR - Riferimento | villa |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +4 |
| SIIP - Tipo di piani | p. sottostrada; 1p, 2p, sottotetto |

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|--------------------|
| SIIR - Riferimento | serra |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. sottostrada; 1p |

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|----------------------|
| SIIR - Riferimento | Autorimessa-deposito |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. sottostrada |

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|--------------------|
| SIIR - Riferimento | Casino di caccia |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. sottostrada; 1p |

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|-------------------|
| SIIR - Riferimento | chiesa |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | piano sottostrada |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il complesso architettonico è formato da una serie concatenata di volumi per una lunghezza di circa 70m che vanno dall'autorimessa-deposito, lavanderia, villa principale, la serra, il casino di caccia ed infine la chiesa, di diversa altezza e con un unico piano fuori terra dove è posto l'ingresso dalla via pubblica. Le strutture verticali sono in muratura di mattoni a faccia a vista, gli orizzontamenti in travi lignee e voltine di mattoni, un ambiente è coperto da una volta a schifo lunettata. La struttura del tetto è in legno con manto di copertura in tegole marsigliesi. Il piano seminterrato dell'edificio è collegato al casino da un corpo ad unica altezza. Nel parco ci sono tre accessori utilizzati come deposito per la manutenzione del giardino.

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------|
| PNR - Riferimento alla parte | villa |
|-------------------------------------|-------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|---------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.sottostrada |
|---|---------------|

| | |
|--|---|
| PNTS - Schema | longitudinale |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | p. sottostrada_cappella, cucina, pranzo, studio e ripostiglio |
| PNTE - Dati icnografici significativi | 1p_n.7 camere, n.2 bagni, uno studio |
| PNTE - Dati icnografici significativi | 2p_n.1 camera, n.1 bagno |
| PNTE - Dati icnografici significativi | Sottotetto_n.1 camera |

PN - PIANTA

| | |
|--|--|
| PNR - Riferimento alla parte | serra |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.sottostrada |
| PNTS - Schema | longitudinale |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | Collega la villa con il casino di caccia |

PN - PIANTA

| | |
|---|----------------------|
| PNR - Riferimento alla parte | Autorimessa-deposito |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.sottostrada |
| PNTF - Forma | rettangolare |

PN - PIANTA

| | |
|--|--|
| PNR - Riferimento alla parte | Casino di caccia |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.sottostrada |
| PNTS - Schema | longitudinale |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | p. sottostrada_porticato |
| PNTE - Dati icnografici significativi | 1p_n.2 camere, cucina, pranzo e un bagno |

PN - PIANTA

| | |
|---|---------------|
| PNR - Riferimento alla parte | chiesa |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.sottostrada |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare |

FN - FONDAZIONI

| | |
|--|--|
| FNA - Tipo di terreno a livello | |
|--|--|

| | |
|-------------|-----------------|
| di appoggio | Non accertabile |
|-------------|-----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| SVCU - Ubicazione | villa |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | In mattoni a faccia vista |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| SVCU - Ubicazione | Autorimessa-deposito |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | In mattoni a faccia vista |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| SVCU - Ubicazione | serra |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | In mattoni a faccia vista |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| SVCU - Ubicazione | casino di caccia |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | In mattoni a faccia vista |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|--------------------------|--------------------|
| SVCU - Ubicazione | chiesa |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | intonacata a calce |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|---|
| SOU - Ubicazione | Villa_Piano sottostrada-1p (sopra cappella) |
|------------------|---|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|---------------|-------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|----------------------------|--------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|--|
| SOU - Ubicazione | Villa_Piano sottostrada-1p(sopra ingresso) |
|------------------|--|

SOF - TIPO

| | |
|---|--|
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero soffitto |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in latero cemento |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | Villa_Piano sottostrada-1p (sopra dispensa) |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | Villa_Piano sottostrada-1p (sopra pranzo, cucina) |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero soffitto |
| SOEC - Tecnica costruttiva | a cannucciato |
| SOES - Specificazioni tecniche | In legno e volterranee |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | Villa_1p-2p (sopra cappella) |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | cameracanna |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | Villa_1p-2p (sopra ingresso, tinello, bagni, camere) |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero soffitto |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in legno |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | Villino di caccia_p.sottostrada |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | mattoni in foglio |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------------------------|
| SOU - Ubicazione | Villino di caccia_p.t. |
|-------------------------|------------------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------|--------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
|---------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | cameracanna |
|-----------------------------------|-------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|--------|
| SOU - Ubicazione | chiesa |
|-------------------------|--------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------|--------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
|---------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | cameracanna |
|-----------------------------------|-------------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------|
| CPU - Ubicazione | villa |
|-------------------------|-------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|-----------|
| CPFF - Forma | a capanna |
|---------------------|-----------|

| | |
|--|---------------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
|--|---------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | marsigliesi |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|----------------------|
| CPU - Ubicazione | Autorimessa-deposito |
|-------------------------|----------------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| CPFF - Forma | a falde |
|---------------------|---------|

| | |
|--|---------------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
|--|---------------------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|---------------------------|-------------------|
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
|---------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------|
| CPCT - Struttura primaria | struttura lignea |
|----------------------------------|------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione serra

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo In profilari di acciaio e legno

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione villa

SCLG - Genere scala

SCLO - Categoria principale

SCLN - Quantità 1

SCLL - Collocazione baricentrale

SCLF - Forma planimetrica rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento intera struttura

SCST - Tipo a collo

SCSM - Materiali pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione Casino di caccia

SCLG - Genere scala

SCLO - Categoria d'accesso (esterno)

SCLN - Quantità 1

SCLL - Collocazione longitudinale

SCLF - Forma planimetrica a due rampe

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione villa

DECL - Collocazione 1p-2p (sopra cappella)

DECT - Tipo affresco

DECM - Materiali tempere e stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione Casino di caccia

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo porticato

DECQ - Qualificazione del tipo con archi a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione Casino di caccia

DECL - Collocazione esterna

| | |
|---|---|
| DECT - Tipo | torretta |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cappella |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | dei primi del 900 |
| DECM - Materiali | tempera |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto orientale |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | lapide rettangolare |
| LSII - Trascrizione testo | LSII: FILIPPO ED IRENE DEI MSI COSTA/ QUESTI CASINI ACQUISTATI NEL 1855/ RESTAUR ARONO/ IL FIGLIO BENEDETTO AMPLIANDOLI/ NE FORMAVA LA MODESTA VILLA/ 1884 1911 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | corpo di collegamento con il casino |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | lapide rettangolare |
| LSII - Trascrizione testo | QUESTA VILLA/ GIA` PREDILETTA DIMORA DELLA MADRE/ BENEDETTO DEI MARCHESI C OSTA/ TRASMETTE ALLA FIGLIA/ VOLENDO CHE ESSA ABBIA IL NOME/ IRENE |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | lavori in corso |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2008/08/08 |
| RSTF - Data fine | 2011/08/12 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro del complesso architettonico della villa e del parco annesso. (SABAP_AN_MC699/3) |
| US - UTILIZZAZIONI | |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|----------|
| USAD - Uso | convento |
|-------------------|----------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| USOC - Riferimento cronologico | XIX |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|-------------------|------------|
| USOD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| CDGS - Indicazione specifica | Suore di S. Giuseppe |
|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| CDGI - Indirizzo | via Benedetto Costa, 9 - Sarnano (MC) |
|-------------------------|---------------------------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 490/1999, art 5 |
|----------------------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| NVCD - Data notificazione | 1952/05/11 |
|----------------------------------|------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. adeguato al PPAR |
|-----------------------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| STUN - Sintesi normativa zona | verde pubblico attrezzato |
|--------------------------------------|---------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|----------------|
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
|--------------------|----------------|

| | |
|--------------------|------|
| FTAD - Data | 2015 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| FTAN - Codice identificativo | 65857_F1 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------|-------|
| FTAT - Note | Villa |
|--------------------|-------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|----------------|
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
|--------------------|----------------|

| | |
|--------------------|------|
| FTAD - Data | 2015 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| FTAN - Codice identificativo | 65857_F2 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------|-------|
| FTAT - Note | Serra |
|--------------------|-------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|----------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
|--------------------|----------------------------|

| | |
|--------------------|------|
| FTAD - Data | 2016 |
|--------------------|------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| FTAEE - Ente proprietario | SABAP_AN |
|----------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|---------------------|
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2651 |
|----------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| FTAN - Codice identificativo | 65857_F3 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|---|--|
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2651 |
| FTAN - Codice identificativo | 65857_F4 |
| FTAT - Note | Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2651 |
| FTAN - Codice identificativo | 65857_F5 |
| FTAT - Note | Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2651 |
| FTAN - Codice identificativo | 65857_F6 |
| FTAT - Note | Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_3933 |
| FTAN - Codice identificativo | 65857_F7 |
| FTAT - Note | Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2651 |
| FTAN - Codice identificativo | 65857_F8 |

| | |
|---|--|
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2651 |
| FTAN - Codice identificativo | 65857_F9 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_65857 |
| FTAN - Codice identificativo | 65857_F10 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 65857_C1 |
| DRAD - Data | 2019 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | decreto di vincolo |
| FNTD - Data | 1952/05/11 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_AN |
| FNTS - Posizione | Ufficio vincoli |
| FNTI - Codice identificativo | 65857_D1 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1993 |
| CMPN - Nome | D'Amico S. |
| FUR - Funzionario responsabile | n.r. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2019 |
| RVMN - Nome | Minnucci, Ramona |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data** 2001**AGGN - Nome** Compagnucci M./Orazi M.**AGGF - Funzionario
responsabile** n.r.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2016**AGGN - Nome** Minnucci, Ramona**AGGF - Funzionario
responsabile** Venanzoni, Ilaria