

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060933
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Antonio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	SERRAVALLE DI CHIENTI
PVCI - Indirizzo	S. C. della Costa
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	68/2019
CTSN - Particelle	S
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Salvatore
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.924286703
GPDPY - Coordinata Y	42.992772129
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	20-6-2019
GPBO - Note	(4217174) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali quattro-cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa è costruita molto probabilmente tra la fine del sec. XV e l'inizio del successivo.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	inizio

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	affreschi
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Tra la fine del sec. XV e l'inizio di quello successivo le pareti dell'aula sono affrescate.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	inizio

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	affresco del presbiterio
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel sec. XVI la parete sopra l'altare maggiore è affrescata con alcuni angeli che sostengono un drappo sopra al quale è l'immagine di S. Antonio.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1159

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	affreschi
RENS - Notizia sintetica	imbiancatura
RENN - Notizia	Alcuni affreschi delle pareti laterali potrebbero essere stati coperti daimbiacature, forse nel corso dei secc. XVIII-XIX.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1159

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L`edificio è danneggiato dai terremoti del 1951, 1976 e 1986. I lavori di restauro, eseguiti dopo ogni sisma, hanno riguardato alcune riparazioni murarie eseguite col sistema cuci-scuci e il rifacimento degli intonaci delle facciate.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1159

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1951/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1986/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesioni diffuse sulle murature soprattutto nella parte alta a causa del martellamento delle travi di copertura; tentativo di ribaltamento della facciata principale con distacco della

stessa dalle murature ortogonali; scorrimento degli elementi di copertura.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC1159

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico - approvazione progetto

Nella seconda metà del 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: ripresa delle lesioni col metodo cuci-scuci; consolidamento delle murature con iniezioni di malta di calce; demolizione e ricostruzione completa del tetto; demolizione e ricostruzione della parte sommitale della muratura con inserimento di un cordolo in ferro collegato alle strutture di copertura; tirantatura delle pareti trasversali; demolizione e ricostruzione del campanile a vela.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC1159

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1999/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1999/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico - approvazione progetto

RENN - Notizia Riparazione e ripristino e miglioramento sismico della chiesa

RENF - Fonte SABAP_AN_MC1159

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVI - Data 2006/03/02

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico

RENN - Notizia La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_923)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

chiesa

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento**

sacrestia

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+2

SIIP - Tipo di piani

PT, 1P

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa di Sant'Antonio è situata lungo il versante settentrionale della strada principale che attraversa Costa, frazione a sud ovest di Serravalle di Chienti, sull'altopiano di Colfiorito, tra Corgneto ed Acquapagana. Libera su tutti i lati, fronteggiata da un piccolo sagrato, la chiesa si presenta come un semplice parallelepipedo stretto e lungo, intonacato, il cui fronte principale nord ovest, a capanna, è caratterizzato al centro da un semplice portone rettangolare, sovrastato da una finestra rettangolare. Sul prospetto posteriore si eleva un piccolo campanile a vela.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

chiesa

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTS - Schema

ad aula

PNTF - Forma

irregolare

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco/ a corsi irregolari
SVCM - Materiali	calcare sbozzato intonacato all'esterno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sacrestia
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrato
PVMG - Genere	

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sagrato
DECL - Collocazione	

DECT - Tipo	muretto
DECQ - Qualificazione del tipo	

DECQ - Qualificazione del tipo	delimitato sul fronte stradale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	

DECT - Tipo	esterna
DECQ - Qualificazione del	

DECQ - Qualificazione del	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del	

tipo	rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	fronte laterale sud ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.3
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave ligneo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave ligneo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterno
DECL - Collocazione	vela campanaria
DECT - Tipo	con fornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	affresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	L`edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016.
RS - RESTAURI	

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1951/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro in seguito al sisma del 1951. (SABAP_AN_MC1159)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1976/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro in seguito al sisma del 1976. (SABAP_AN_MC1159)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1986/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro in seguito al sisma del 1986. (SABAP_AN_MC1159)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Progetto di restauro in seguito al sisma del 1997. (SABAP_AN_MC1159)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2000/03/04
RSTF - Data fine	2006/03/02
RSTT - Tipo di intervento	Riparazione e ripristino e miglioramento sismico della chiesa. (SABAP_AN_MC1159)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Salvatore
CDGI - Indirizzo	frazione Acquapagana - Serravalle di Chienti (MC)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa	

zona

restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60933_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60933_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60933
FTAN - Codice identificativo	60933_F3

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60933_C1
DRAD - Data	2019

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico S.

AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria