

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109516
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Lucia
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	SERRAVALLE DI CHIENTI
PVCI - Indirizzo	via S. Lucia
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	30/2019
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Lucia
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.951189259
GPDPY - Coordinata Y	43.072186467
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
<b>GPBT - Data</b>	20-6-2019
<b>GPBO - Note</b>	(4217231) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map</a> ) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	affresco della sacrestia
<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Nicola di Ulisse da Siena
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	n.r.
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	03001121
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	affresco della sacrestia
<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Maestro dell'Annunciazione di Spermento
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	n.r.
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	03001482
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Maestranze locali ottocentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	edificio precedente
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1174 è nominata nei documenti una Chiesa di S. Lucia. Probabilmente essa era parte di un monastero di cui sono visibili alcune tracce nella sacrestia e in un altro locale dietro l'altare maggiore.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC916
<b>RENF - Fonte</b>	B_036 (pp. 60...65)
<b>RENF - Fonte</b>	B_039 (p. 154)

**RENF - Fonte**

B\_015 (p. 98)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XI

**RELI - Data**

1174/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XI

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

Costruzione

**RENN - Notizia**

La costruzione attuale risale alla fine dell'Ottocento.

**RENF - Fonte**

SABAP\_AN\_MC916

**RENF - Fonte**

B\_036 (pp. 60...65)

**RENF - Fonte**

B\_015 (p. 98)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XIX

**RELF - Frazione di secolo**

fine

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XIX

**REVF - Frazione di secolo**

fine

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

affreschi

**RENS - Notizia sintetica**

realizzazione

**RENN - Notizia**

Nel corso dei lavori di restauro successivi al sisma del 1997 sono stati rinvenuti nel sottarco di accesso alla sacrestia alcuni dipinti murali datati 1465 e attribuiti al Maestro dell'Annunciazione di Spermento (Madonna in trono con il Bambino e S. Bernardino da Siena) e a Nicola da Ulisse da Siena (S. Sebastiano). Nella sacrestia inoltre sono presenti altri affreschi dei secc. XV-XVI.

**RENF - Fonte**

B\_036 (pp. 60...65)

**RENF - Fonte**

B\_041 (pp.: 306...307)

**RENF - Fonte**

B\_015 (p. 98)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XV

**RELI - Data**

1465/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XVI

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

campanile

**RENS - Notizia sintetica**

Costruzione

**RENN - Notizia**

La costruzione del campanile può esser fatta risalire al secc. XVI-XVII.

**RENF - Fonte** analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVI

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVII

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** organo

**RENS - Notizia sintetica** realizzazione

**RENN - Notizia** Nella chiesa è conservato un organo di costruttore anonimo dei secc. XVIII-XIX.

**RENF - Fonte** B\_014 (p. 44)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVIII

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XIX

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** eventi sismici - restauri

**RENN - Notizia** La chiesa, danneggiata dal terremoto del 26.9.1997, è restaurata prima della fine del sec. XX.

**RENF - Fonte** notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELI - Data** 1997/09/26

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni

**RENN - Notizia** Crepa nella roccia sottostante determinando infiltrazioni all'interno della chiesa

**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_MC916

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELI - Data** 1997/09/26

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVI - Data** 1997/09/26

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Lavori di ricostruzione post sisma
<b>RENN - Notizia</b>	Restauro degli affreschi (sagrestia) e dei dipinti su tela e degli altari lignei
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC916

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2001/01/23

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2001/01/23

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Intervento di consolidamento e restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Comunicazione fine lavori
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC916

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2003/03/04

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2003/03/04

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione rampa
<b>RENN - Notizia</b>	Costruzione di una rampa pedonale per abbattimento barriere architettoniche presso l'ingresso laterale-autorizzazione
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC916

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2010/07/09

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2010/07/09

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_932)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia**  
La chiesa presenta un tentativo di ribaltamento della facciata principale con lesioni sulla parte superiore della controfacciata; lesioni che denunciano il dissesto dell'arco trionfale; lesioni verticali evidenti sulla parete e sulla volta dell'abside. Lesioni diffuse sulle pareti laterali.**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_ID UCCR MARCHE\_2393**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico\_messa in sicurezza**RENN - Notizia**  
Intervento protezione dell'ingresso mediante impalcato per cerchiatura /tirantatura della facciata e della torre campanaria.**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_ID UCCR MARCHE\_932**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_MC916**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017/02/15**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**SIVV - Suddivisione verticale** ad aula

## IS - IMPIANTO STRUTTURALE

### IST - Configurazione strutturale primaria

La chiesa, situata lungo la direttrice ovest – est, nel centro di Serravalle di Chienti, domina l’ampio sagrato, rialzato su terrazzo e collegato con larga gradinata al livello della strada. Libera su due lati, a navata unica absidata di forma rettangolare; strutture verticali in muratura di pietra con paramento a vista; strutture orizzontali con volta; copertura a tetto a due falde. Il fronte est è occupato dalla casa parrocchiale così come il fronte nord: i bassi volumi dei locali parrocchiali lasciano emergere in secondo piano solo la parte alta del prospetto.

## PN - PIANTA

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

### PNT - PIANTA

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare

## PN - PIANTA

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	campanile
-------------------------------------	-----------

### PNT - PIANTA

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata

## FN - FONDAZIONI

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	Non accertabile
--	-----------------

## SV - STRUTTURE VERTICALI

### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in mattoni lasciati a vista

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

### SOF - TIPO

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	affrescata

## CP - COPERTURE

<b>CPU - Ubicazione</b>	chiesa
-------------------------	--------

### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche

### CPM - MANTO DI COPERTURA

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

**CPMT - Tipo**	tegole
**CPMQ - Qualificazione del tipo**	coppi
**CPMM - Materiali**	laterizio

## **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	campanile
-------------------------	-----------

## **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

| **CPFF - Forma** | a padiglione |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a pianta quadrata |

## **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

**CPMT - Tipo**	tegole
**CPMQ - Qualificazione del tipo**	coppi
**CPMM - Materiali**	laterizio

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	portale d'ingresso
**DECQ - Qualificazione del tipo**	archivoltato
**DECM - Materiali**	pietra

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

**DECL - Collocazione**	sopra portale d'ingresso
**DECT - Tipo**	oculo
**DECQ - Qualificazione del tipo**	con cornice modanata
**DECM - Materiali**	pietra

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	timpano
**DECQ - Qualificazione del tipo**	con cornice modanata
**DECM - Materiali**	pietra

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
--------------------------	---------------

| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | basamento |

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scarpato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con conci regolari
<b>DECM - Materiali</b>	pietra bianca
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ingresso secondario
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.2
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	campanile
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	con fornici a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.4
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	sacrestia
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	reperti
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Tracce dell'antico impianto monastico
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECL - Collocazione</b>	dietro altare maggiore
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	resti ciclo di affreschi dell'antico impianto monastico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	realizzati da Simone e Giovan Francesco De Magistris
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECL - Collocazione</b>	nicchia
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Rap. la Crocifissione con ai piedi della croce il gruppo delle Marie e un paesaggio sullo sfondo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	interno

<b>DECL - Collocazione</b>	volta
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.4
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rappresentano “Eterno”
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rappresentano la “Resurrezione di Cristo”
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rappresentano la “Trasfigurazione”
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rappresentano l’”Ultima Cena” nei cui angoli sono state dipinte le “Sibille”

#### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECL - Collocazione</b>	aula
<b>DECT - Tipo</b>	altari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	all'interno di nicchie

#### CO - CONSERVAZIONE

##### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	lavori in corso
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L`edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016.

#### RS - RESTAURI

##### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	Affreschi
<b>RSTI - Data inizio</b>	04/02/2003
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Restauro degli affreschi (sagrestia) e dei dipinti su tela e degli altari lignei. (SABAP_AN_MC916)

##### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2000/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	2003/03/04
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Intervento di consolidamento e restauro. (SABAP_AN_MC916)

#### US - UTILIZZAZIONI

##### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

#### TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

##### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di S. Lucia
-------------------------------------	------------------------

<b>CDGI - Indirizzo</b>	Serravalle di Chienti (MC)
-------------------------	----------------------------

#### **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	Art 4 L. 1089/1939
----------------------------------	--------------------

<b>NVCD - Data notificazione</b>	1994/11/02
----------------------------------	------------

#### **STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P. di F.
-----------------------------------	----------

<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro
--------------------------------------	----------

### **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine
--------------------	----------------

<b>FTAD - Data</b>	2015
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F1
-------------------------------------	-----------

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine
--------------------	----------------

<b>FTAD - Data</b>	2015
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F2
-------------------------------------	-----------

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine
--------------------	----------------

<b>FTAD - Data</b>	2015
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F3
-------------------------------------	-----------

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAD - Data</b>	2015
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F4
-------------------------------------	-----------

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAD - Data</b>	2015
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F5
-------------------------------------	-----------

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAD - Data</b>	2016
--------------------	------

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
---------------------------------	----------

<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_932
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F6
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2016
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_932
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F7
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2016
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_932
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F8
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1999
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F9
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1999
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_109516
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F10
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1999
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_109516
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	109516_F11
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Macerata
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	109516_C1
<b>DRAD - Data</b>	2019

#### **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di vincolo
<b>FNTD - Data</b>	1994/11/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_AN
<b>FNTS - Posizione</b>	Ufficio vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	109516_D1

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Loreti F./ Micozi Ferri A. M./ Pauri N.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1962
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_036

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Paraventi M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2003
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_041

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Bartolacci F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2003
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_039

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Peretti P./ Quarion F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2004
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_014

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	n.r.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	17/07/1996
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_070

#### **AD - ACCESSO AI DATI**

##### **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

#### **CM - COMPILAZIONE**

##### **CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1999
--------------------	------

**CMPN - Nome**	Cellini G.
**FUR - Funzionario responsabile**	n.r.
**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**	
**RVMD - Data**	2019
**RVMN - Nome**	Minnucci, Ramona
**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**	
**AGGD - Data**	2010
**AGGN - Nome**	Compagnucci M.
**AGGF - Funzionario responsabile**	n.r.
**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**	
**AGGD - Data**	2019
**AGGN - Nome**	Minnucci, Ramona
**AGGF - Funzionario responsabile**	Venanzoni, Ilaria