

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060875
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	filiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Lorenzo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Visso
PVCI - Indirizzo	via Discesa del Colle
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Visso
CTSF - Foglio/Data	16/2019
CTSN - Particelle	A porz.
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Maria Assunta in Fematre
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.990220765
GPDPY - Coordinata Y	42.943686069
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	21-6-2019
GPBO - Note	(4217901) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali dei secc. XI-XII
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione originaria della chiesa potrebbe risalire ai sec. XI-XII. Di questa antica pieve si conserverebbe l'impianto planimetrico e un'acquasantiera in pietra raffigurante un volto umano stilizzato, attualmente custodita nella sacrestia. In qualche testo la costruzione della chiesa è posticipata al sec. XIII. In B 03000979 la chiesa è detta di S. Angelo.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC290
RENF - Fonte	B_045 (pp. 350...352)
RENF - Fonte	B_044 (p. 76)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizia storica
RENN - Notizia	La chiesa è ricordata nelle Rationes decimorum del 1333.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC290
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1333/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1333/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	origini
RENN - Notizia	Il castello di Riofreddo fu costruito dai conti d'Alviano probabilmente nel sec. XII, forse intorno all'antica pieve. Nel 1296 il castello fu venduto al Ducato di Spoleto che a sua volta lo cedette al Comune di Norcia nelluglio del 1378. Il possesso del castello fu confermato al Comune di Norcia nel 1396. Nel 1471 passò al Comune di Visso (il Venanzangeli non riporta quest'ultima notizia).
RENF - Fonte	B_045 (pp. 350...351)
RENF - Fonte	B_038 (p. 74)
RENF - Fonte	B_044 (p. 76)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1471/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1535 la chiesa fu ristrutturata. Furono ricostruiti il prospetto principale ed il campanile a vela, fu sostituita la pavimentazione originaria e furono ampliati gli ossari sottostanti. Sullo stipite destro del portale venne incisa la data, mentre sopra al portale fu murato lo stemma in pietra della città di Norcia, che in B 0300097 è fatto risalire al sec. XIV. Secondo una tradizione popolare la chiesa originaria aveva tre campate ed i resti del pavimento originario della parte demolita si troverebbero sotto il sagrato antistante la chiesa. Tale ipotesi potrebbe essere confermata poichè le murature esterne della chiesa sono di uno spessore insolito per ambienti di limitata estensione ed altezza.
RENF - Fonte	Incisione sullo stipite destro del portale.
RENF - Fonte	B_045 (pp. 350...352)
RENF - Fonte	B_044 (p. 76)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1535/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1535/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	realizzazione fonte battesimale
RENN - Notizia	Nel 1544 alla chiesa fu concesso il fonte battesimale che venne realizzato in pietra calcarea bianca con sportelli e copertura in legno.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC290

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1544/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1544/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Tra i sec. XVI e XVII furono realizzati i tre altari in muratura, stucco e legno intagliato e dorato. Quello a destra fu dotato di una tela raffigurante S. Vincenzo e contornata dai Misteri del Rosario dipinti su tavola. Quello a sinistra custodiva una statua lignea della Madonna del sec. XVI, rubata nel 1980 e sostituita con un quadro del 1985. Dell'altare maggiore restano soltanto il tabernacolo in legno dorato ed un quadro su tavola della prima metà del sec. XVI.
RENF - Fonte	B_045 (pp. 350...352)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1544/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1544/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	All'inizio del sec. XVIII la chiesa fu danneggiata da un terremoto che distrusse buona parte dell'abitato di Riofreddo. La notizia è riportata nella Sacra Visita Lascaris del 1712.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC290

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1712/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1712/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
	Dissesto della piccola e grossa armatura in legno del tetto; lesioni sulla

RENN - Notizia	cortina di rivestimento in pietra calcarea bianca; lesioni sui muri perimetrali di est e ovest.
-----------------------	---

RENF - Fonte	Verbale di sopralluogo del 2/10/1979
---------------------	--------------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1979/20/02
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1979/20/02
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - riparazione dei danni
---------------------------------	--

RENN - Notizia	Progetto per i lavori di riparazione della chiesa consistenti nel rifacimento del manto di copertura con sostituzione del materiale deteriorato; impermeabilizzazione delle falde del tetto; ricostruzione degli sporti del tetto con mensole in legno con le stesse caratteristiche dei preesistenti; posa in opera di catena in ferro; intervento sul fronte sud con la messa in ripristino della pietra a cortine e lavori di rifinitura a completamento degli intonaci.
-----------------------	---

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC290
---------------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1981/04/11
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1981/04/11
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico
---------------------------------	----------------

RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesioni concentrate di fortissima entità sul prospetto principale con cedimento strutturale di rototraslazione del quadrante superiore destro; lesioni diagonali concentrate nella zona superiore delle pareti laterali; lesioni concentrate di fortissima entità nel campanile; cedimento strutturale dell'arco trionfale con abbassamento della zona in prossimità della chiave; lesioni di forte entità in corrispondenza delle unghie di tutte le volte; dissesto diffuso del manto di copertura causato da l cedimento e dalla spinta delle strutture lignee portanti.
-----------------------	--

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC290
---------------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1997/09/26
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data

1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - approvazione progetto

RENN - Notizia

Il giorno 6 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: smontaggio e rimontaggio del paramento murario in pietra della facciata principale e di una fascia di circa 60 cm in corrispondenza della sommità di tutte le pareti perimetrali; risarcitura muraria in corrispondenza delle lesioni; esecuzione di cuciture armate in corrispondenza delle strutture di base del campanile; iniezioni generalizzate di boiacca di calce fluida; tirantatura delle pareti e degli archi; consolidamento delle volte portanti in pietra con soletta di calce armata con rete eletrosaldata; realizzazione di cordoli in legno nella parte sommitale delle murature perimetrali; demolizione, ricostruzione e controventatura delle strutture lignee di copertura.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC290

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1999/08/06

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1999/08/06

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico

RENN - Notizia

La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_ 951)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - danni

RENN - Notizia

La chiesa presenta solo alcune piccole lesioni sulla volta della navata centrale ed un distacco di intonaco alla base della colonna dell'arco.

RENF - Fonte

SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_951

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico_messa in sicurezza

RENN - Notizia

Intervento di isolamento/protezione dalle intemperie della parte esterna.

RENF - Fonte

SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_951

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa di San Lorenzo è situata sul punto più alto della frazione di Riofreddo, una delle più distanti dal capoluogo comunale. Costruita sulla diretrice nord-est - sud-ovest questa chiesa ad aula, con campanile a vela posto sul lato sinistro anteriore e dalla retrostante sacrestia accessibile dal presbiterio.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTS - Schema

ad aula

PNTF - Forma

irregolare, esterna

PNTE - Dati iconografici significativi

sacrestia

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

calcarei marnosi, marne, marne calacree e marne argillose in strati medi e sottili

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in pietra squadrata
SVCM - Materiali	calcare

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muri laterali e posteriore
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in pietra
SVCM - Materiali	calcare

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in pietra
SOES - Specificazioni tecniche	conci e scaglie disposti di costa

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio e sacrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in pietra
SOES - Specificazioni tecniche	conci e scaglie disposti di costa

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	con testa di padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	con lunetta
DEC M - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	con leone rampante emblema di Norcia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ingresso secondario
DECQ - Qualificazione del tipo	murato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	a vela
DECT - Tipo	a due fornici

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	Con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	su lesene

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	barocchi
DECM - Materiali	muratura/ legno/ stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	fonte battesimale
DECQ - Qualificazione del tipo	con sportelli
DECQ - Qualificazione del tipo	con copertura in legno raffigurante un volto umano stilizzato
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo irregolare con insegne del Comune di Norcia (leone rampante)
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	pilastro porta
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	1535
LSIC - Tecnica	incisa/o

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1535

RSTT - Tipo di intervento	La chiesa subì un attento ed accurato intervento restaurativo nel quale vennero ricostruiti il prospetto principale ed il campanile a vela. (Incisione sullo stipite destro del portale)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1981/04/11
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro in seguito al sisma del 1979. (SABAP_AN_MC290)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999/08/06
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro in seguito al sisma del 1999. (SABAP_AN_MC290)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria Assunta in Fematre
CDGI - Indirizzo	Fematre - Visso (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60875_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60875_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015

FTAN - Codice identificativo	60875_F3
-------------------------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60875_F4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60875_F5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_951
FTAN - Codice identificativo	60875_F11
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_951
FTAN - Codice identificativo	60875_F12
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	MC290
FTAN - Codice identificativo	60875_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 1999

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	MC290
FTAN - Codice identificativo	60875_F7

FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 1999
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	MC290
FTAN - Codice identificativo	60875_F8
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 1999
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	MC290
FTAN - Codice identificativo	60875_F9
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 1999
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60875
FTAN - Codice identificativo	60875_F10
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60875_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paoloni A.
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_038
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nessi S./ Ceccaroni S.
BIBD - Anno di edizione	1981

BIBH - Sigla per citazione	B_044
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Venanzangeli A.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	B_045
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2008
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sotto al pavimento della prima campata ci sono tre ossari.