

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048983
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	monastero
OGTQ - Qualificazione	teresiano
OGTN - Denominazione	Monastero di S. Teresa

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Monastero di S. Maria Maddalena

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Santa Barbara

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	153/2019
CTSN - Particelle	38, 50, 56, 239, 240, 241

CTSP - Proprietari	Istituto Laicale Bambin Gesù
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.17388699
GPDPY - Coordinata Y	43.226756574
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	22-6-2019
GPBO - Note	(4218028) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali seicentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il monastero, dedicato a S. Maria Maddalena insieme alla chiesa, è probabilmente costruito nel 1612, anche se resti medioevali rimangono in alcune strutture murarie, ed appartiene alle Convertite di S. Maria Maddalena.
RENF - Fonte	B_01 (p. 144)
RENF - Fonte	B_06 (p. 58)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1612/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1612/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	avvicendamento ordine religioso e ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1692 (per altri storici 1693) il monastero viene ceduto alle Suore Convittrici del Bambin Gesù o Teresiane, che lo modificano per adattarlo ad istituto per giovanette.
RENF - Fonte	B_01 (p. 145)
RENF - Fonte	B_02 (pp.: 74; 122...123)
RENF - Fonte	B_03 (p. 31)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1692/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1692/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica - ritorno in possesso
RENN - Notizia	Nel 1821 e nel 1825 il convento è dotato di beni, segno che era stato in precedenza demaniato, anche se non esistono fonti specifiche al riguardo.
RENF - Fonte	B_06 (p. 137)
RENF - Fonte	B_02 (p. 74)
RENF - Fonte	B_03 (p. 31)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1821/08/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1825/04/15
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il monastero è danneggiato dal terremoto del 26.9.1997.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
RENF - Fonte	B_02 (p. 74)
RENF - Fonte	B_03 (p. 31)
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC584/1
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_4382

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il monastero presenta evidenti lesioni verticali sulle facciate sud e nord e in prossimità del portico; ma soprattutto sulla torre S. Marco dove è in atto un movimento rotatorio del fronte.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_4382

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	I lavori di riparazione danni e miglioramento sismico sono stati autorizzati il 15/01/2003 con concessione edilizia n.13/03
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC584/1
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_4382

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2003/06/18

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2011/07/07

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. sottostrada, p.t., 1p

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Il monasteto, presenta una forma irregolare articolata, formata da di più corpi di fabbrica fra loro in aderenza che sono: convento; area

IST - Configurazione strutturale primaria	coro; chiesa; cupola; torre S. Marco e sale multiuso.. Murature perimetrali in conci di pietra di diversa grandezza e composizione (arenaria, calcarea...) nella parte più antica ad ovest; in laterizio a facciavista nella parte nuova addossata al fianco sinistro della chiesa. Soffitti piani negli ambienti interni (solai in legno e laterizio nel corpo di fabbrica addossato alla parete posteriore della chiesa). Copertura a tetto sui diversi corpi di fabbrica, con manto in coppi di laterizio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	irregolare articolata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Prospetto ovest
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	di pietra di diversa grandezza e composizione
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Prospetto addossato alla chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOFQ - Qualificazione della forma	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	ingresso al cortile
DECT - Tipo	mostre archiacute
DECQ - Qualificazione del tipo	di preesistenti aperture
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2003/06/18
RSTF - Data fine	2011/07/07
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione danni e miglioramento sismico (SABAP_AN_MC584/1)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	monastero/ scuola
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII
USOD - Uso	monastero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Istituto Laicale Bambin Gesù
CDGI - Indirizzo	via Santa Barbara, 4 - San Severino Marche (MC)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** Art 4 L. 1089/1939**NVCD - Data notificazione** 1974/11/22**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.R.G. adeguato al PPAR**STUN - Sintesi normativa zona** obbligo redazione P.P. centro storico**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fermo-immagine**FTAD - Data** 2018**FTAN - Codice identificativo** 48983_F1**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fermo-immagine**FTAD - Data** 2018**FTAN - Codice identificativo** 48983_F2**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** riproduzione di fotografia da fonte archivistica**FTAD - Data** 1993**FTAE - Ente proprietario** SABAP_AN**FTAC - Collocazione** Scheda cartacea A_48983**FTAN - Codice identificativo** 48983_F3**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** riproduzione di fotografia da fonte archivistica**FTAD - Data** 1993**FTAE - Ente proprietario** SABAP_AN**FTAC - Collocazione** Scheda cartacea A_48983**FTAN - Codice identificativo** 48983_F4**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** riproduzione di fotografia da fonte archivistica**FTAD - Data** 1993**FTAC - Collocazione** Scheda cartacea A_48983**FTAN - Codice identificativo** 48983_F5**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** riproduzione di fotografia da fonte archivistica**FTAD - Data** 1993**FTAE - Ente proprietario** SABAP_AN

FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48983
FTAN - Codice identificativo	48983_F6
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	48983_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1974/11/22
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	48983_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Piangatelli G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_03
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Compagnucci M.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_06
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993

CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Nel recinto murario del complesso, ubicato all'estremità occidentale del `Castello`, nucleo medievale della Città, sono leggibili nei diversi tipi di pietra usata (di grandezza, composizione diversa e con inserti di laterizio in più punti) le stratificazioni di restauri e rifacimenti succedutisi nel corso dei secoli. Vicino all'ampia cancellata d'ingresso al cortile, sul lato ad est verso lo spiazzo su cui prospetta la chiesa, sono visibili mostre archiacute di preesistenti aperture in conci di pietra. A causa del rifiuto del rappresentante dell'Ente proprietario non è stato possibile produrre foto di interni.