

# SCHEDA

| CD - CODICI                                    |  |
|--|--|
| TSK - Tipo scheda                              | A  |
| LIR - Livello ricerca                          | I  |
| NCT - CODICE UNIVOCO                           |  |
| NCTR - Codice regione                          | 11                                       |
| NCTN - Numero catalogo generale                | 00065835                                 |
| ESC - Ente schedatore                          | S263                                     |
| ECP - Ente competente                          | S263                                     |
| OG - OGGETTO                                   |  |
| OGT - OGGETTO                                  |  |
| OGTD - Definizione tipologica                  | chiesa                                   |
| OGTQ - Qualificazione                          | parrocchiale                             |
| OGTN - Denominazione                           | Chiesa del SS. Crocifisso                |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA  |  |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |  |
| PVCS - Stato                                   | ITALIA                                   |
| PVCR - Regione                                 | Marche                                   |
| PVCP - Provincia                               | MC                                       |
| PVCC - Comune                                  | Sarnano                                  |
| PVCL - Località                                | SARNANO                                  |
| PVCI - Indirizzo                               | S. P. 119 Sarnano-Gualdo                 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE                  |  |
| CTL - Tipo di localizzazione                   | localizzazione fisica                    |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE                 |  |
| CTSC - Comune                                  | Comune di Sarnano                        |
| CTSF - Foglio/Data                             | 1/2019                                   |
| CTSN - Particelle                              | A  |
| CTSP - Proprietari                             | Parrocchia di S. Maria di Piazza         |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO          |  |
| GPI - Identificativo punto                     | 2  |
| GPL - Tipo di localizzazione                   | localizzazione fisica                    |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO                    |  |
| GPDP - PUNTO                                   |  |
| GPDPX - Coordinata X                           | 13.297816494                             |
| GPDPY - Coordinata Y                           | 43.054736085                             |
| GPM - Metodo di georeferenziazione             | punto esatto                             |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione            | rilievo da cartografia senza sopralluogo |

|  |   |
|--|---|
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84   |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |   |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 23-6-2019   |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (4218143) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map</a> ) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |   |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |   |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione   |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | maestranze locali sei-settecentesche  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | analisi stilistica  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                        | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | Costruzione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | La costruzione della chiesa può esser fatta risalire ai secc. XVII-XVIII.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | analisi dei caratteri stilistici e costruttivi  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XVII  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVIII   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                        | copertura   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | ristrutturazione  |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | Sull'edificio sono state eseguite lavori di manutenzione straordinaria alla copertura al fine di evitare il crollo di due campate del tetto.  |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | SABAP_AN_MC1280   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XX  |
| <b>RELI - Data</b>                               | 1985/10/30  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XX  |
| <b>REVI - Data</b>                               | 1985/10/30  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                        | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | evento sismico  |

|  |  |
|--|--|
| <b>RENN - Notizia</b>                    | La chiesa è danneggiata dal terremoto del 26.9.1997.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | analisi dei caratteri stilistici e costruttivi   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XX   |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1997/09/26   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XX   |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1997/09/26   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | campanile  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | rifacimento  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Il campanile a vela è rifatto nel corso della seconda metà del sec. XX.  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | analisi dei caratteri stilistici e costruttivi   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XX   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XX   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | evento sismico   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_898)                                |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 2016   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 2017   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | evento sismico - danni   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | La chiesa presenta il crollo di parte dell'altare dx per il ribaltamento di un vecchio tamponamento e fessurazioni nel locale sacrestia. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_898  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 2016   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>REVS - Secolo</b>                               | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>                                 | 2017   |
| <b>SI - SPAZI</b>                                  |  |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                  |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                          | intero bene  |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>     | livelli continui   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                      | +1   |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                        | p. t.  |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                   |  |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>   | Eretta nel XVII secolo lungo la direttrice nord - sud nel crocevia al margine settentrionale dell'ultimo edificato di Vecciola di Sopra, area rurale a nord di Sarnano, libera su tre lati poiché ad est confinante con la casa parrocchiale, la chiesa del Santissimo Crocifisso domina un erboso sagrato con il prospetto principale sud, a capanna, rifinito con opera muraria in laterizio lasciata a vista, caratterizzato al centro da un portone con ampia cornice rettangolare, sovrastato al centro da una lapide lavorata a basso rilievo con l'immagine del calice e dell'ostia circoscritta in nicchia arcata, affiancato ai lati da due piccole finestre e in alto al centro da una finestra quadrata alla cui destra è affiancata un'ulteriore apertura rettangolare con architrave ligneo. Il fronte est è occupato dal volume della casa parrocchiale ed è caratterizzato dalla vela campanaria con fornice a tutto sesto in laterizio che emerge al limite tra le due costruzioni, con fronte parallelo a quello est. Il fronte ovest e quello nord sono due pareti cieche con opera muraria in laterizio lasciata a vista. |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                             |  |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | non accertabile  |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                    |  |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |  |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | intero bene  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete   |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | in muratura  |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | in mattoni lasciati a vista  |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | laterizio  |
| <b>CP - COPERTURE</b>                              |  |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                            | intero bene  |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>                |  |
| <b>CPFG - Genere</b>                               | a tetto  |
| <b>CPFF - Forma</b>                                | a capanna  |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>           | a falde simmetriche  |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>                   |  |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                          | tratto posteriore  |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>                   | capriate   |

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b>             | intera copertura |
| <b>CPMT - Tipo</b>                    | tegole           |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppi            |
| <b>CPMM - Materiali</b>               | laterizio        |

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | portale d'ingresso   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | rettangolare         |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice          |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale    |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | Lati Portone d'ingresso |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture                |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | squadrate               |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | esterno               |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | vela campanaria       |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con monofora          |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ad arco a tutto sesto |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno                            |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | altare                             |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con colonne composite              |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con timpano semicircolare spezzato |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno                               |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | parete                                |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | resti                                 |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | di una porta tamponata con architrave |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra                                |

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>LSIU - Ubicazione</b> | prospetto principale, sopra al portale |
|--------------------------|--|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>LSIG - Genere</b>             | iscrizione   |
| <b>LSIT - Tipo</b>               | pietra rettangolare con bassorilievo del simbolo eucaristico |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b> | SOCIETAS S.MI CORPO/ RIS XPI SARNANI                         |
| <b>LSIC - Tecnica</b>            | incisa/o   |
| <b>LSIM - Materiali</b>          | pietra   |

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno grave |

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>USAD - Uso</b>                    | abitazione  |

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>  | proprietà Ente religioso cattolico |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Parrocchia di S. Maria di Piazza   |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>             | piazza Alta - Sarnano (MC)         |

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>    | P.R.G. adeguato al PPAR |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b> | restauro                |

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fermo-immagine          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2015                    |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 65835_F1                |

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fermo-immagine          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2015                    |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 65835_F2                |

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fermo-immagine          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2015                    |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 65835_F3                |

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata                     |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)                  |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SABAP_AN                                    |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | ID UCCR MARCHE_898                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 65835_F4                                    |
| <b>FTAT - Note</b>                  | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata                     |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)                  |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SABAP_AN                                    |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | ID UCCR MARCHE_898                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 65835_F5                                    |
| <b>FTAT - Note</b>                  | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata                     |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)                  |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SABAP_AN                                    |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | ID UCCR MARCHE_898                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 65835_F6                                    |
| <b>FTAT - Note</b>                  | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2017   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | ID UCCR MARCHE_898   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 65835_F7   |
| <b>FTAT - Note</b>                  | Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016 |

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 1994   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | Scheda cartacea A_65835                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 65835_F8   |

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>DRAX - Genere</b> | documentazione allegata |
| <b>DRAT - Tipo</b>   | planimetria catastale   |
| <b>DRAS - Scala</b>  | 1:2000                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>                 | Catasto di Macerata                            |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>             | 65835_C1                                       |
| <b>DRAD - Data</b>                              | 2019   |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                     |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>      |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                       | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                        |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                       |  |
| <b>CMPD - Data</b>                              | 1994   |
| <b>CMPN - Nome</b>                              | D'Amico S.                                     |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>           | n.r.   |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |  |
| <b>RVMD - Data</b>                              | 2019   |
| <b>RVMN - Nome</b>                              | Minnucci, Ramona                               |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>          |  |
| <b>AGGD - Data</b>                              | 2019   |
| <b>AGGN - Nome</b>                              | Minnucci, Ramona                               |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>          | Venanzoni, Ilaria                              |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                         |  |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                       | La chiesa è inagibile dopo il sisma del 2016.  |