## **SCHEDA**

CD - CODICI	
	Δ.
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCTP Codice regions	11
NCTN - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370869
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa S. Felicita
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	SERRAVALLE DI CHIENTI
PVCI - Indirizzo	Corso Giacomo Leopardi
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	30/2019
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Lucia
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTI
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.954421747
GPDPY - Coordinata Y	43.073207164
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25000
GPBT - Data	24-7-2019
GPBO - Note	(4238303) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa fu edificata nel XVII sec. come piccola cappella privata.
RENF - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	IO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Decorazione presbiterio
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	La decorazione plastica del presbiterio è da ascriversi ad un allievo di Gian Lorenzo Bernini e fu realizzata a metà del XVII secolo.
RENF - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
	Originariamente di proprietà privata, negli anni 30 divenne di proprietà al Comune, in seguito alla rinuncia a provvedere al restauro da parte del proprietario, nonostante la chiesa fosse ufficialmente riconosciuta come proprietà della parrocchia di Santa Lucia. Da questo episodio derivò una controversia tra Comune e Parrocchia che si risolse con una convenzione tra Arcidiocesi e Comune stipulata il 10
RENN - Notizia	

/08/1988: riconosciuta la proprietà del bene alla Parrocchia di Santa Lucia ed autorizzato il Comune ad utilizzare l'immobile per manifestazioni in memoria dei Caduti, si venne di fatto a mantenere l' antica consuetudine di riconoscere la chiesa quale Monumento ai Caduti di Serravalle di Chienti. Fonte locale **RENF** - Fonte **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo** XX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XX**RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR** - Riferimento intero bene **RENS - Notizia sintetica** restauro Intervento di restauro e risanamento conservativo consistenti nella **RENN - Notizia** revisione di tutta la copertura e rifacimento dell'intonaco interno. Intervento di restauro e risanamento conservativo consistenti nella **RENF** - Fonte revisione di tutta la copertura e rifacimento dell'intonaco interno. **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo** XXI 2014/06/24 **RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XXI **REVI - Data** 2014/06/24 **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** intero bene **RENS - Notizia sintetica** evento sismico La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal **RENN - Notizia** sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE 915) Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni **RENF** - Fonte Sisma **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** XXI RELS - Secolo **RELI - Data** 2016 **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XXI **REVI - Data** 2017

## **RE - NOTIZIE STORICHE**

REN	- NOTIZIA	

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni

**RENN - Notizia** La chiesa presenta lievi e poche lesioni non passanti.

**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_ID UCCR MARCHE\_915

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** 

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	L'intervento prevede la riconnessione dell'elemento lesionato alla facciata tramite l'inserimento di ferri per l'ammorsamento dell' elemento stesso alla struttura sottostante
RENF - Fonte	SABAP_AN _MC1808
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	<b>МО REMOTO</b>
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2017/07/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017/07/12
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	annesso
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.sottostrada, 1p
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	Eretta lungo l'asse nord ovest - sud est nel cuore di Serravalle di Chienti, sul margine settentrionale dell'edificato che è lambito dalla Strada Provinciale 79, la piccola chiesa di Santa Felicita è libera su due lati: gran parte del prospetto nord est, così come parte di quello sud ovest, è occupata da altra costruzione adiacente. L'edificio è composto da due corpi che lungo l'asse nord ovest - sud est assecondano l'inclinazione del terreno e che in copertura si differenziano per tipologia adottata: un'unica falda con spiovenza verso il fronte principale ricopre l'aula; un tetto a due falde posto con la linea di colmo ortogonale al prospetto principale copre il presbiterio. Il prospetto principale sud est è caratterizzato alla base da un'ampia scalinata in marmo, con balaustre in pietra chiara, che raccorda il livello stradale col piano dell'aula; ai lati da due paraste
strutturale primaria	ioniche che sorreggono una sottile trabeazione su cui poggia un ampio

	timpano che è delimitato in alto da una linea spezzata poligonale, simmetrica rispetto all'asse centrale di prospetto; al termine della scalinata, oltre un cancelletto in ferro battuto si aprono il portone con ampia cornice in pietra ad arco a tutto sesto e, rispettivamente ai lati di quest'ultimo, due finestre rettangolari, in basso e due oculi, in alto prossimi ai capitelli delle paraste. Il prospetto laterale sud ovest, intonacato, è segnato a sinistra da un'apertura ovale e a destra da una finestra rettangolare; il prospetto posteriore nord ovest appare cieco, con semplice profilo a capanna. Del prospetto nord est emerge solo la superficie corrispondente al presbiterio ed è segnata con un'apertura ovale, simmetrica a quella presente sul fronte opposto
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni intonacati
SVCM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falda unica
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTUR	-
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	Æ
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	lati
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	ioniche
DECQ - Qualificazione del tipo	con sottile trabeazione
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con linea spezzata poligonale, sim. rispetto all'asse centrale
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	lati portale d'ingresso
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con sopra due oculi
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	scala
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2014/06/24
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro e risanamento conservativo . (SABAP_AN _MC1808)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII
USOD - Uso	Cappella privata
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Lucia
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine

FTAD - Data	2018	
FTAN - Codice identificativo	370869_F1	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fermo-immagine	
FTAD - Data	2018	
FTAN - Codice identificativo	370869_F2	
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA		
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	planimetria catastale	
DRAS - Scala	1:1000	
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata	
DRAN - Codice identificativo	370869_C1	
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona	
DRAD - Data	2019/00/00	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2019	
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona	
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria	