

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370873 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | centrale |
| OGTQ - Qualificazione | idroelettrica |
| OGTN - Denominazione | Ex Centrale Idroelettrica del Ponte |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|---------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Tolentino |
| PVCL - Località | TOLENTINO |
| PVCI - Indirizzo | Via del Ponte |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|---------------------|
| CTSC - Comune | Comune di Tolentino |
| CTSF - Foglio/Data | 54/2019 |
| CTSN - Particelle | 753 |

CTSP - Proprietari

Comune di Tolentino

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.286899

GPDPY - Coordinata Y

43.206110

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

google maps

GPBT - Data

2019

GPBO - Note

<https://www.google.com/maps/>**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

Maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

L'edificio venne realizzato per volere del Podestà Paolo Giacomo con l'intento di aggiungere un supporto alla centrale idroelettrica dell'Addolorata 1912. Entrò in funzione nel 1912.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC54/8

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

dismissione

RENN - Notizia

La centrale fu dismessa dopo la seconda Guerra mondiale.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC54/8

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|--|--|
| RELS - Secolo | XX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | modifiche |
| RENN - Notizia | La centrale subì alcune modifiche: le due finestre centrali del prospetto sud vennero sostituite da due grandi porte d'ingresso, mentre sul lato ovest venne aggiunto un ampliamento disposto su due livelli. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC54/8 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | annesso |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | Parte dell'edificio venne riqualificato con Delibera n.196 del 25/07/2006. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC54/8 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2006/07/25 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | annesso |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | Intervento di recupero e riqualificazione consistente nel recupero della copertura e degli interni rendendo più agibili gli ambienti ad occidente impegnati dal Centro Ecologico Ambientale e i nuovi ambienti da destinare a sala polifunzionale. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC54/8 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2015/01/14 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2015/01/14 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'ex centrale è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_508) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | L'edificio principale presenta modeste filature, il danno maggiore è alla scala esterna di collegamento alla parte alta sul fronte nord ea monte dell'edificio stesso, sul corpo delle chiuse, distacchi con rischio di crollo di alcune porzioni murarie. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_508 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Evento sismico-messa in sicurezza |
| RENN - Notizia | Intervento di transennamento |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_508 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |

| | |
|--|---|
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Struttura industriale realizzata sulla sponda destra del fiume Chienti in prossimità del Ponte del Diavolo, è formata da un annesso e dalla struttura di accesso. L'annesso con planimetria rettangolare delle dimensioni di circa 21x12m, e orientamento nord-sud, presenta una struttura in muratura a vista e con copertura a capanna. |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Volume principale |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | Mista in mattoni e pietra di forma irregolare a vista |
| SVCM - Materiali | Mattoni/pietra |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | scale |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | in mattoni lasciati a vista |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | n.2 |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con ghiera modanata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con davanzale in aggetto |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | in mattoni posti a taglio |

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECM - Materiali | mattoni |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto laterale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | n.3 |
| DECQ - Qualificazione del tipo | semicircolari |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con ghiera |
| DECM - Materiali | mattoni |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2006/07/25 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro (SABAP_AN_MC54/8) |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2015/01/14 |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di recupero e riqualificazione consistente nel recupero della copertura e degli interni (SABAP_AN_MC54/8) |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | Volume principale_1 porzione |
| USAD - Uso | Centro Ecologico Ambientale |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | Volume principale_2 porzione |
| USAD - Uso | sala polifunzionale |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XX |
| USOD - Uso | Centrale idroelettrica |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Tolentino |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370873_F1 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370873_F2 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370873_F3 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370873_F4 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_508 |
| FTAN - Codice identificativo | 370873_F5 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_508 |
| FTAN - Codice identificativo | 370873_F6 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_508 |
| FTAN - Codice identificativo | 370873_F7 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_508 |
| FTAN - Codice identificativo | 370873_F8 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 370873_C1 |
| DRAA - Autore | Minnucci, Ramona |
| DRAD - Data | 2019/00/00 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Regione Marche |
| BIBD - Anno di edizione | 2003 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_0017 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | F. Biancofiore |
| BIBD - Anno di edizione | 2017 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_0020 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | F. Mariano |
| BIBD - Anno di edizione | 1995 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_009 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|---|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
|----------------------------------|---|

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

2019

CMPN - Nome

Minnucci, Ramona

**FUR - Funzionario
responsabile**

Venanzoni, Ilaria