

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370876
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	monastero
OGTN - Denominazione	Ex Monastero S. Teresa

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Tolentino

PVCL - Località	TOLENTINO
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTSC - Comune	Comune di Tolentino
CTSF - Foglio/Data	53/2019
CTSN - Particelle	182, C
CTSP - Proprietari	Comune di Tolentino
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
GPDPX - Coordinata X	13.281649015
GPDPY - Coordinata Y	43.210973227
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25000
GPBT - Data	24-7-2019
GPBO - Note	(4238641) -IGM 25000- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map</a> ) -CB.IGM25000
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	complesso di appartenenza - soppressione napoleonica
RENN - Notizia	Con la soppressione napoleonica del 1808 e 1810 il monastero fu chiuso e le suore fecero ritorno alle rispettive famiglie
RENF - Fonte	Analisi storica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XIX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
REVS - Secolo	XIX

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia** Nel 1821, dopo la restaurazione, le suore ripresero possesso del convento con l'annessa chiesa.**RENF - Fonte** Analisi storica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Il complesso monastico fu costruito nel 1779 per volere del cardinale Marcantonio Colonna.**RENF - Fonte** Iscrizione**RENF - Fonte** UT\_Comune di Tolentino\_Stralcio planimetria del centro storico 1850**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1779/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** soppressione italiana**RENN - Notizia** Con la soppressione italiana del 1861-1866 il convento e l'annessa chiesa passano al Demanio. Nel monastero rimangono solo alcune suore con diritto d'asilo e pensionate dal Governo.**RENF - Fonte** Analisi storica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento bellico**RENN - Notizia** Durante la prima guerra mondiale il complesso viene requisito dall'esercito mentre le suore sono ospitate presso il Palazzo del mons. Pucciarelli e vi faranno ritorno solo nel 1925.**RENF - Fonte** Fonte locale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XX

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ampliamento

RENN - Notizia Dalla lettura delle planimetrie possiamo notare la diversa sagoma del corpo ad L e la cappellina, sicuramente frutto di un intervento di demolizione e ricostruzione che portò alla configurazione attuale

RENF - Fonte UT\_Comune di Tolentino\_Planimetrie di Tolentino del 1923

RENF - Fonte UT\_Comune di Tolentino\_Planimetrie di Tolentino del 1956

RENF - Fonte UT\_Comune di Tolentino\_Planimetrie di Tolentino del 1967

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XX

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento chiesa

RENS - Notizia sintetica autorizzazione

RENN - Notizia Intervento di chiusura cavità occupate dai piccioni terraioli sulle facciate esterne della chiesa

RENF - Fonte SABAP\_AN\_MC793/1

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1998/11/02

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1998/11/02

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento Corpo ad L

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione

RENN - Notizia Lavori di recupero funzionale e riuso parte storica e corte interna per lo sviluppo dei servizi socio-educativi-assistenziali

RENF - Fonte SABAP\_AN\_MC793/1

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XXI

RELI - Data 2000/01/25

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XXI

REVI - Data 2006/08/02

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	Corpo ad L
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Lavori di recupero –autorizzazione
<b>RENN - Notizia</b>	Sono stati autorizzati i lavori consistenti al ripristino della struttura danneggiata dal sisma del 1967
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC793/1

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2010/07/01

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2010/07/01

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	L'ex monastero è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1569)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	L'ex monastero non presenta danno ma solo qualche sporadica filatura.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1569

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	chiesa
---------------------------	--------

<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a blocco
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	Alloggio suore
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	PT,1P,2P
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	Corpo ad L
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	PT, 1P
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'ex Monastero di S. Teresa situato nell'area di impianto romanico medievale, è un complesso architettonico che si articola in tre copri di fabbrica, costruiti in epoche diverse, disposti intorno ad un ampio cortile che sono la chiesa (chiusura del circuito del monastero, all'angolo tra vicolo del monastero e Largo S. Teresa), da un corpo da L adibito ad alloggi delle suore e foresteria e da una serie di modeste costruzioni in cui si individua una piccola cappellina con ingresso dalla strada e locali adibiti a magazzini e depositi. La chiesa si sviluppa verticalmente con struttura in laterizio a vista e copertura a capanna.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	Non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	Chiesa
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in mattoni lasciati a vista
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	

<b>SVCU - Ubicazione</b>	Corpo ad L
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in mattoni intonacati
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte

## **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna

## **CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto posteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate lignee

## **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

## **SC - SCALE**

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	Corpo ad L
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	3
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	angoli
<b>DECT - Tipo</b>	paraste
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	doriche
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su basamento
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con sovrastante trabeazione aggettante
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	timpano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	triangolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice aggettante
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_Tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettante
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_Prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale d'ingresso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice liscia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con sovrastante trabeazione aggettante

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_Prospetto laterale dx
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	vela campanaria
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con due monofore
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_Prospetto laterale dx
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lunetta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Tre ordini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	strombata
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_Prospetto laterale dx
--------------------------	------------------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su mensole
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_interno
<b>DECL - Collocazione</b>	parete
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettante
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	Corpo ad L
<b>RSTI - Data inizio</b>	2000/01/25
<b>RSTF - Data fine</b>	2006/08/02
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di recupero funzionale e riuso parte storica e corte interna per lo sviluppo dei servizi socio-educativi-assistenziali. (SABAP_AN_MC793/1)
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2010/07/01
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di recupero e ripristino della struttura danneggiata dal sisma del 1967 (SABAP_AN_MC79/1)
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	Corpo ad L
<b>USAD - Uso</b>	Servizio educativo sanitario
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	Corpo ad L
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XIX

<b>USOD - Uso</b>	Alloggio delle suore
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Tolentino
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	370876_F1
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1569
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	370876_F2
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1569
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	370876_F3
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1569
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	370876_F4
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Macerata

<b>DRAN - Codice identificativo</b>	370876_C1
<b>DRAA - Autore</b>	Minnucci, Ramona
<b>DRAD - Data</b>	2019/00/00
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	F. Mariano
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1995
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_009
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	G. Semmoloni
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_0011
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria