

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370883
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cimitero
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Cimitero La Romita di Croce
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Visso
PVCL - Località	VISSO
PVCI - Indirizzo	Loc. Croce
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Visso
CTSF - Foglio/Data	48/2019
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	Comune di Visso
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.028804849
GPDPY - Coordinata Y	42.914240812
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25000
GPBT - Data	24-7-2019
GPBO - Note	(4238711) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali duecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cimitero
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il cimitero fu costruito molto probabilmente nel corso nel sec. XIX.
RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Chiesa/abitazione
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La costruzione originaria della chiesa risale molto probabilmente al sec. XIII.
RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Chiesa/abitazione
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XX l'edificio fu restaurato e consolidato. Venne eliminata l'unica capriata del tetto (che poggiava su due pilastrini al centro delle pareti laterali) sostituita con altre due; fu realizzato un nuovo altare con relativa pedana in marmo; furono realizzate alcune

stuccature della muratura in pietra con malta cementizia; furono sostituite le pianelle di parte del tetto dell'abitazione con tavelle di laterizio; fu realizzata una tramezzatura che occultò parte dell'affresco.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC706/7

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni

RENN - Notizia In seguito al sisma del 26 settembre 1997 la chiesa presenta lesioni diffuse su tutte le murature; crollo parziale della volta dell'atrio; crollo della fodera interna della muratura laterale della casa del custode; crollo della tramezzatura che in parte copriva l'affresco.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC706/7

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento Chiesa/abitazione

RENS - Notizia sintetica restauro

RENN - Notizia Il giorno 26 luglio 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: risarcimento delle lesioni murarie, ripristino e consolidamento delle murature crollate con iniezioni di malta di calce e interventi a scuci-cuci; ripristino e consolidamento delle volte in mattoni; bonifica della muratura in sommità ed inserimento di cordoli in ferro; rifacimento del tetto e consolidamento delle capriate.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC706/7

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1999/07/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1999/07/26

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico

RENN - Notizia	Il cimitero è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_3081)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Le cappelle cimiteriali presentano il rigonfiamento dei muri con lesioni da taglio; il rigonfiamento del muro della chiesetta; lo scorrimento dei conci dell'arco della chiesetta e leggeri distacchi tra le volte e le strutture murarie.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_3081
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Chiesa/abitazione
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il cimitero la Romita di Aschio articolato secondo uno schema rettangolare, con ingresso individuato sul lato corto con due sezioni di lapidi seguito da due bracci, quello destro con un volume destinato alle lapidi e quello sinistro da un volume più piccolo con la medesima funzione e da una cappella, i quali si ricongiungono al volume principale con al p.t. la chiesa e al 1p l'abitazione del custode.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cimitero
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	Chiesa/abitazione
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Chiesa/abitazione
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	In blocchi di pietra a vista
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Chiesa/Abitazione
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Chiesa/Abitazione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	nicchia
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresentante la Madonna tra i santi Stefano e Carlo

DECQ - Qualificazione del tipo

probabilmente nel corso del sec. XV

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** intero bene**STCC - Stato di conservazione** danno grave**STCO - Indicazioni specifiche** Sisma 2016**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** Chiesa/abitazione**RSTI - Data inizio** XX**RSTT - Tipo di intervento** Intervento di restaurato e consolidato della chiesa.
(SABAP_AN_MC706/7)**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** Chiesa/abitazione**RSTI - Data inizio** 1999/07/26**RSTT - Tipo di intervento** Intervento di restauro della chiesa in seguito al sisma del 1997.
(SABAP_AN_MC706/7)**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte** cimitero**USAD - Uso** cimitero**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte** chiesa**USAD - Uso** chiesa**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte** chiesa**USOC - Riferimento cronologico** XIII**USOD - Uso** cappella cimiteriale**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte** chiesa_ambiente destro dell'avancorpo**USOC - Riferimento cronologico** XIII**USOD - Uso** ossario**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Visso
CDGI - Indirizzo	largo Gaola Antinori, 2 - Visso (MC)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F6

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2015
--------------------	------

| **FTAN - Codice identificativo** | 370883_F7 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_3081
FTAN - Codice identificativo	370883_F8
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_3081
FTAN - Codice identificativo	370883_F9
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	370883_C1
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2019/00/00

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2019
--------------------	------

| **CMPN - Nome** | Minnucci, Ramona |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Venanzoni, Ilaria |