

SCHEMA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371388
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	2599_043057
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/03/07)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giovanni Battista
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Visso
PVCL - Località	FEMATRE
PVCI - Indirizzo	Strada Provinciale 52
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Visso
CTSF - Foglio/Data	40
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.015830
GPDPY - Coordinata Y	42.933700

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4502547) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	(?)
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside semicircolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in blocchi di pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a capanna
--------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate a vista in legno
---------------------------	---------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	arco decorato a finto marmo con medaglione

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCO - Indicazioni specifiche	chiesa inagibile; gravi lesioni alla muratura con conseguente distacco e caduta di grosse porzioni di intonaco dipinto che interessano soprattutto la Vergine con Bambino tra angeli nel catino; rigonfiamenti dell'intonaco sulla parete lato destro (con medaglione con angelo); suggerito per l'appartao decorativo la messa in sicurezza /fissaggio intonaco per evidente rischio di crollo. Nel pavimento vicino all'altare lato destro si nota una fessura di circa mezzo centimetro (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/03/02, tipo di visita: completa)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	in disuso
------------	-----------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	chiesa
------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Maria Assunta

CDGI - Indirizzo

Fematre

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

ope legis (Dlgs. 42/2004 art. 12)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAD - Data

2017/03/02

FTAN - Codice identificativo

1100371388_foto2017_

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAD - Data

2017/03/02

FTAN - Codice identificativo

1100371388_foto2017_02

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAD - Data

2017/03/02

FTAN - Codice identificativo

1100371388_foto2017_03

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAD - Data

2017/03/02

FTAN - Codice identificativo

1100371388_foto2017_04

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAD - Data

2017/03/02

FTAN - Codice identificativo

1100371388_foto2017_05

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/03/02
FTAN - Codice identificativo	1100371388_foto2017_06
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2020/00/00
FTAN - Codice identificativo	1100371388_foto_aerea
FTAT - Note	immagine creata da Google Maps
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/
DRAN - Codice identificativo	1100371388_sc
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/02
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Visso/ 2599_043057
FNTI - Codice identificativo	1100371388_schedaSisma
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Dati dimensionali: aula 3.85x7.50 m, altezza media 5.2 m; abside 2.30 x1.00 m, altezza media 2.00 m; facciata principale 5.6x5.20 m; copertura 5.6x9.8 m, altezza massima 5.85 m. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).