

# SCHEDA

## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| NCT - CODICE UNIVOCO            |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371446 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

|                   |  |
|-------------------|--|
| ACSE - Ente       | U.C.C.R. Marche  |
| ACSC - Codice     | 1085_043012  |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma (validazione: 2017/02/01) |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | eremo                          |
| OGTN - Denominazione          | Eremo di San Michele Arcangelo |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |           |
|------------------|-----------|
| PVCS - Stato     | ITALIA    |
| PVCR - Regione   | Marche    |
| PVCP - Provincia | MC        |
| PVCC - Comune    | Cingoli   |
| PVCL - Località  | Rio Laque |

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| CTSC - Comune      | Cingoli                 |
| CTSF - Foglio/Data | NR (recupero pregresso) |
| CTSN - Particelle  | NR (recupero pregresso) |

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto   | 2                     |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| GPDP - PUNTO         |           |
| GPDPX - Coordinata X | 13.230303 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.333123 |
| GPM - Metodo di      |           |

|  |  |
|--|--|
| <b>georeferenziazione</b>                        | punto approssimato   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da foto aerea senza sopralluogo  |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | google maps  |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 2020   |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | maestranze marchigiane   |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | contesto   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>RENr - Riferimento</b>                        | chiesa   |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | la chiesa risale probabilmente al 1251 (come attestava un'epigrafe un tempo murata sulla facciata) |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | sitografia   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XIII   |
| <b>RELI - Data</b>                               | 1251/00/00   |
| <b>RELX - Validità</b>                           | ca   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XIII   |
| <b>REVI - Data</b>                               | 1251/00/00   |
| <b>REVS - Validità</b>                           | ca   |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |  |
| <b>PNTS - Schema</b>                             | articolato   |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                  |  |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                 |  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                  | parete   |
| <b>SVCC - Genere</b>                             | in muratura  |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>          | continua   |
| <b>CP - COPERTURE</b>                            |  |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                          | corpo principale   |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>              |  |
| <b>CPFG - Genere</b>                             | a tetto  |
| <b>CPFF - Forma</b>                              | a capanna  |
| <b>CPFQ - Qualificazione della</b>               |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>forma</b>                            | a pianta rettangolare   |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>        |   |
| <b>CPCR - Riferimento</b>               | chiesa  |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>        | travatura su muri   |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>         |   |
| <b>CPMT - Tipo</b>                      | coppi   |
| <b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>  |   |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | chiesa  |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | in cotto  |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>         |   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>        |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                | chiesa  |
| <b>DECL - Collocazione</b>              | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                      | affresco  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>        |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                | prospetto Sud   |
| <b>DECL - Collocazione</b>              | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                      | altare  |
| <b>DECM - Materiali</b>                 | pietra  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>        |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                | prospetto Est   |
| <b>DECL - Collocazione</b>              | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                      | altare  |
| <b>DECM - Materiali</b>                 | pietra  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>        |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                | prospetto Ovest   |
| <b>DECL - Collocazione</b>              | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                      | affresco  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>   | a motivi vegetali   |
| <b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>  |   |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b> |   |
| <b>LSIU - Ubicazione</b>                | prospetto est   |
| <b>LSIG - Genere</b>                    | lapide  |
| <b>LSIM - Materiali</b>                 | marmo di Carrara  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>               |   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>     |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>    | intero bene   |
|   | Stato di manutenzione generale discreto; esistenza di precedenti lesioni estese; agile con provvedimenti. Il meccanismo di ribaltamento della facciata è di entità moderata; ribaltamento della controparete in corrispondenza dell'altare (non ammorsata); lesioni sulla parete di |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | ingresso nella zona "rifugio"; la parete dell'ingresso all'eremo è sconsnessa e richiede interventi di consolidamento; sconsnessione longitudinale tra i conci dell'arco nella "zona grotta"; suggerito intervento di consolidamento strutturale definitivo a sostituzione di quello provvisorio esistente in corrispondenza della parete laterale della chiesa aderente alla grotta (rilevamento danni post sisma: 2017/01/26). |
|--------------------------------------|--|

## US - UTILIZZAZIONI

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>USA - USO ATTUALE</b>             |             |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>USAD - Uso</b>                    | eremo       |

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>   |                                    |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>  | proprietà Ente religioso cattolico |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Diocesi di Macerata                |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b> |                               |
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>     | ope legis (L.1089/1939 art.4) |

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

|   |   |
|---|---|
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                                 |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)                              |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Unità di Crisi  |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2017/01/26  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 1100371446_foto2017                                     |
| <b>FTAT - Note</b>                      | facciata, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |

|   |   |
|---|---|
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                       |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)                    |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Unità di Crisi                                |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2017/05/05                                    |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 1100371446_foto03                             |
| <b>FTAT - Note</b>                      | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                                |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)     |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2020/00/00                     |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 1100371446_foto04              |
| <b>FTAT - Note</b>                      | immagine creata da Google Maps |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                            |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata    |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Unità di Crisi             |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 1100371446_foto02          |

|  |  |
|--|--|
| <b>FTAT - Note</b>                         | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | scheda rilievo danni sisma   |
| <b>FNTA - Autore</b>                       | Unità di Crisi   |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 2017/01/26   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                | SABAP Marche   |
| <b>FNTS - Posizione</b>                    | Cingoli/ 1085_043012   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>        | 1100371446_schedaSisma   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | documentazione fotografica integrativa   |
| <b>FNTA - Autore</b>                       | Unità di Crisi   |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 2017/01/26   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                | SABAP Marche   |
| <b>FNTS - Posizione</b>                    | Cingoli/ 1085_043012   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>        | 1100371446_docFoto   |
| <b>BIL - Citazione completa</b>            | <a href="http://www.iluoghidelsilenzio.it/eremo-di-santangelo-cingoli-mc/">http://www.iluoghidelsilenzio.it/eremo-di-santangelo-cingoli-mc/</a><br>(consultazione: 2019/11/04)   |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili   |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |  |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 2019   |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Panzani, Laura   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Licastro, Deborah  |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                    |  |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                  | Sono presenti beni artistici: affreschi (affresco sull'arco della monofora e accenni di affresco sul lato sx della chiesa rispetto all'ingresso), altari/statue, n. 1 copia di crocifisso. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato). |