

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371447
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1518_043012
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma (validazione: 2017/02/22)

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	Casa e canonica della Chiesa di San Nicola da Bari

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Cingoli
PVCI - Indirizzo	Frazione Moscosi
PVL - Altra località	Villa Moscosi

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cingoli
CTSF - Foglio/Data	122/ 2019
CTSN - Particelle	138

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.142669
GPDPY - Coordinata Y	43.351896
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4432685) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIN - Numero di piani	+2
-------------------------------	----

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLN - Quantità	2
------------------------	---

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in battuto
----------------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	mostra di porta
--------------------	-----------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

LSIG - Genere	lapide
----------------------	--------

LSIM - Materiali	marmo di Carrara
-------------------------	------------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	parete esterna
--------------------------------------	----------------

STCC - Stato di conservazione	danno lieve
--------------------------------------	-------------

STCO - Indicazioni specifiche	Danno lieve su una superficie inferiore a 1/3, danni causati dall'evento sismico dell'agosto 2016 e successivi eventi, data rilevamento 2017/02 /16
--------------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	uffici
-------------------	--------

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	servizi
-------------------	---------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Macerata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/04/00
FTAN - Codice identificativo	1100371447_foto2019
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/16
FTAN - Codice identificativo	1100371447_foto2016
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/16
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Cingoli/ 1518_043012
FNTI - Codice identificativo	1100371447_schedaSisma

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/16
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Cingoli/ 1518_043012
FNTI - Codice identificativo	1100371447_docFoto

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/16
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Cingoli_043012
FNTI - Codice identificativo	1100371447_foto

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2019

CMPN - Nome

Panzani, Laura

**FUR - Funzionario
responsabile**

Licastro, Deborah

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Beni culturali presenti: n. 7 dipinti, n. 1 reliquario (sono collocati nel sottotetto e provengono dalla Chiesa di S. Maria in Candelora, in frazione Moscosi). I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalle schede elaborate per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).