

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371452
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1496_043017
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Canonica della Chiesa di S. Maria Rio Sacra

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Fiastra
PVCL - Località	MERIGGIO
PVCI - Indirizzo	Via Meriggio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Acquacanina
----------------------	-------------

CTSF - Foglio/Data	3/ 2019
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	372
--------------------------	-----

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.169291
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	43.028631
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2019
--------------------	------

GPBO - Note	(4431444) https://www.google.com/maps
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
-----------------------------	------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
---------------------------------------	----------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENN - Notizia	L'Abbazia viene ampliata e modificata fino all'aspetto attuale. Il coro absidale viene trasformato in sacrestia, nel quattrocento viene costruita la casa parrocchiale.
-----------------------	---

RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
---------------------	----------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	articolato
----------------------	------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. 2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	distrutta
----------------------	-----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	elementi strutturali
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	2/3 delle pareti esterne, dei solai, della copertura sono crollati; tra 1/3 e 2/3 delle pareti interne e l'interazione tra i corpi adiacenti presentano un danno molto grave; 2 cantoni presentano un danno moderato (rilevamento danni post sisma: 2017/02/21).

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	elementi non strutturali
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Sono crollati i cornicioni, i rivestimenti e controsoffitti (rilevamento danni post sisma: 2017/02/21).

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La canonica prima del sisma era già stata dichiarata pericolante (rilevamento danni post sisma: 2017/02/21).

US - UTILIZZAZIONI**USO - USO STORICO**

USOD - Uso	canonica
-------------------	----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371452_foto01
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/21
FTAC - Collocazione	Fiastra_043017
FTAN - Codice identificativo	1100371452_foto02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/21
FTAC - Collocazione	Fiastra_043017
FTAN - Codice identificativo	1100371452_foto03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAN - Codice identificativo	1100371452_foto04
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Fiastra_043017
FNTI - Codice identificativo	1100371452_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi

FNTD - Data	2017/02/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Fiastra_043017
FNTI - Codice identificativo	1100371452_foto
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Fiastra_043017
FNTI - Codice identificativo	1100371452_fotoall
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).