

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| NCT - CODICE UNIVOCO            |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371452 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

|                   |  |
|-------------------|--|
| ACSE - Ente       | U.C.C.R. Marche  |
| ACSC - Codice     | 1496_043017  |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| OGTD - Definizione tipologica | canonica                                    |
| OGTQ - Qualificazione         | parrocchiale                                |
| OGTN - Denominazione          | Canonica della Chiesa di S. Maria Rio Sacra |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |              |
|------------------|--------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA       |
| PVCR - Regione   | Marche       |
| PVCP - Provincia | MC           |
| PVCC - Comune    | Fiastra      |
| PVCL - Località  | MERIGGIO     |
| PVCI - Indirizzo | Via Meriggio |

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>CTSC - Comune</b> | Acquacanina |
|----------------------|-------------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>CTSF - Foglio/Data</b> | 3/ 2019 |
|---------------------------|---------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>CTSN - Particelle</b> | 372 |
|--------------------------|-----|

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>GPI - Identificativo punto</b> | 1 |
|-----------------------------------|---|

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>GPDPX - Coordinata X</b> | 13.169291 |
|-----------------------------|-----------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b> | 43.028631 |
|-----------------------------|-----------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b> | punto approssimato |
|---|--------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b> | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
|--|---|

|  |       |
|--|-------|
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84 |
|--|-------|

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | google maps |
|-------------------------------------|-------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>GPBT - Data</b> | 2019 |
|--------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>GPBO - Note</b> | (4431444) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a> |
|--------------------|---|

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione |
|--|-------------|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>ATBD - Denominazione</b> | maestranze marchigiane |
|-----------------------------|------------------------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b> | contesto |
|---------------------------------------|----------|

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>REN R - Riferimento</b> | intero bene |
|----------------------------|-------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>RENN - Notizia</b> | L'Abbazia viene ampliata e modificata fino all'aspetto attuale. Il coro absidale viene trasformato in sacrestia, nel quattrocento viene costruita la casa parrocchiale. |
|-----------------------|---|

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>RENF - Fonte</b> | scheda rilievo danni sisma |
|---------------------|----------------------------|

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>RELS - Secolo</b> | XV |
|----------------------|----|

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>REVS - Secolo</b> | XV |
|----------------------|----|

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>PNTS - Schema</b> | articolato |
|----------------------|------------|

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete            |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura       |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | continua          |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | ciottoli di fiume |

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b>               | intero p. 2                        |
| <b>SOF - TIPO</b>                     |                                    |
| <b>SOFG - Genere</b>                  | soffitto                           |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                |                                    |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b> | con orditura primaria e secondaria |

**CP - COPERTURE****CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>CPFG - Genere</b> | distrutta |
|----------------------|-----------|

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | elementi strutturali   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | 2/3 delle pareti esterne, dei solai, della copertura sono crollati; tra 1/3 e 2/3 delle pareti interne e l'interazione tra i corpi adiacenti presentano un danno molto grave; 2 cantoni presentano un danno moderato (rilevamento danni post sisma: 2017/02/21). |

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | elementi non strutturali  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Sono crollati i cornicioni, i rivestimenti e controsoffitti (rilevamento danni post sisma: 2017/02/21). |

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | intero bene  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | La canonica prima del sisma era già stata dichiarata pericolante (rilevamento danni post sisma: 2017/02/21). |

**US - UTILIZZAZIONI****USO - USO STORICO**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>USOD - Uso</b> | canonica |
|-------------------|----------|

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|  |   |
|--|---|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà Ente religioso cattolico            |
| <b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>         |   |
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>             | ope legis (L.1089/1939 art.4)                 |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata                       |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia digitale (file)                    |
| <b>FTAA - Autore</b>                         | Unità di Crisi                                |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 1100371452_foto01                             |
| <b>FTAT - Note</b>                           | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata                       |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia digitale (file)                    |
| <b>FTAA - Autore</b>                         | Unità di Crisi                                |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 2017/02/21                                    |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                   | Fiastra_043017                                |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 1100371452_foto02                             |
| <b>FTAT - Note</b>                           | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata                       |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia digitale (file)                    |
| <b>FTAA - Autore</b>                         | Unità di Crisi                                |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 2017/02/21                                    |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                   | Fiastra_043017                                |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 1100371452_foto03                             |
| <b>FTAT - Note</b>                           | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata                       |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia digitale (file)                    |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 2011  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 1100371452_foto04                             |
| <b>FTAT - Note</b>                           | immagine creata da Google Street View         |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>               |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                           | scheda rilievo danni sisma                    |
| <b>FNTA - Autore</b>                         | Unità di Crisi                                |
| <b>FNTD - Data</b>                           | 2017/02/21                                    |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                  | SABAP Marche                                  |
| <b>FNTS - Posizione</b>                      | Fiastra_043017                                |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>          | 1100371452_scheda                             |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>               |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                           | documentazione fotografica integrativa        |
| <b>FNTA - Autore</b>                         | Unità di Crisi                                |

|  |   |
|--|---|
| <b>FNTD - Data</b>                         | 2017/02/21  |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                | SABAP Marche  |
| <b>FNTS - Posizione</b>                    | Fiastra_043017  |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>        | 1100371452_foto   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | documentazione fotografica integrativa  |
| <b>FNTA - Autore</b>                       | Unità di Crisi  |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 2017/02/21  |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                | SABAP Marche  |
| <b>FNTS - Posizione</b>                    | Fiastra_043017  |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>        | 1100371452_fotoall  |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |   |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |   |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1   |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili  |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |   |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |   |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 2019  |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Panzani, Laura  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Bellesi, Rosella  |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                    |   |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                  | I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato). |