

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371453
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1521_043017
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Canonica della Chieda di San Lorenzo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Fiastra
PVCL - Località	SAN LORENZO AL LAGO
PVCI - Indirizzo	Via Sibillini
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Fiastra
CTSF - Foglio/Data	37
CTSN - Particelle	182
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.165559

GPDPY - Coordinata Y	43.038199
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4430707) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	sitografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a L
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ingresso
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
---------------------------------------	------------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLN - Quantità	4
SCLL - Collocazione	trasversale

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	bagno
PVMG - Genere	mattonelle

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Rilevamento danni post sisma del 2017/03/06: tra 1/3 e 2/3 delle pareti esterne, meno di 1/3 dell'interazione tra i corpi adiacenti e un cantonale presentano un danno grave. Per il cantonale viene suggerito il puntellamento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pareti interne
STCC - Stato di conservazione	danno molto grave
STCO - Indicazioni specifiche	Rilevamento danni post sisma del 2017/03/06: tra 1/3 e 2/3 delle pareti interne presentano un danno molto grave e viene indicata la mesa in sicurezza.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	scale
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	Rilevamento danni post sisma del 2017/03/06: tra 1/3 e 2/3 delle scale

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	elementi non strutturali
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Rilevamento danni post sisma del 2017/03/06: rivestimenti e/o controsoffitti presentano un danno grave e viene richiesta la rimozione delle parti pericolanti.

US - UTILIZZAZIONI

USO - USO STORICO

USOD - Uso	canonica
-------------------	----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Istituto diocesano sostentamento clero

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371453_foto01
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/03/06
FTAC - Collocazione	Fiastra_043017
FTAN - Codice identificativo	1100371453_foto02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/03/06
FTAC - Collocazione	Fiastra_043017
FTAN - Codice identificativo	1100371453_foto03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAN - Codice identificativo	1100371453_foto04
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/06
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Fiastra_043017
FNTI - Codice identificativo	1100371453_scheda

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/06
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Fiastra_043017
FNTI - Codice identificativo	1100371453_foto
BIL - Citazione completa	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd=33784

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2019

CMPN - Nome

Panzani, Laura

FUR - Funzionario responsabile

Bellesi, Rosella

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).