

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00371457

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente U.C.C.R. Marche

ACSC - Codice 2801_043019

ACSS - Specifiche scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione cimiteriale

OGTN - Denominazione Chiesa del cimitero di Laverino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune Fiuminata

PVCL - Località LAVERINO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Fiuminata

CTSF - Foglio/Data 47/ 2017

CTSN - Particelle A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 12.868162

GPDPY - Coordinata Y 43.148355

| | |
|--|---|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze marchigiane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENF - Fonte | scheda rilievo danni sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMT - Tipo | coppi |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |

| | |
|--|---|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | mostra di porta |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetti laterali |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | mostra di finestra |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno lieve |
| STCO - Indicazioni specifiche | rilevamento danni post sisma del 2017/05/05: assenza di danno nella facciata ad esclusione di un danno lieve sui meccanismi nel piano della facciata; assenza di danno nelle pareti laterali ad esclusione di lieve danno vicino alle teste delle travi lignee. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | cappella |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | cappella |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Fiuminata |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371457_foto01 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| | |

| | |
|--|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAD - Data | 2017/05/05 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371457_foto02 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAD - Data | 2017/05/05 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371457_foto03 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia aerea |
| FTAD - Data | 2020/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371457_foto04 |
| FTAT - Note | immagine creata da Google Maps |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda rilievo danni sisma |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | 2017/05/05 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | Fiuminata_043019 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371457_scheda |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | documentazione fotografica integrativa |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | 2017/05/05 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | Fiuminata_043019 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371457_foto |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | Panzani, Laura |
| FUR - Funzionario responsabile | Bellesi, Rosella |

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).