

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|--|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371461 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |
| AC - ALTRI CODICI | |
| ACS - SCHEDE CORRELATE | |
| ACSE - Ente | U.C.C.R. Marche |
| ACSC - Codice | 0652_043023 |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTN - Denominazione | Chiesa Santa Maria della Pace |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Macerata |
| PVCI - Indirizzo | Via della Pace |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Macerata |
| CTSF - Foglio/Data | 56A/ 2019 |
| CTSN - Particelle | C |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.462225 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.306667 |
| GPM - Metodo di | |

| | |
|--|---|
| georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4491372) https://www.google.com/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze marchigiane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENF - Fonte | scheda rilievo danni sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1956 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1956 |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | ad aula |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCM - Materiali | cemento armato |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | parte del bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | portico |

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|----------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portico |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | rosone |
| DECQ - Qualificazione del tipo | policromi |
| DECM - Materiali | vetro |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | monofora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | policromi |
| DECQ - Qualificazione del tipo | figurati |
| DECM - Materiali | vetro |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanato |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCO - Indicazioni specifiche | Stato di manutenzione generale buono con limitata presenza di lesioni precedenti al sisma (rilevamento danni post sisma: 2017/03/08) |
|--------------------------------------|--|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|-------------------|--------|
| USAD - Uso | chiesa |
|-------------------|--------|

USO - USO STORICO

| | |
|-------------------|--------|
| USOD - Uso | chiesa |
|-------------------|--------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|---------------------------|--|
| CDGG - Indicazione | |
|---------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di Santa Maria della Pace |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371461_foto01 |
| FTAT - Note | immagine creata da Google Street View |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371461_foto02 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371461_foto03 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371461_foto04 |
| FTAT - Note | immagine creata da Google Maps |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FNTP - Tipo | scheda rilievo danni sisma |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | 2017/03/08 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | 043023 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371461_scheda |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|--|
| FNTP - Tipo | documentazione fotografica integrativa |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | 2017/03/08 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | 043023 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371461_foto |

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

| | |
|----------------------------------|---|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
|----------------------------------|---|

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 2019**CMPN - Nome** Panzani, Laura**FUR - Funzionario responsabile** Bellesi, Rosella**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).