

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371392
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	3055_043055
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/17/07)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	rustico
OGTN - Denominazione	Rustico del Parco archeologico di Urbs Salvia
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Urbisaglia
PVCL - Località	MAESTA'
PVCV - Altre vie di comunicazione	all'interno del Parco archeologico
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Urbisaglia
CTSF - Foglio/Data	21/ 2019
CTSN - Particelle	367
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.382731

GPDPY - Coordinata Y	43.198799
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4433532) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	porzioni su livelli diversi (su pendio), murature con base in ciottoli, buoni spessori muri (4 teste), tamponamento di un'apertura al piano terra
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni con elementi in pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	piano terra/ pozione
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in travetti tipo Varese
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCO - Indicazioni specifiche	Lesione orizzontale alla base della falda di copertura (rifatta di recente ma sporgente) in corripondenza della cornice esterna. Qualche lesione nelle murature interne e nelle fasce. Muretto basso a vela al piano terra molto lesionati. Coppi un pò mossi. Danni lievi e puntuali. (rilevamento danni post sisma ottobre 2016: 2017/07/11; tipo di visita: parziale)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione (tutta l'orditura lignea) con conservazione delle pianelle; intervento di drenaggio alla base delle murature all'esterno

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	deposito
-------------------	----------

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	laboratorio
-------------------	-------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio (Soprintendenza ABAP delle Marche)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (Dlgs. 42/2004 art. 12)
----------------------------------	-----------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/07/11
FTAN - Codice identificativo	1100371392_foto2017
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/07/11
FTAN - Codice identificativo	1100371392_foto2017_02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/07/11
FTAN - Codice identificativo	1100371392_foto2017_03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/05/00
FTAN - Codice identificativo	1100371392_foto2019
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine tratta da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAN - Codice identificativo	1100371392_sc
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/07/11
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Urbisaglia/ 3055_043055
FNTI - Codice identificativo	1100371392_schedaSisma
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/07/11
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Urbisaglia/ 3055_043055
FNTI - Codice identificativo	1100371392_docFoto
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Licastro, Deborah
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Dati dimensionali: area 220 mq. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma compilata come bene componente del bene complesso "Parco archeologico Urbs Salvia" (cfr. allegato).