

# SCHEDA

| CD - CODICI                                    |  |
|--|--|
| TSK - Tipo scheda                              | A  |
| LIR - Livello ricerca                          | I  |
| NCT - CODICE UNIVOCO                           |  |
| NCTR - Codice regione                          | 11   |
| NCTN - Numero catalogo generale                | 00371398   |
| ESC - Ente schedatore                          | S263   |
| ECP - Ente competente                          | S263   |
| AC - ALTRI CODICI                              |  |
| ACS - SCHEDE CORRELATE                         |  |
| ACSE - Ente                                    | U.C.C.R. Marche  |
| ACSC - Codice                                  | 684_43054  |
| ACSS - Specifiche                              | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/02/08) |
| OG - OGGETTO                                   |  |
| OGT - OGGETTO                                  |  |
| OGTD - Definizione tipologica                  | canonica   |
| OGTN - Denominazione                           | Canonica della concattedrale   |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA  |  |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |  |
| PVCS - Stato                                   | ITALIA   |
| PVCR - Regione                                 | Marche   |
| PVCP - Provincia                               | MC   |
| PVCC - Comune                                  | Treia  |
| PVCI - Indirizzo                               | via Piave  |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE                  |  |
| CTL - Tipo di localizzazione                   | localizzazione fisica  |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE                 |  |
| CTSC - Comune                                  | Treia  |
| CTSF - Foglio/Data                             | 57   |
| CTSN - Particelle                              | 107  |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO          |  |
| GPI - Identificativo punto                     | 2  |
| GPL - Tipo di localizzazione                   | localizzazione fisica  |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO                    |  |
| GPDP - PUNTO                                   |  |
| GPDPX - Coordinata X                           | 13.311691  |
| GPDPY - Coordinata Y                           | 43.312550  |
| GPM - Metodo di                                |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>georeferenziazione</b>                        | punto approssimato   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da foto aerea senza sopralluogo  |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | google maps  |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 2019   |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (4483460) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>          |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | maestranze marchigiane   |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | contesto   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                        | intero bene  |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | scheda rilievo danni sisma   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | VIII   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | VIII   |
| <b>SI - SPAZI</b>                                |  |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |  |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +6   |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |  |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | regolare in pianta e in elevazione, nella disposizione dei muri interni e delle aperture |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |  |
| <b>PNTF - Forma</b>                              | rettangolare   |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | corpi annessi  |
| <b>SC - SCALE</b>                                |  |
| <b>SCL - SCALE</b>                               |  |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>                         | interna  |
| <b>SCLG - Genere</b>                             | scala  |
| <b>SCLN - Quantità</b>                           | 1  |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>                  |  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>                 |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                         | soffitto   |
| <b>DECL - Collocazione</b>                       | interna  |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>DECT - Tipo</b> | dipinto |
|--------------------|---------|

| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con stemma e motivi allegorici |
| **DECM - Materiali** | tempera |

## **CO - CONSERVAZIONE**

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | pareti esterne |
|--------------------------------------|----------------|

| **STCC - Stato di conservazione** | danno moderato |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | superficie interessata: meno di 1/3 . Necessario risanamento parete esterna sommitale lato nord-ovest a doppio paramento che presenta ammaloramento delle malte e distacco di mattoni su altra proprietà (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/02/01; tipo di visita: completa) |

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | pareti interne |
|--------------------------------------|----------------|

| **STCO - Indicazioni specifiche** | superficie interessata: tra 1/3 e 2/3 |

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | scale |
|--------------------------------------|-------|

| **STCC - Stato di conservazione** | danno lieve |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | superficie interessata: meno di 1/3 |

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | solai/ volte |
|--------------------------------------|--------------|

| **STCC - Stato di conservazione** | danno lieve |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | superficie interessata: meno di 1/3 |

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | cantonali |
|--------------------------------------|-----------|

| **STCC - Stato di conservazione** | danno lieve |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | ribaltamento n. 2 cantonali |

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | dipinti mobili |
|--------------------------------------|----------------|

| **STCO - Indicazioni specifiche** | non si rilevano danni ai 4 dipinti da soggetto sacro |

## **US - UTILIZZAZIONI**

**USA - USO ATTUALE**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>USAD - Uso</b> | canonica |
|-------------------|----------|

**USA - USO ATTUALE**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>USAD - Uso</b> | servizi |
|-------------------|---------|

**USA - USO ATTUALE**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>USAD - Uso</b> | abitazione |
|-------------------|------------|

**USA - USO ATTUALE**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>USAD - Uso</b> | uffici |
|-------------------|--------|

**USA - USO ATTUALE**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>USAD - Uso</b> | aule catechismo |
|-------------------|-----------------|

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b> | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata               |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)            |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2019/05/00                            |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 1100371398_foto2019                   |
| <b>FTAT - Note</b>                  | immagine creata da Google Street View |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAA - Autore</b>                | Unità di Crisi   |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2017/02/01   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 1100371398_foto2017  |
| <b>FTAT - Note</b>                  | soffitto a tempera del XIX secolo, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata  |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | estratto di mappa catastale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | immagine creata da <a href="https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it">https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it</a> |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | 1100371398_sc  |

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | scheda rilievo danni sisma |
| <b>FNTA - Autore</b>                | Unità di Crisi             |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 2017/02/01                 |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | SABAP Marche               |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | Treia/ 684_43054           |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | 1100371398_schedaSisma     |

**AD - ACCESSO AI DATI**

**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2019

**CMPN - Nome**

Musetti, Valentina

**FUR - Funzionario responsabile**

Licastro, Deborah

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Tipologia di beni culturali presenti: n. 1 affreschi (15 mq); dipinti mobili del XVIII secolo n. 4 (1 mq). I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).