

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371398
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	684_43054
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/02/08)

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	Canonica della concattedrale

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Treia
PVCI - Indirizzo	via Piave

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

CTSC - Comune	Treia
CTSF - Foglio/Data	57
CTSN - Particelle	107

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.311691
GPDPY - Coordinata Y	43.312550
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4483460) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	VIII
---------------	------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	VIII
---------------	------

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIN - Numero di piani	+6
------------------------	----

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

IST - Configurazione strutturale primaria	regolare in pianta e in elevazione, nella disposizione dei muri interni e delle aperture
---	--

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	corpi annessi
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	soffitto
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	dipinto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con stemma e motivi allegorici
<b>DECM - Materiali</b>	tempera
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pareti esterne
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno moderato
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	superficie interessata: meno di 1/3 . Necessario risanamento parete esterna sommitale lato nord-ovest a doppio paramento che presenta ammaloramento delle malte e distacco di mattoni su altra proprietà (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/02/01; tipo di visita: completa)
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pareti interne
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	superficie interessata: tra 1/3 e 2/3
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	scale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno lieve
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	superficie interessata: meno di 1/3
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai/ volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno lieve
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	superficie interessata: meno di 1/3

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

cantionali

**STCC - Stato di conservazione**

danno lieve

**STCO - Indicazioni specifiche**

ribaltamento n. 2 cantionali

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

dipinti mobili

**STCO - Indicazioni specifiche**

non si rilevano danni ai 4 dipinti da soggetto sacro

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

canonica

**USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

servizi

**USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

abitazione

**USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

uffici

**USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

aule catechismo

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAD - Data**

2019/05/00

**FTAN - Codice identificativo**

1100371398\_foto2019

**FTAT - Note**

immagine creata da Google Street View

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

Unità di Crisi

**FTAD - Data**

2017/02/01

**FTAN - Codice identificativo**

1100371398\_foto2017

**FTAT - Note**

soffitto a tempera del XIX secolo, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere**

documentazione allegata

<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	immagine creata da <a href="https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it">https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it</a>
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1100371398_sc
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda rilievo danni sisma
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2017/02/01
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	Treia/ 684_43054
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371398_schedaSisma
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	Musetti, Valentina
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Licastro, Deborah
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Tipologia di beni culturali presenti: n. 1 affreschi (15 mq); dipinti mobili del XVIII secolo n. 4 (1 mq). I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).