

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371466
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	0056_043006
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa dei cimitero comunale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Caldarola
PVCI - Indirizzo	Contrada San Domenico

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Caldarola
CTSF - Foglio/Data	15/ 2019
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.219424
GPDPY - Coordinata Y	43.128158
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4497225) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danni sismici
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
---------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
---------------	-----

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	articolato
---------------	------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	chiesa
--------------------------	--------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	altare
--------------------	--------

DECM - Materiali	marmo bianco
-------------------------	--------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	mostra di porta
--------------------	-----------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DECM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
--------------------------------------	----------------------

STCC - Stato di conservazione	danno lieve
--------------------------------------	-------------

STCO - Indicazioni specifiche	Distacco della facciata o evidente fuori piombo, ribaltamento del timpano c lesione o disgregazione della muratura (rilevamento danni post sisma: 2017/02/17)
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
--------------------------------------	----------------------

STCC - Stato di conservazione	danno molto grave
--------------------------------------	-------------------

STCO - Indicazioni specifiche	meccanismi nel piano della facciata (rilevamento danni post sisma: 2017/02/17)
--------------------------------------	--

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	danno moderato
--------------------------------------	----------------

STCO - Indicazioni specifiche	lesione negli arconi, rotazione delle pareti laterali, lesioni a taglio delle volte (rilevamento danni post sisma: 2017/02/17)
--------------------------------------	--

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pareti laterali
--------------------------------------	-----------------

STCC - Stato di conservazione	danno grave
--------------------------------------	-------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Comune di Caldarola
-------------------------------------	---------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Unità di Crisi
----------------------	----------------

FTAN - Codice identificativo	1100371466_foto01
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
--------------------	---

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Unità di Crisi
----------------------	----------------

FTAN - Codice identificativo	1100371466_foto02
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
--------------------	---

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Unità di Crisi
----------------------	----------------

FTAN - Codice identificativo	1100371466_foto03
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
--------------------	---

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
--------------------	----------------------------

FNTA - Autore	Unità di Crisi
----------------------	----------------

FNTD - Data	2017/02/16
--------------------	------------

FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
-----------------------------	--------------

FNTS - Posizione	043006
-------------------------	--------

FNTI - Codice identificativo	1100371466_scheda
-------------------------------------	-------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/16
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043006
FNTI - Codice identificativo	1100371466_foto
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).