

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371466
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	0056_043006
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa dei cimitero comunale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Caldarola
PVCI - Indirizzo	Contrada San Domenico

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Caldarola
CTSF - Foglio/Data	15/ 2019
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.219424
GPDPY - Coordinata Y	43.128158
GPM - Metodo di	

georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4497225) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danni sismici
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	marmo bianco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di porta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco della facciata o evidente fuori piombo, ribaltamento del timpano c lesione o disgregazione della muratura (rilevamento danni post sisma: 2017/02/17)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	danno molto grave
STCO - Indicazioni specifiche	meccanismi nel piano della facciata (rilevamento danni post sisma: 2017/02/17)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	lesione negli arconi, rotazione delle pareti laterali, lesioni a taglio delle volte (rilevamento danni post sisma: 2017/02/17)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti laterali
STCC - Stato di conservazione	danno grave
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

**CDGS - Indicazione
specifica**

Comune di Caldarola

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAN - Codice identificativo

1100371466_foto01

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAN - Codice identificativo

1100371466_foto02

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAN - Codice identificativo

1100371466_foto03

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

scheda rilievo danni sisma

FNTA - Autore

Unità di Crisi

FNTD - Data

2017/02/16

FNTN - Nome archivio

SABAP Marche

FNTS - Posizione

043006

FNTI - Codice identificativo

1100371466_scheda

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

documentazione fotografica integrativa

FNTA - Autore

Unità di Crisi

FNTD - Data

2017/02/16

FNTN - Nome archivio

SABAP Marche

FNTS - Posizione

043006

FNTI - Codice identificativo

1100371466_foto

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data**

2019

CMPN - Nome

Panzani, Laura

**FUR - Funzionario
responsabile**

Bellesi, Rosella

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).