

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371471
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	3452_043009
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	cimiteriale
OGTN - Denominazione	Chiesa del cimitero di Castel S. Maria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Castelraimondo
PVCL - Località	Castel Santa Maria
PVCI - Indirizzo	Località Sant Antonio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Castelraimondo
CTSF - Foglio/Data	12
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.013827

GPDPY - Coordinata Y	43.204361
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4492481) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	conto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMM - Materiali

laterizio

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a falde**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMG - Genere** in cotto**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** in rilievo**DECM - Materiali** mattoni**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** mostra di porta**DECQ - Qualificazione del tipo** in muratura**DECM - Materiali** mattoni**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** parete esterna**STCC - Stato di conservazione** danno grave**STCO - Indicazioni specifiche**
L'edificio presenta catene nelle due direzioni che hanno lavorato nei confronti delle azioni orizzontali impedendo l'attivazione di meccanismi di ribaltamento. Il quadro fessurativo in facciata e nelle pareti laterali comprende estese lesioni a taglio passanti (rilevamento danni post sisma: 2018/06/21).**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** corpi adiacenti**STCC - Stato di conservazione** danno lieve**STCO - Indicazioni specifiche**
Si osservano anche interazioni tra edificio e strutture cimiteriali, muretto di confine (rilevamento danni post sisma: 2018/06/21).**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAD - Uso** cappella**USO - USO STORICO**

USOD - Uso

cappella

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica

Comune di Castelraimondo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAN - Codice identificativo

1100371471_foto01

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAN - Codice identificativo

1100371471_foto02

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAN - Codice identificativo

1100371471_foto03

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

scheda rilievo danni sisma

FNTA - Autore

Unità di Crisi

FNTD - Data

2018/06/21

FNTN - Nome archivio

SABAP Marche

FNTS - Posizione

043009

FNTI - Codice identificativo

1100371471_scheda

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

documentazione fotografica integrativa

FNTA - Autore

Unità di Crisi

FNTD - Data

2018/06/21

FNTN - Nome archivio

SABAP Marche

FNTS - Posizione

043009

FNTI - Codice identificativo

1100371471_foto

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2019

CMPN - Nome

Panzani, Laura

FUR - Funzionario responsabile

Bellesi, Rosella

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).