

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371475
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1517_043012
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	Canonica della Chiesa di S. Michele Arcangelo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Cingoli
PVL - Altra località	Castel Sant'Angelo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cingoli
CTSF - Foglio/Data	138/ 2019
CTSN - Particelle	164

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.182647
GPDPY - Coordinata Y	43.341642
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
---------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
---------------	----

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	articolato
---------------	------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	distrutta
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in cotto
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	crollo
STCO - Indicazioni specifiche	(rilevamento danni post sisma: 2017/02/16)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	scale
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	Superficie interessata dal danno tra 1/3 e 2/3 (rilevamento danni post sisma: 2017/02/16)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	danno molto grave
STCO - Indicazioni specifiche	Superficie di parete esterna interessata dal danno tra 1/3 e 2/3, superficie di parete interna superiore a 2/3 e un cantone danneggiato (rilevamento danni post sisma: 2017/02/16)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	danno molto grave
STCO - Indicazioni specifiche	Superficie interessata maggiore a 2/3 (rilevamento danni post sisma: 2017/02/16)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	nessuno
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Macerata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (D. Lgs. 42/2004 art. 12 comma 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371475_foto01
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371475_foto02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371475_foto03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/16
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043012
FNTI - Codice identificativo	1100371475_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/16
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043012
FNTI - Codice identificativo	1100371475_foto
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Licastro, Deborah

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).
---------------------------	---