

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371413
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	917_043052
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/12/22)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	campanile
OGTN - Denominazione	Campanile della Chiesa di S. Martino
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	CASTELLO
PVCI - Indirizzo	Via 25 Aprile
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	36
CTSN - Particelle	A (parte)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.942400
GPDPY - Coordinata Y	43.065236

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4500281) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze marchigiane
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENF - Fonte</b>	scheda rilievo danni sisma
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	cella campanaria
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ricostruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'antica cella campanaria in pietra fu demolita e ricostruita in muratura di mattoni a faccia avista tirantata con catene in ferro.
<b>RENF - Fonte</b>	sitografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	regolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	blocchi di pietra faccia a vista
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	cella campanaria
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in mattoni faccia a vista
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'esito di agibilità con provvedimenti per l'intera chiesa è già stato espresso nella scheda del 2017/02/22 (n. progressIvo 002, squadra mar. 08) alla quale si rimanda per la valutazione dell'indice del danno. Come da richiesta del Comune, la scheda del rilevamento danno del 2017/12/20 è riferita al solo elemento campanile per il quale non si riscontrano gli interventi suggeriti nella precedente scheda relativamente al "danno lieve" individuato nella cella campanaria (cerchiatura e/o tiranti). Il campanile risulta inaccessibile. Si ribadisce la necessità di intervenire alla messa in sicurezza della cella campanaria (rilevamento danni post sisma 2016; visita del 2017/12/20 solo dall'esterno per inaccessibilità degli spazi interni).
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia SS. Martino e Mauro in Castello
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1998/09/24
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/12/20
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371413_foto2017
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma della chiesa
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/12/20
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371413_foto2017_02

<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/12/20
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371413_foto2017_03
<b>FTAT - Note</b>	chiesa, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2020/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371413_foto_aerea
<b>FTAT - Note</b>	localizzazione su immagine creata da Google Maps
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda rilievo danni sisma
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2017/12/20
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	Serravalle del Chienti/ 917_0432052
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371413_schedaSisma
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia del provvedimento di tutela
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	1998/09/24
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche - Ufficio Vincoli
<b>FNTS - Posizione</b>	Serravalle di Chienti/ Enti/ N. Ord. 3
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371413_provv
<b>BIL - Citazione completa</b>	<a href="http://www.beniculturali.marche.it/Ricerca/tabid/41/ids/69798/Chiesa-di-S-Martino/Default.aspx">http://www.beniculturali.marche.it/Ricerca/tabid/41/ids/69798/Chiesa-di-S-Martino/Default.aspx</a> (consultazione: 2019/10/10)
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	Musetti, Valentina
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Bellesi, Rosella
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma del campanile (cfr. allegato). Il vincolo interessa l'intera chiesa di San Martino (N.C.).

E.U. fg. 36, part. A), catalogata dalla Regione Marche con NCT 11 /00060927.