

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371413 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

| | |
|-------------------|--|
| ACSE - Ente | U.C.C.R. Marche |
| ACSC - Codice | 917_043052 |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/12/22) |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | campanile |
| OGTN - Denominazione | Campanile della Chiesa di S. Martino |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

| | |
|------------------|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Serravalle di Chienti |
| PVCL - Località | CASTELLO |
| PVCI - Indirizzo | Via 25 Aprile |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| CTSC - Comune | Serravalle di Chienti |
| CTSF - Foglio/Data | 36 |
| CTSN - Particelle | A (parte) |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|----------------------|-----------|
| GPDPX - Coordinata X | 12.942400 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.065236 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|------------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
|-------------------------------------|---|

| | |
|---|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|---|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|------------------------------|---|
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4500281) https://www.google.com/maps |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze marchigiane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|-------------------|----------------------------|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENF - Fonte | scheda rilievo danni sisma |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|---------------|-------|
| RELS - Secolo | XVIII |
|---------------|-------|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|-------|
| REVS - Secolo | XVIII |
|----------------------|-------|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------|------------------|
| RENr - Riferimento | cella campanaria |
|---------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|---------------|
| RENS - Notizia sintetica | ricostruzione |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|---|
| RENN - Notizia | L'antica cella campanaria in pietra fu demolita e ricostruita in muratura di mattoni a faccia avista tirantata con catene in ferro. |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------|------------|
| RENF - Fonte | sitografia |
|---------------------|------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|----|
| RELS - Secolo | XX |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------------------|------|
| RELF - Frazione di secolo | metà |
|----------------------------------|------|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|----|
| REVS - Secolo | XX |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------------------|------|
| REVF - Frazione di secolo | metà |
|----------------------------------|------|

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

| | |
|----------------------|----------|
| PNTS - Schema | regolare |
|----------------------|----------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---------------------------------|--------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
|---------------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
|----------------------|-------------|

| | |
|---|----------------------------------|
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra faccia a vista |
|---|----------------------------------|

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|--------------------------|------------------|
| SVCU - Ubicazione | cella campanaria |
|--------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
|---------------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
|----------------------|-------------|

| | |
|---|---------------------------|
| SVCQ - Qualificazione del genere | in mattoni faccia a vista |
|---|---------------------------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCO - Indicazioni specifiche | L'esito di agibilità con provvedimenti per l'intera chiesa è già stato espresso nella scheda del 2017/02/22 (n. progressIvo 002, squadra mar. 08) alla quale si rimanda per la valutazione dell'indice del danno. Come da richiesta del Comune, la scheda del rilevamento danno del 2017/12/20 è riferita al solo elemento campanile per il quale non si riscontrano gli interventi suggeriti nella precedente scheda relativamente al "danno lieve" individuato nella cella campanaria (cerchiatura e/o tiranti). Il campanile risulta inaccessibile. Si ribadisce la necessità di intervenire alla messa in sicurezza della cella campanaria (rilevamento danni post sisma 2016; visita del 2017/12/20 solo dall'esterno per inaccessibilità degli spazi interni). |
|--------------------------------------|--|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|---------------------------|--|
| CDGG - Indicazione | |
|---------------------------|--|

| | |
|--|--|
| generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia SS. Martino e Mauro in Castello |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1998/09/24 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAD - Data | 2017/12/20 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371413_foto2017 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma della chiesa |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAD - Data | 2017/12/20 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371413_foto2017_02 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAD - Data | 2017/12/20 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371413_foto2017_03 |
| FTAT - Note | chiesa, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2020/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371413_foto_aerea |
| FTAT - Note | localizzazione su immagine creata da Google Maps |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda rilievo danni sisma |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | 2017/12/20 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | Serravalle del Chienti/ 917_0432052 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371413_schedaSisma |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |

| | |
|--|--|
| FNTP - Tipo | copia del provvedimento di tutela |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | 1998/09/24 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche - Ufficio Vincoli |
| FNTS - Posizione | Serravalle di Chienti/ Enti/ N. Ord. 3 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371413_prov |
| BIL - Citazione completa | http://www.beniculturali.marche.it/Ricerca/tabid/41/ids/69798/Chiesa-di-S-Martino/Default.aspx (consultazione: 2019/10/10) |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | Musetti, Valentina |
| FUR - Funzionario responsabile | Bellesi, Rosella |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma del campanile (cfr. allegato). Il vincolo interessa l'intera chiesa di San Martino (N.C. E.U. fg. 36, part. A), catalogata dalla Regione Marche con NCT 11 /00060927. |