

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00371414

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente U.C.C.R. Marche

ACSC - Codice 915\_0432052

ACSS - Specifiche scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 20/06/07)

### ACS - SCHEDE CORRELATE

<b>ACSE - Ente</b>	Arcidiocesi di Camerino
<b>ACSC - Codice</b>	11/1420
<b>ACSS - Specifiche</b>	scheda di censimento CEI (aggiornamento: 2018/10/30)
<b>OG - OGGETTO</b>	
<b>OGT - OGGETTO</b>	
<b>OGTD - Definizione tipologica</b>	chiesa
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	sussidiaria
<b>OGTN - Denominazione</b>	Chiesa di S. Felicità
<b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Marche
<b>PVCP - Provincia</b>	MC
<b>PVCC - Comune</b>	Serravalle di Chienti
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Corso Giacomo Leopardi
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Serravalle di Chienti
<b>CTSF - Foglio /Data</b>	30
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	12.954419
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.073202
<b>GPM - Metodo di</b>	

<b>georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4500285) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>

## **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze marchigiane
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto

## **RE - NOTIZIE STORICHE**

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa fu edificata nel XVII secolo. La decorazione plastica del presbiterio è da ascrivere ad un allievo di Gian Lorenzo Bernini e fu realizzata a metà del XVII secolo.
<b>RENF - Fonte</b>	scheda CEI

## **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

## **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1650/00/00

## **RE - NOTIZIE STORICHE**

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa venne adibita a monumento per i caduti della Prima Guerra Mondiale tra il 1920 e il 1932. L'interno fu interessato dall'apposizione delle lapidi con i nomi dei caduti
<b>RENF - Fonte</b>	scheda CEI

## **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>RELI - Data</b>	1920/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1932/00/00
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	perimetro
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in blocchi di pietra irregolari con inserti in laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	ad una falda
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a due falde
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	impalcato ligneo di travi ed arcarecci
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECL - Collocazione** interna

**DECT - Tipo** stucchi

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCC - Stato di conservazione** buono

**STCO - Indicazioni specifiche** Sulla chiesa sono stati già eseguiti interventi post sisma 2016; la chiesa presenta poche lievi lesioni non passanti; nessuna lesione precedente al sisma; agibile (rilevamento danni post sisma 2016: 2018/06/21; tipo di visita: completa).

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte** intero bene

**RSTI - Data inizio** 2000/00/00

**RSTF - Data fine** 2015/00/00

**RSTT - Tipo di intervento** La chiesa fu restaurata con la partecipazione del Comune di Serravalle di Chienti e riaperta al culto nel 2015. Il tetto è stato impermeabilizzato e rivestito di coppi.

**RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte** coperture

**RSTI - Data inizio** XX anni '80

**RSTT - Tipo di intervento** ricostruzione del tetto

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

**USAD - Uso** chiesa

**USO - USO STORICO**

**USOD - Uso** chiesa

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione generica** proprietà Ente religioso cattolico

**CDGS - Indicazione specifica** Parrocchia di Santa Lucia

**CDGI - Indirizzo** Serravalle di Chienti

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (Dlgs. 42/2004 art. 12)
----------------------------------	-----------------------------------

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/21
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371414_foto2018
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/21
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371414_foto2018_02
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/21
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371414_foto2018_03
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/21
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371414_foto2018_04
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2014/11/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371414_foto2014
<b>FTAT - Note</b>	immagine creata da Google Street View

### **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda rilievo danni sisma
--------------------	----------------------------

<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2018/06/21
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	Serravalle di Chienti/ 915_0432052
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371414_schedaSisma
<b>BIL - Citazione completa</b>	<a href="http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&amp;type=auto&amp;code=72007&amp;Chiesa_di_Santa_Felicita__Serravalle_di_Chienti">http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&amp;type=auto&amp;code=72007&amp;Chiesa_di_Santa_Felicita__Serravalle_di_Chienti</a> (consultazione: 2019/10/00)

#### AD - ACCESSO AI DATI

##### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

#### CM - COMPILAZIONE

##### CMP - COMPILAZIONE

<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	Musetti, Valentina
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Bellesi, Rosella

#### AN - ANNOTAZIONI

<b>OSS - Osservazioni</b>	Beni artistici presenti: stucchi, n. 4 altari/staue, n. 4 dipinti mobili, oggetti liturgici. Due tele provengono dalla chiesa di Gelagna Bassa. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato) e dalla scheda CEI (cfr. BIL).
---------------------------	---