

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371414
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	915_0432052
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 20/06/07)
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	Arcidiocesi di Camerino
ACSC - Codice	11/1420
ACSS - Specifiche	scheda di censimento CEI (aggiornamento: 2018/10/30)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Felicita
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti

**PVCI -  
Indirizzo**

Corso Giacomo Leopardi

### **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

**CTL - Tipo di  
localizzazione** localizzazione fisica

### **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

**CTSC -  
Comune** Serravalle di Chienti

**CTSF - Foglio  
/Data** 30

**CTSN -  
Particelle** A

### **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

**GPI -  
Identificativo  
punto** 2

**GPL - Tipo di  
localizzazione** localizzazione fisica

### **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**

#### **GPDP - PUNTO**

**GPDPX -  
Coordinata X** 12.954419

**GPDPY -  
Coordinata Y** 43.073202

**GPM - Metodo di  
georeferenziazione** punto approssimato

**GPT - Tecnica di  
georeferenziazione** rilievo da foto aerea senza sopralluogo

**GPP - Proiezione e  
Sistema di  
riferimento** WGS84

### **GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

**GPBB -  
Descrizione  
sintetica** google maps

**GPBT - Data** 2019

**GPBO - Note** (4500285) <https://www.google.com/maps>

### **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **ATB - AMBITO CULTURALE**

**ATBR -  
Riferimento  
all'intervento** costruzione

**ATBD -  
Denominazione** maestranze marchigiane

**ATBM - Fonte  
dell'attribuzione** contesto

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa fu edificata nel XVII secolo. La decorazione plastica del presbiterio è da ascriversi ad un allievo di Gian Lorenzo Bernini e fu realizzata a metà del XVII secolo.
<b>RENF - Fonte</b>	scheda CEI

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1650/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa venne adibita a monumento per i caduti della Prima Guerra Mondiale tra il 1920 e il 1932. L'interno fu interessato dall'apposizione delle lapidi con i nomi dei caduti.
<b>RENF - Fonte</b>	scheda CEI

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1920/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1932/00/00

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	perimetro
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in blocchi di pietra irregolari con inserti in laterizio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
----------------------	----------

<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	ad una falda
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a due falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	impalcato ligneo di travi ed arcarecci
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stucchi
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Sulla chiesa sono stati già eseguiti interventi post sisma 2016; la chiesa presenta poche lieeivi lesioni non passanti; nessuna lesione precedente al sisma; agibile (rilevamento danni post sisma 2016: 2018/06/21; tipo di visita: completa).
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2000/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	2015/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	La chiesa fu restaurata con la partecipazione del Comune di Serravalle di Chienti e riaperta al culto nel 2015. Il tetto è stato impermeabilizzato e rivestito di coppi.

**RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>RSTI - Data inizio</b>	XX anni '80
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ricostruzione del tetto

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

**USO - USO STORICO**

<b>USOD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di Santa Lucia
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Serravalle di Chienti

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (Dlgs. 42/2004 art. 12)
----------------------------------	-----------------------------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/21
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371414_foto2018
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/21
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371414_foto2018_02
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/21
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371414_foto2018_03
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/21
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371414_foto2018_04
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2014/11/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371414_foto2014
<b>FTAT - Note</b>	immagine creata da Google Street View

#### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda rilievo danni sisma
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2018/06/21
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	Serravalle di Chienti/ 915_0432052
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371414_schedaSisma
<b>BIL - Citazione completa</b>	<a href="http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&amp;type=auto&amp;code=72007&amp;Chiesa_di_Santa_Felicita__Serravalle_di_Chienti">http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&amp;type=auto&amp;code=72007&amp;Chiesa_di_Santa_Felicita__Serravalle_di_Chienti</a> (consultazione: 2019/10/00)

#### AD - ACCESSO AI DATI

##### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

#### CM - COMPILAZIONE

##### CMP - COMPILAZIONE

<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	Musetti, Valentina
<b>FUR -</b>	

**Funzionario  
responsabile**

Bellesi, Rosella

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Beni artistici presenti: stucchi, n. 4 altari/staue, n. 4 dipinti mobili, oggetti liturgici. Due tele provengono dalla chiesa di Gelagna Bassa. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato) e dalla scheda CEI (cfr. BIL).