

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00371414

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente U.C.C.R. Marche

ACSC - Codice 915_0432052

ACSS - Specifiche scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 20/06/07)

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	Arcidiocesi di Camerino
ACSC - Codice	11/1420
ACSS - Specifiche	scheda di censimento CEI (aggiornamento: 2018/10/30)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Felicità
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCI - Indirizzo	Corso Giacomo Leopardi
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio /Data	30
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.954419
GPDPY - Coordinata Y	43.073202
GPM - Metodo di	

georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4500285) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa fu edificata nel XVII secolo. La decorazione plastica del presbiterio è da ascrivere ad un allievo di Gian Lorenzo Bernini e fu realizzata a metà del XVII secolo.
RENF - Fonte	scheda CEI
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1650/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La chiesa venne adibita a monumento per i caduti della Prima Guerra Mondiale tra il 1920 e il 1932. L'interno fu interessato dall'apposizione delle lapidi con i nomi dei caduti
RENF - Fonte	scheda CEI
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELI - Data	1920/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1932/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	perimetro
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in blocchi di pietra irregolari con inserti in laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFQ - Qualificazione della forma	ad una falda
CPFG - Genere	a tetto
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPFG - Genere	a tetto
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	impalcato ligneo di travi ed arcarecci
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo stucchi

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione buono

STCO - Indicazioni specifiche Sulla chiesa sono stati già eseguiti interventi post sisma 2016; la chiesa presenta poche lievi lesioni non passanti; nessuna lesione precedente al sisma; agibile (rilevamento danni post sisma 2016: 2018/06/21; tipo di visita: completa).

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte intero bene

RSTI - Data inizio 2000/00/00

RSTF - Data fine 2015/00/00

RSTT - Tipo di intervento La chiesa fu restaurata con la partecipazione del Comune di Serravalle di Chienti e riaperta al culto nel 2015. Il tetto è stato impermeabilizzato e rivestito di coppi.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte coperture

RSTI - Data inizio XX anni '80

RSTT - Tipo di intervento ricostruzione del tetto

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso chiesa

USO - USO STORICO

USOD - Uso chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica Parrocchia di Santa Lucia

CDGI - Indirizzo Serravalle di Chienti

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (Dlgs. 42/2004 art. 12)
----------------------------------	-----------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2018/06/21
FTAN - Codice identificativo	1100371414_foto2018
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2018/06/21
FTAN - Codice identificativo	1100371414_foto2018_02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2018/06/21
FTAN - Codice identificativo	1100371414_foto2018_03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2018/06/21
FTAN - Codice identificativo	1100371414_foto2018_04
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014/11/00
FTAN - Codice identificativo	1100371414_foto2014
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
--------------------	----------------------------

FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2018/06/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Serravalle di Chienti/ 915_0432052
FNTI - Codice identificativo	1100371414_schedaSisma
BIL - Citazione completa	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&type=auto&code=72007&Chiesa_di_Santa_Felicita__Serravalle_di_Chienti (consultazione: 2019/10/00)

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Beni artistici presenti: stucchi, n. 4 altari/staue, n. 4 dipinti mobili, oggetti liturgici. Due tele provengono dalla chiesa di Gelagna Bassa. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato) e dalla scheda CEI (cfr. BIL).
---------------------------	---