

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371422
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1242_044056
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/05/15)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	cimiteriale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria della Fornace
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Palmiano
PVCL - Località	CASTEL SAN PIETRO
PVCI - Indirizzo	Strada provinciale 93
PVCV - Altre vie di comunicazione	presso il cimitero di Castel San Pietro
PVE - Diocesi	ASCOLI PICENO
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Palmiano
CTSF - Foglio/Data	4
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 13.466332**GPDPY - Coordinata Y** 42.922650**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto approssimato**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea senza sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2019**GPBO - Note** (4500070) <https://www.google.com/maps/>**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze marchigiane**ATBM - Fonte dell'attribuzione** contesto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENF - Fonte** scheda rilievo danni sisma**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1541/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1541/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** trasformazione**RENF - Fonte** scheda rilievo danni sisma**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1972/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1972/00/00**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	in cemento armato
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	chiesa inagibile, messa in sicurezza dai vigili del fuoco con sbadacchiature sulle porte e finestre e cerchiature dell'edificio; vela campanaria sottata per motivi di sicurezza. Si consiglia revisione del manto di copertura (rilevamento danni: 2017/05/10; tipo di visita: completa)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	agibile con provvedimenti: consolidamennto generalizzato, anche con cuci e scuci dela facciata; inserimento catene longitudianli; cerchiature /puntellature da revisionare -già esistenti- ; revisione manto copertura con asportazione massi "fermacoppi"; nessuna lesione precedente (rilevamento danni: 2017/02/23; tipo di visita: completa)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	in sede di G.T.S. è stato concordato con i V.V.F. e la protezione civile lo smontaggio del campanile a vela per la parte aggettante, la conservazione della campana e della struttura lignea di sostegno all'interno della chiesa, con conservazione anche del materiale lapideo per il successivo ripristino; la copertura dovrà essere realizzata con tecniche ordinarie (rilevamento danni post sisma 2016: 2016/10/10; tipo di visita: solo dall'esterno)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1972 post
RSTT - Tipo di intervento	Dopo il terremoto del 1972 la copertura è in c.a.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/23
FTAN - Codice identificativo	1100371422_foto2017
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/05/10
FTAN - Codice identificativo	1100371422_foto2017_02
FTAT - Note	vista dal retro, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/05/10
FTAN - Codice identificativo	1100371422_foto2017_03
FTAT - Note	controfacciata, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/05/10

FTAN - Codice identificativo	1100371422_foto2017_04
FTAT - Note	vista verso l'altare, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011/05/00
FTAN - Codice identificativo	1100371422_foto2011
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNDT - Data	2016/10/10
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_schedaSisma_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/23
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_schedaSisma_02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/05/10
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_schedaSisma_03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2016/10/10
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_docFoto_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/23
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056

FNTI - Codice identificativo	1100371422_docFoto_02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNDT - Data	2017/05/10
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_docFoto_03
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Pompei, Miriam
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Chiesa rifatta con materiale di recupero dell'antica chiesa e sull'antico impianto. Dati dimensionali: aula 6.2x8.8m, h. media 5.3m, area 54mq; facciata principale 7x6m, area 40mq; copertura chiesa 8x10m, area 100mq, altezza massima 6m. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalle schede elaborate per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegati).