

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371422
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1242_044056
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/05/15)

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	cimiteriale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria della Fornace

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Palmiano
PVCL - Località	CASTEL SAN PIETRO
PVCI - Indirizzo	Strada provinciale 93
PVCV - Altre vie di comunicazione	presso il cimitero di Castel San Pietro

PVE - Diocesi	ASCOLI PICENO
----------------------	---------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Palmiano
----------------------	----------

CTSF - Foglio/Data	4
---------------------------	---

CTSN - Particelle	A
--------------------------	---

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.466332
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	42.922650
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2019
--------------------	------

GPBO - Note	(4500070) https://www.google.com/maps/
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
-----------------------------	------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
---------------------------------------	----------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
---------------------	----------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1541/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1541/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	trasformazione
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1972/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1972/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	in cemento armato
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	chiesa inagibile, messa in sicurezza dai vigili del fuoco con sbadacchiature sulle porte e finestre e cerchiature dell'edificio; vela campanaria sontata per motivi di sicurezza. Si consiglia revisione del manto di copertura (rilevamento danni: 2017/05/10; tipo di visita: completa)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	agibile con provvedimenti: consolidamento generalizzato, anche con cucì e scuci della facciata; inserimento catene longitudinali; cerchiature /puntellature da revisionare -già esistenti- ; revisione manto copertura con asportazione massi "fermacoppi"; nessuna lesione precedente (rilevamento danni: 2017/02/23; tipo di visita: completa)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	in sede di G.T.S. è stato concordato con i V.V.F. e la protezione civile lo smontaggio del campanile a vela per la parte aggettante, la conservazione della campana e della struttura lignea di sostegno all'interno della chiesa, con conservazione anche del materiale lapideo per il successivo ripristino; la copertura dovrà essere realizzata con tecniche ordinarie (rilevamento danni post sisma 2016: 2016/10/10; tipo di visita: solo dall'esterno)

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1972 post
RSTT - Tipo di intervento	Dopo il terremoto del 1972 la copertura è in c.a.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/23
FTAN - Codice identificativo	1100371422_foto2017
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/05/10
FTAN - Codice identificativo	1100371422_foto2017_02
FTAT - Note	vista dal retro, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/05/10
FTAN - Codice identificativo	1100371422_foto2017_03
FTAT - Note	controfacciata, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/05/10
FTAN - Codice identificativo	1100371422_foto2017_04
FTAT - Note	vista verso l'altare, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011/05/00
FTAN - Codice identificativo	1100371422_foto2011
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2016/10/10
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_schedaSisma_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/23
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_schedaSisma_02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/05/10
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_schedaSisma_03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa

FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2016/10/10
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_docFoto_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/23
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_docFoto_02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/05/10
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Palmiano/ 1242_044056
FNTI - Codice identificativo	1100371422_docFoto_03
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Pompei, Miriam
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Chiesa rifatta con materiale di recupero dell'antica chiesa e sull'antico impianto. Dati dimensionali: aula 6.2x8.8m, h. media 5.3m, area 54mq; facciata principale 7x6m, area 40mq; copertura chiesa 8x10m, area 100mq, altezza massima 6m. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalle schede elaborate per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegati).