

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371427
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	700_044073
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/03/08)

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	Casa parrocchiale in Vallorano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Casa parrocchiale di San Giorgio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Venarotta
PVCL - Località	VALLORANO
PVCI - Indirizzo	Frazione Vallorano, 21
PVCV - Altre vie di comunicazione	adiacente alla chiesa di San Giorgio
PVE - Diocesi	ASCOLI PICENO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Venarotta
CTSF - Foglio/Data	21/ 2019
CTSN - Particelle	101

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.524371
GPDPY - Coordinata Y	42.876823
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1729/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1729/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIN - Numero di piani	+3
-------------------------------	----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	discontinuità costruttive e del materiale
--	---

PN - PIANTA

PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	porticati
PNTE - Dati icnografici significativi	corpi annessi

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	in blocchi di pietra
CP - COPERTURE	
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Danni diffusi e gravi su gran parte dell'edificio con crolli interni localizzati, riferiti ad abbandono e sismi precedenti. Alcuni danni sembrano essere più recenti ma di difficile rilievo per le condizioni in cui versa l'edificio. Necessita di una visita più approfondita per valutare opere di consolidamento dell'edificio. Cantonale angolo sudovest a rischio di crollo (rilevamento danni post sisma agosto 2016: 2017/02/28; tipo di visita: completa).
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	in disuso
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	canonica
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Ascoli Piceno
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi

FTAD - Data	2017/02/28
FTAN - Codice identificativo	1100371427_foto2017
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/28
FTAN - Codice identificativo	1100371427_foto2017_02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/28
FTAN - Codice identificativo	1100371427_foto2017_03
FTAT - Note	interno, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011/05/00
FTAN - Codice identificativo	1100371427_foto2011
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	1100371427_sc

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/28
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Venarotta/ 700_044073
FNTI - Codice identificativo	1100371427_schedaSisma

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/28
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Venarotta/ 700_044073
FNTI - Codice identificativo	1100371427_docFoto

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Pompei, Miriam

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).
---------------------------	---