SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371429
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice 3888_044073

ACSS - Specifiche scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/09/08)

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione sussidiaria

OGTN - Denominazione Chiesa della Madonna Prati

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Marche
PVCP - Provincia AP
PVCC - Comune Venarotta

PVCL - Località PRATERA

PVCI - Indirizzo Strada Provinciale 93

PVCV - Altre vie di comunicazioneal bivio per la zona detta "Pratera"

	CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica		
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE			
CTSC - Comune	Venarotta		
CTSF - Foglio/Data	17/ 2019		
CTSN - Particelle	46		
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO		
GPI - Identificativo punto	2		
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica		
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO STATE OF THE S		
GPDP - PUNTO			
GPDPX - Coordinata X	13.491150		
GPDPY - Coordinata Y	42.884873		
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato		
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo		
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84		
GPB - BASE DI RIFERIMENTO			
GPBB - Descrizione sintetica	google maps		
GPBT - Data	2019		
GPBO - Note	(4434686) https://www.google.com/maps		
AU - DEFINIZIONE CULTURALE			
ATB - AMBITO CULTURALE			
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione		
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane		
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	costruzione		
RENN - Notizia	Fu costruito nel 1893 per iniziativa di alcuni Venarottesi, che si autotassarono, sottoscrivendo un documento di impegno. Tra i sottoscrittori figuravano: Mestichelli Felice ,Annibale e Romolo; Ruffini Luigi , Diomiro e Massimino; Alessandrini Luigi ,Carlo, Giacomo e Giovanni; Procaccioli Emidio e Pietro; Bartolini Alessandro; Cantalamessa Giulio e Luigi Trenta e altri. L'Oratorio fu benedetto, per delega di S.Ecc. Mons. Bartolomeo Ortolani, dal parroco di Cepparano don Pietro Martini, Vicario Foraneo, il 22 settembre 1893. Nella Visita Pastorale del 15 luglio 1895, il Vescovo decretò che "L'Oratorio è sotto la immediata soggezione del Parroco		
	locale, il quale ne terrà la chiave" Ogni anno, a metà ottobre, vi si celebrava la festa.		

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo RELI - Data 1893/00/00 **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XIX **REVI - Data** 1895/07/15 **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** intero bene Nel 1954, il parroco don Costantino Caioni, trasferì uno degli altari laterali della chiesa parrocchiale, dando incarico al pittore ascolano **RENN - Notizia** Dino Ferrari di dipingervi un'immagine della Madonna con due angeli ai lati. **RENF** - Fonte sitografia **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo** XX1954/00/00 **RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** XX REVS - Secolo **REVI - Data** 1954/00/00 **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** intero bene **RENS - Notizia sintetica** trasformazione scheda rilievo danni sisma **RENF** - Fonte **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** RELS - Secolo XXI 2000/00/00 **RELI - Data RELX** - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE **REVS - Secolo** XXI **REVI - Data** 2016/00/00 **REVX - Validità** ante PN - PIANTA **PNT - PIANTA** PNTS - Schema ad aula PNTF - Forma regolare SV - STRUTTURE VERTICALI **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** SVCT - Tipo di struttura parete **SVCC - Genere** in muratura SVCM - Materiali pietra SVCM - Materiali intonaco

CP - COPERTURE			
CPF - CONFIGURAZIONE EST			
CPFG - Genere	a tetto		
CPFF - Forma	a capanna		
CPM - MANTO DI COPERTURA			
CPMR - Riferimento	intera copertura		
CPMT - Tipo	coppi		
CPMM - Materiali	laterizio		
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI			
	PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVMU - Ubicazione	aula		
PVMG - Genere	in graniglia		
PVMS - Schema del disegno	piastrelle quadrate		
PVM - PAVIMENTI E PAVIME			
PVMU - Ubicazione	altare		
PVMG - Genere	in cotto		
PVMS - Schema del disegno	piastrelle esagonali		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZI	ONE		
STCR - Riferimento alla parte	intero bene		
STCC - Stato di conservazione	buono		
STCO - Indicazioni specifiche	non si segnalano danni dovuti al sisma del Centro Italia 2016; chiesa agibile (rilevamento danni: 2017/08/09; tipo di visita: completa)		
US - UTILIZZAZIONI			
USA - USO ATTUALE			
USAD - Uso	chiesa		
USO - USO STORICO			
USOD - Uso	chiesa		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale		
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Venarotta		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAA - Autore	Unità di Crisi		
FTAD - Data	2017/08/02		
FTAN - Codice identificativo	1100371429_foto2017		
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma		

FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Unità di Crisi	
FTAD - Data	2017/08/02	
FTAN - Codice identificativo	1100371429_foto2017_02	
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Unità di Crisi	
FTAD - Data	2017/08/02	
FTAN - Codice identificativo	1100371429_foto2017_03	
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAD - Data	2011/08/00	
FTAN - Codice identificativo	1100371429_foto2011	
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View	
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale	
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it	
DRAN - Codice identificativo	1100371429_sc	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma	
FNTA - Autore	Unità di Crisi	
FNTD - Data	2017/08/02	
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche	
FNTS - Posizione	Venarotta/ 3888_044073	
FNTI - Codice identificativo	1100371429_schedaSisma	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa	
FNTA - Autore	Unità di Crisi	
FNTD - Data	2017/8/02	
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche	
FNTS - Posizione	Venarotta/ 3888_044073	
FNTI - Codice identificativo	1100371429_docFoto	
BIL - Citazione completa	http://www.comune.venarotta.ap.it/zf/index.php/comunita-religiose/index-chiesa/dettaglio-chiesa/chiesa/6/back/chiesa (consultazione: 2019/10/28)	

AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2019	
CMPN - Nome	Musetti, Valentina	
FUR - Funzionario responsabile	Pompei, Miriam	
AN - ANNOTAZIONI		
OSS - Osservazioni	In chiesa è presente un trittico, acquarello su legno, di Dino Ferrari, 1954. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).	