

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371429
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	3888_044073
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/09/08)

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa della Madonna Prati

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Venarotta
PVCL - Località	PRATERA
PVCI - Indirizzo	Strada Provinciale 93
PVCV - Altre vie di comunicazione	al bivio per la zona detta "Pratera"

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Venarotta
----------------------	-----------

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	17/ 2019
---------------------------	----------

<b>CTSN - Particelle</b>	46
--------------------------	----

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
-----------------------------------	---

<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.491150
-----------------------------	-----------

<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.884873
-----------------------------	-----------

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
---	--------------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
-------------------------------------	-------------

<b>GPBT - Data</b>	2019
--------------------	------

<b>GPBO - Note</b>	(4434686) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>
--------------------	---

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
--	-------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze marchigiane
-----------------------------	------------------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
---------------------------------------	----------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
---------------------------------	-------------

<b>RENN - Notizia</b>	Fu costruito nel 1893 per iniziativa di alcuni Venarottesesi, che si autotassarono, sottoscrivendo un documento di impegno. Tra i sottoscrittori figuravano: Mesticelli Felice ,Annibale e Romolo; Ruffini Luigi , Diomiro e Massimino; Alessandrini Luigi, Carlo, Giacomo e Giovanni; Procaccioli Emidio e Pietro; Bartolini Alessandro; Cantalamessa Giulio e Luigi Trenta e altri. L'Oratorio fu benedetto, per delega di S.Ecc. Mons. Bartolomeo Ortolani, dal parroco di Cepparano don Pietro Martini, Vicario Foraneo, il 22 settembre 1893. Nella Visita Pastorale del 15 luglio 1895, il Vescovo decretò che "L'Oratorio è sotto la immediata soggezione del Parroco locale, il quale ne terrà la chiave ...." Ogni anno, a metà ottobre, vi si celebrava la festa.
-----------------------	---

<b>RENF - Fonte</b>	sitografia
---------------------	------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1893/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1895/07/15

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENK - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1954, il parroco don Costantino Caioni, trasferì uno degli altari laterali della chiesa parrocchiale, dando incarico al pittore ascolano Dino Ferrari di dipingervi un'immagine della Madonna con due angeli ai lati.
<b>RENF - Fonte</b>	sitografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1954/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1954/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENK - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	trasformazione
<b>RENF - Fonte</b>	scheda rilievo danni sisma

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2000/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2016/00/00
<b>REVM - Validità</b>	ante

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	regolare

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco

**CP - COPERTURE****CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	aula
<b>PVMG - Genere</b>	in graniglia
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	piastrelle quadrate

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	altare
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	piastrelle esagonali

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	non si segnalano danni dovuti al sisma del Centro Italia 2016; chiesa agibile (rilevamento danni: 2017/08/09; tipo di visita: completa)

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

**USO - USO STORICO**

<b>USOD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Venarotta

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/08/02
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371429_foto2017
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/08/02
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371429_foto2017_02
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/08/02
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371429_foto2017_03
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2011/08/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371429_foto2011
<b>FTAT - Note</b>	immagine creata da Google Street View

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	immagine creata da <a href="https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it">https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it</a>
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1100371429_sc

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda rilievo danni sisma
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2017/08/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	Venarotta/ 3888_044073
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371429_schedaSisma

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica integrativa
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2017/8/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	Venarotta/ 3888_044073
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371429_docFoto

**BIL - Citazione completa**

<http://www.comune.venarotta.ap.it/zf/index.php/comunita-religiose/index-chiesa/dettaglio-chiesa/chiesa/6/back/chiesa> (consultazione: 2019/10/28)

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2019

**CMPN - Nome**

Musetti, Valentina

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Pompei, Miriam

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

In chiesa è presente un trittico, acquarello su legno, di Dino Ferrari, 1954. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).