

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371482
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1381_043038
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Michele Arcangelo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Pieve Torina
PVCL - Località	Fiume

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Pieve Torina
CTSF - Foglio/Data	11/ 2019
CTSN - Particelle	A, 138

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.000941
GPDPY - Coordinata Y	43.042449
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	vela campanaria

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solai
----------------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	in legno
----------------------------------	----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	mattoni

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cantoria
--------------------------	----------

PVMG - Genere	tavole di legno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	mattonelle
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	mattonelle
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di porta
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di finestra
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** frontone**DECQ - Qualificazione del tipo** modanato**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lesena**DECQ - Qualificazione del tipo** con capitello**DECM - Materiali** intonaco**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** vela campanaria**STCO - Indicazioni specifiche** Il corpo del campanile è scollegato dalla chiesa, su di esso si sono visionate lesioni in prossimità degli archi; alto è il pericolo di ribaltamento (rilevamento danni post sisma: 2016/10/25). Condizione precaria (rilevamento danni post sisma: 2018/05/15).**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** prospetto principale**STCO - Indicazioni specifiche** Danno lieve con rischio di ribaltamento della facciata e ribaltamento del timpano, danno grave riguardante i meccanismi nel piano della facciata (rilevamento danni post sisma: 2016/10/25). Danno moderato per il ribaltamento della facciata e danno grave per i meccanismi nel piano della facciata (rilevamento danni post sisma: 2018/05/15).**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** volte**STCC - Stato di conservazione** crollo**STCO - Indicazioni specifiche** (rilevamento danni post sisma: 2018/05/15).**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** abside**STCC - Stato di conservazione** danno grave**STCO - Indicazioni specifiche** (rilevamento danni post sisma: 2018/05/15).**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** aggetti**STCC - Stato di**

conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	(rilevamento danni post sisma: 2016/10/25)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti laterali
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	(rilevamento danni post sisma: 2018/05/15).
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Vito
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (D. Lgs. 42/2004 art. 12 comma 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371482_foto01
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371482_foto02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371482_foto03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma

FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2016/10/25
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043038
FNTI - Codice identificativo	1100371482_scheda_2016102
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/28
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043038
FNTI - Codice identificativo	1100371482_scheda_2017022
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2018/05/15
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043038
FNTI - Codice identificativo	1100371482_scheda_2018051
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2016/10/25
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043038
FNTI - Codice identificativo	1100371482_foto_20161025
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/28
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043038
FNTI - Codice identificativo	1100371482_foto_20170228
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2018/05/15
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043038
FNTI - Codice identificativo	1100371482_foto_20180515
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Petruzzelli, Savino
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).