

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371494
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	2138_043034
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giovanni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Muccia
PVCL - Località	Culdigione

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Muccia
CTSF - Foglio/Data	12
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.048945
GPDPY - Coordinata Y	43.069519
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4494626) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1900/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1900/00/00
REVX - Validità	ca

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	articolato
PNTE - Dati icnografici	

significativi	vela campanaria
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sacrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	in muratura
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di porta
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCO - Indicazioni specifiche	Danno moderato ai meccanismi nella sommità della facciata, danno grave ai meccanismi nel piano della facciata, assenza di danno per ribaltamento della facciata (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti laterali
STCO - Indicazioni specifiche	Danno moderato di rsiposta trasversale dell'aula e danno grave per meccanismi di taglio nelle pareti laterali (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	abside
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Lesioni verticali nelle pareti dell'abside, meccanismi di taglio, meccanismi dell'abside riferiti alla sacrestia (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	meccanismi negli elementi di copertura (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	vela campanaria
STCC - Stato di conservazione	danno molto grave
STCO - Indicazioni specifiche	Vela campanaria fessurata alla base, a rischio crollo (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Biagio in Muccia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (D. Lgs. 42/2004 art. 12 comma 1)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371494_foto01
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371494_foto02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371494_foto03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	2138_043034
FNTI - Codice identificativo	1100371494_scheda

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	2138_043034
FNTI - Codice identificativo	1100371494_foto

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella

OSS - Osservazioni

I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).