

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371495
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	2139_043034
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa SS. Maria di Loreto
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Muccia
PVCL - Località	COSTAFIORE
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC -	

Comune	Muccia
---------------	--------

| **CTSF - Foglio /Data** | 12 |
| **CTSN - Particelle** | A |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
-----------------------------------	---

| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.038661
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	43.068630
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

| **GPBT - Data** | 2019 |
| **GPBO - Note** | (4495317) <https://www.google.com/maps> |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

| **ATBD - Denominazione** | maestranze marchigiane |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | contesto |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

| **RENF - Fonte** | www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&type=auto&code=33815&Chiesa_di_Maria_Santissima_di_Loreto__Costa_Muccia99999 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema

ad aula

PNTF - Forma

rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

pietra

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere

a tetto

CPFF - Forma

a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma

a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria

travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo

coppi

CPMM - Materiali

laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere

in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

mostra di porta

DECM - Materiali

mattoni

DECM - Materiali

pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU -

Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di finestra
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	Ribaltamento della facciata (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti laterali
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Meccanismo di taglio nelle pareti laterali e lesioni vicino alle teste delle travi lignee (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	abside
STCC - Stato di conservazione	crollo
STCO - Indicazioni specifiche	Ribaltamento dell'abside, lesioni verticali nelle pareti dell'abside. Danno grave per lesioni inclinate nell'abside (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	vela campanaria
STCC - Stato di conservazione	danno molto grave
STCO - Indicazioni specifiche	(rilevamento danni post sisma del 2017/02/21)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	chiesa
------------	--------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	chiesa
------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Biagio

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (D. Lgs. 42/2004 art. 12 comma 1)
---------------------------	---

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371495_foto01
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371495_foto02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371495_foto03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS -	

Posizione	2139_0430334
FNTI - Codice identificativo	1100371495_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043034
FNTI - Codice identificativo	1100371495_foto
BIL - Citazione completa	www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do? mode=guest&type=auto&code=33815&Chiesa_di_Maria_Santissima_di_Loreto__Costa _Muccia99999
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).