

# SCHEDA



## CD - CODICI

**TSK - Tipo scheda** A

**LIR - Livello ricerca** I

### NCT - CODICE UNIVOCO

**NCTR - Codice regione** 11

**NCTN - Numero catalogo generale** 00371495

**ESC - Ente schedatore** S263

**ECP - Ente competente** S263

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

**ACSE - Ente** U.C.C.R. Marche

**ACSC - Codice** 2139\_043034

**ACSS - Specifiche** scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

**OGTD - Definizione tipologica** chiesa

**OGTN - Denominazione** Chiesa SS. Maria di Loreto

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVCS - Stato** ITALIA

<b>PVCR - Regione</b>	Marche
<b>PVCP - Provincia</b>	MC
<b>PVCC - Comune</b>	Muccia
<b>PVCL - Località</b>	COSTAFIORE

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTSC - Comune</b>	Muccia
<b>CTSF - Foglio /Data</b>	12
<b>CTSN - Particelle</b>	A

### GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
-----------------------------------	---

<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.038661
-----------------------------	-----------

<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.068630
-----------------------------	-----------

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
---	--------------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

### GPB - BASE DI RIFERIMENTO

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
-------------------------------------	-------------

<b>GPBT - Data</b>	2019
--------------------	------

<b>GPBO - Note</b>	(4495317) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>
--------------------	---

### AU - DEFINIZIONE CULTURALE

#### ATB - AMBITO CULTURALE

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
--	-------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze marchigiane
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENF - Fonte</b>	<a href="http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&amp;type=auto&amp;code=33815&amp;Chiesa_di_Maria_Santissima_di_Loreto__Costa__Muccia99999">www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&amp;type=auto&amp;code=33815&amp;Chiesa_di_Maria_Santissima_di_Loreto__Costa__Muccia99999</a>
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPF G - Genere</b>	a tetto
<b>CPF F - Forma</b>	a capanna
<b>CPF Q - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM G - Genere</b>	in cotto
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECU - Ubicazione** prospetto principale

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** mostra di porta

**DECM - Materiali** mattoni

**DECM - Materiali** pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECU - Ubicazione** prospetto principale

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** mostra di finestra

**DECM - Materiali** mattoni

**DECM - Materiali** pietra

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte** prospetto principale

**STCC - Stato di conservazione** danno lieve

**STCO - Indicazioni specifiche** Ribaltamento della facciata (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte** pareti laterali

**STCC - Stato di conservazione** danno grave

**STCO - Indicazioni specifiche** Meccanismo di taglio nelle pareti laterali e lesioni vicino alle teste delle travi lignee (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte** abside

**STCC - Stato di conservazione** crollo

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Ribaltamento dell'abside, lesioni verticali nelle pareti dell'abside. Danno grave per lesioni inclinate nell'abside (rilevamento danni post sisma del 2017/02/21).
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	vela campanaria
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno molto grave
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	(rilevamento danni post sisma del 2017/02/21)
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di San Biagio
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (D. Lgs. 42/2004 art. 12 comma 1)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371495_foto01
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371495_foto02
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371495_foto03
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda rilievo danni sisma
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2017/02/21
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	2139_0430334
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371495_scheda
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica integrativa
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2017/02/21
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	043034
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371495_foto
<b>BIL - Citazione completa</b>	<a href="http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&amp;type=auto&amp;code=33815&amp;Chiesa_di_Maria_Santissima_di_Loreto__Costa__Muccia99999">www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&amp;type=auto&amp;code=33815&amp;Chiesa_di_Maria_Santissima_di_Loreto__Costa__Muccia99999</a>
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	Panzani, Laura
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Bellesi, Rosella
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).