

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00144897
ESC - Ente schedatore	S255
ECP - Ente competente	S59

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	bene individuo
RVES - Codice bene componente	bene individuo

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	costiera
OGTN - Denominazione	Torre del Porticciolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Alghero
PVCL - Località	Porticciolo
PVCV - Altre vie di comunicazione	L'edificio è situato su un piccolissimo promontorio a circa 40 m slm.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Alghero
CTSF - Foglio/Data	14/ 1997
CTSN - Particelle	10
CTSP - Proprietari	ENTE PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA ED AGRARIA IN SARDEGNA

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO**GPDPX - Coordinata X** 8.186445**GPDPY - Coordinata Y** 40.644023**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO****GPCL - Quota s.l.m.** 40.00**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea senza sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**GPBO - Note** (4486576) <https://www.google.com/maps>**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ingegneri militari spagnoli**ATBM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** L'edificio venne costruito durante la seconda metà del XVI sec., ad opera dei corallari algheresi, che riparavano le barche nella piccola insenatura. Risulta presidiata già dal 1572.**RENF - Fonte** bibliografica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELF - Frazione di secolo** seconda metà**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1572/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** lavori di ristrutturazione**RENN - Notizia** E' documentato che nel 1621 si eseguono lavori di ristrutturazione sulla torre per mano dell'Amministrazione del Real; a quella data dunque la torre doveva già essere passata di proprietà.**RENF - Fonte** bibliografica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1621/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1621/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	torre di guardia
RENN - Notizia	Nel 1729 è nominata come torre di guardia.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1729/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1729/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	nuove riparazioni
RENN - Notizia	Nel 1785 si eseguono riparazioni al rivellino; nel 1830 sono eseguite nuove riparazioni.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1785/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1830/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificio presidiato
RENN - Notizia	L'edificio risulta ancora presidiato nel 1846.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1846/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1846/00/00
SI - SPAZI	

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.;p. 1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta circolare; muratura a sacco di blocchi di trachite e arenaria e paramento ad intonaco; volta a cupola; copertura piana (piazza d'armi).
--	---

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	battuto in calce

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	feritoie e nicchie
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Una profonda lesione attraversa tutta la torre nel senso dell'altezza, sezionandola in due parti (da cui il crollo di parte della volta). Altre lesioni o estese lacune sono rilevabili nell'apice del cilindro. Le condizioni generali strutturali sono pessime.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	rudere

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	disuso
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	segnalazioni e difesa (posto fortificato)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio Statale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.Lgs.490/1999,D.Lgs.490/1999, ex lege 1497/39,ex lege 431/85
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.Lgs.490/1999,D.Lgs.490/1999, ex lege 1497/39,ex lege 431/85
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Parco Regionale di Porto Conte
STUN - Sintesi normativa zona	sottozona F3+G1: zona di non trasformabilità
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS116021)
FTAT - Note	veduta da est (2001)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS116026)
FTAT - Note	veduta da Ovest (boccaporto) (2001)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	3(SBAPPSADSS116023)
FTAT - Note	crollo parziale della volta (2001)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	3(SBAPPSADSS116016)
FTAT - Note	nicchia in spessore murario (interno) (2001)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	6(SBAPPSADSS116013)
FTAT - Note	veduta d'insieme (2001)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice	

identificativo	2000144897_sc
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda obsoleta
FNTD - Data	2001
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza SABAP SSNU/ Catalogo
FNTS - Posizione	2000144897
FNTI - Codice identificativo	2000144897_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Visura catastale
FNTD - Data	2020/03/04
FNTN - Nome archivio	NCEU
FNTS - Posizione	Direzione Provinciale di Sassari
FNTI - Codice identificativo	2000144897_visura
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fois F.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000077
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Montaldo G.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	00000061
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rassu M.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	00000134
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Frulio G.
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2004
RVMN - Nome	Pulina L.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020

AGGN - Nome	Piras S.E.
AGGR - Referente scientifico	Frulio G.
AGGF - Funzionario responsabile	Dettori M.P.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

L'edificio, parzialmente diruto, si trova in pessimo stato di conservazione. DESCRIZIONE: Edificio a pianta circolare con volume prevalentemente cilindrico su un breve tronco di cono (con spigoli marcatamente arrotondati). Quest'ultimo costituisce il basamento a scarapa che sul fronte a terra è alto circa 5 m, mentre sul lato a mare (dirupo di circa 40 m slm) lo zoccolo si sviluppa per altri circa 6 metri, mostrando a metà dell'altezza una doppia scarpa arrotondata. L'accesso dal boccaporto (il cui paramento murario sovrastante è attualmente crollato) conduce al vano interno di forma circolare con copertura voltata a cupola (parte di questa è interessata da un crollo). Dall'interno, in pessime condizioni di conservazione, si rilevano alcune feritoie e nicchie per arredi. A sinistra, in spessore murario, è ricavata la scala per la terrazza (piazza d'armi). Il piccolo anfratto è illuminato da una feritoia di forma triangolare. Nella terrazza si rilevano i lacerti dei setti parapetto e delle feritoie. Il paramento esterno ed interno era del tutto intonacato, come può rilevarsi oggi sul fronte a Nord-Est: la struttura a sacco di blocchi di arenaria e trachite di estrazione locale era rivestita da un consistente strato di intonaco a calce che conferiva omogeneità alla struttura. Oggi la restante faccia della torre è tutta faccia a vista. RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio è situato su un piccolissimo promontorio a circa 40 m slm; la torre funge da baluardo per la caletta ricavata nel piccolo golfo e per le spiagge di Cala Viola. PRINCIPALI FONTI DOCUMENTARIE: Relazione del Camos (1572); Descrizione del Fara (ante 1591); Relazione del Ripol (1767); Descrizione del Della Marmora nella "Carta dell'Isola del Regno di Sardegna" (1856). Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, DO-DRA, DO-FNT, AGG