

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00318956

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa della Natività di Maria Vergine

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune	San Martino in Rio
PVCL - Località	GAZZATA
PVCI - Indirizzo	Via Gazzata 33
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	San Martino in Rio
CTSF - Foglio/Data	16/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.766355778
GADPY - Coordinata Y	44.702183367
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.76622435
GADPY - Coordinata Y	44.701915146
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.76589712
GADPY - Coordinata Y	44.701995612
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.766044642
GADPY - Coordinata Y	44.702287973
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.766133155
GADPY - Coordinata Y	44.702261151
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.766141201
GADPY - Coordinata Y	44.702274562
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.766197528
GADPY - Coordinata Y	44.702255787
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.766210939
GADPY - Coordinata Y	44.702277244
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	

GADPX - Coordinata X	10.766347731
GADPY - Coordinata Y	44.702239693
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.766328956
GADPY - Coordinata Y	44.702191414
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.766355778
GADPY - Coordinata Y	44.702183367
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	10-6-2015
GABO - Note	(3078365) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	Nel 1751 si afferma che la chiesa minaccia rovina, nel 1764 i lavori di ristrutturazione della chiesa sono terminati, nel 1834 viene rialzata la vecchia torre, sulla base della precedente.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIV
RELI - Data	1377/00/00
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1834/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad unica navata
PNTE - Dati icnografici significativi	unica navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	navata centrale
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata principale (cupola esclusa)
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con lanterna sovrastante
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata principale (cupola esclusa)
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cupola
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFF - Forma	ottagonale su archi
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura

CPCT - Struttura primaria	travature
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia della Natività di Maria Vergine
CDGI - Indirizzo	Via Gazzata, 33 - Gazzata di San Martino in Rio (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona d'interesse pubblico/ restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611676491391
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031859
FTAT - Note	veduta prospetto frontale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611676719074
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia

FNTS - Posizione	San Martino in Rio - foglio 16
FNTI - Codice identificativo	00318956_Allegato1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Borghi G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>LC/PVL/PVL[1]: Parrocchia della Natività di Maria Vergine in Gazzata di San Martino in Rio, Vicariato di Correggio, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996).// PN/PNT/PNTS: ad una navata con due cappelle laterali./ IGMN: F° 74 II S.O.; IGMD: San Martino in Rio./ DO/BIB[1]/BIBA: Saccani G.; DO/BIB[1]/BIBD: 1927./ L'attuale chiesa parrocchiale è stata realizzata nel secolo XVIII utilizzando "parte" delle murature di un precedente edificio religioso risalente al 1000 ad impianto tipicamente Romanico. Nell'archivio vescovile è conservata una pianta di questa vecchia chiesa, rilevata nel 1663. La vecchia pianta era a tre navate con tre absidi circolari e quattro altari. Quattro pilastri, a sezione quadrata dividevano le navate interne. L'edificio viene rimaneggiato varie volte: 1337, 1495 e fine 1500. Nel 1751 si dice che la chiesa minaccia rovina ed i parrocchiani, decidendo di migliorare l'immagine della loro chiesa, la abbatterono e ne ricostruirono una nuova. Nel 1764 i lavori erano terminati. (Torre campanaria costruita nel 1834 sulla base della precedente).// Era parte del bene complesso 0800318955. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS</p>