

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00144896
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	costiera
OGTN - Denominazione	Torre del Tramariglio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Alghero
PVCL - Località	Tramariglio
PVCV - Altre vie di comunicazione	l'edificio è situato su un promontorio a sinistra della strada per chi, superata la ex colonia penale del Tramariglio, vada alle grotte di Nettuno. L'accesso è garantito attraverso un viottolo, che si dirige verso il mare.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Alghero
CTSF - Foglio/Data	45/ 1997
CTSN - Particelle	4

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPD - PUNTO	
GPDPIX - Coordinata X	8.17158
GPDPIY - Coordinata Y	40.5873179
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--------------------------------------------	-----------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--------------------------------------------------	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	nr
-------------------------------------	----

GPBT - Data	2020
--------------------	------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
------------------------------------------	-------------

ATBD - Denominazione	ingegneri militari spagnoli
-----------------------------	-----------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	La torre fu edificata nel 1585, con il capitano Juan Chapino, ma fu ultimata soltanto nel 1598.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

RENF - Fonte	bibliografica
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1585/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1598/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	primo restauro
---------------------------------	----------------

RENN - Notizia	Risulta che nel 1647 la torre fu restaurata in seguito ad un pesante attacco subito dal mare. Si trattava probabilmente dell'incursione barbaresca del 1637.
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENF - Fonte	bibliografica
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1637/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1647/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	edificio presidiato
RENN - Notizia	L'edificio risulta presidiato ancora nel 1843.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1843/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1843/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	menzione sulle mappe
RENN - Notizia	L'edificio risulta indicato, con toponimi più o meno corrispondenti, in molte mappe storiche dal XVI al XIX secolo.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	La torre venne acquistata con il terreno adiacente da Don Niccolò Sussarello tra il 1905 e il 1910 ed è attualmente di proprietà dei suoi eredi.
RENF - Fonte	fonte orale diretta: Dott. Mario Matteo Tola
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t; p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta circolare con sviluppo anulare; muratura a sacco di calcare, arenaria e malta di calce; scialbatura superficiale; volta a cupola su pilastro circolare; copertura piana (piazza d'armi).
SC - SCALE	

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	in spessore murario
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	battuto in calce

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchie
DECM - Materiali	muratura

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	I fori della piazza d'armi (copertura) favoriscono il degrado della struttura muraria sottostante. La muratura a sacco risulta localmente disgregata o priva di compagine strutturale o lacunosa per buona parte dello spessore. Il pilastro centrale risulta privo di alcuni blocchi del paramento, lungo un settore verticale. Lo strato di intonaco (scialbatura) sia interno che esterno, risulta in gran parte lacunoso o del tutto assente.
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
--------------------------------------	----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	disuso
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	segnalazioni e difesa (posto fortificato)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Dore
CDGS - Indicazione specifica	Passino
CDGS - Indicazione specifica	Grixoni Anna
CDGS - Indicazione specifica	Grixoni Giovanni e Anna Maria
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.Lgs.490/1999,D.Lgs.490/1999, ex lege 1497/39,ex lege 431/85
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.Lgs.490/1999,D.Lgs.490/1999, ex lege 1497/39,ex lege 431/85
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Parco Regionale di Porto Conte
STUN - Sintesi normativa zona	sottozona H3: zona di non trasformabilità
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS116005)
FTAT - Note	particolare del fronte ovest (2001)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS116011)
FTAT - Note	fronte a sud (2001)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	3(SBAPPSADSS116006)
FTAT - Note	particolare del fronte sud (2001)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	3(SBAPPSADSS116008)
FTAT - Note	fronte a nord (2001)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	4(SBAPPSADSS116012)
FTAT - Note	vano interno: volta su pilastro circolare (2001)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	4(SBAPPSADSS116004)
FTAT - Note	particolare del vano interno: volta (2001)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	2000144896a
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda 2.0
FNTD - Data	2020
FNTN - Nome archivio	s255 - s59
FNTS - Posizione	virtuale
FNTI - Codice identificativo	2000144896b
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fois F.

BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000077
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Montaldo G.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	00000061
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rassu M.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	00000134
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Frulio G.
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2004
RVMN - Nome	Pulina L.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Pistidda, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Dettori, Maria Paola
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>DESCRIZIONE: Edificio cilindrico su tronco di cono. Dal boccaporto (h. 5 m. dal suolo) si accede all'unico livello -vano- coperto della torre. A destra, in spessore murario si apre una nicchia circolare; a sinistra un piccolo vano che contiene la scala a chiocciola. L'ambiente è voltato a cupola su pilastro centrale a sezione circolare. Sono ricavate in spessore murario due finestre, una archiacuta con rinfianchi in mattoni, l'altra, attualmente compresa in un crollo che ha interessato parte della muratura. Sono aperte anche alcune feritoie. Si rilevano ancora: due piccole nicchie (per arredi?), l'apertura per il vano del pozzo (ora compresa in un crollo) ed il vano in spessore forse utilizzato come cucina. La scala a chiocciola è parzialmente diruta. Da questa soi accede alla piazza d'armi. La terrazza conserva resti di garitte e feritoie. In cima alla torre si rilevano i rsti delle mensole monolitiche su cui appoggiavano le garitte. Ad ovest della torre si conservano i resti del rivellino del baluardo (fronte a mare).</p> <p>RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio è situato su un promontorio a</p>

sinistra della strada per chi, superata la ex colonia penale del Tramariglio, vada alle grotte di Nettuno. L'accesso è garantito attraverso un viottolo, che si dirige verso il mare. **PRINCIPALI FONTI DOCUMENTARIE:** Relazione di G. F. Fara (ante 1591); Carta sulla Descripcion de la Isla y Renyo de Sardena di F. Vico (1639); la Relazione del Ripoll del 1767; la Descrizione del Della Marmora nella Carta dell'Isola del Regno di Sardegna (1856).