

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00021475
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	RO
PVCC - Comune	Corbola
PVCI - Indirizzo	Via Garzara, 147
PVL - Altra località	CASADA

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	11
SETD - Denominazione	SPIN

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Corbola
CTSF - Foglio/Data	12/ 1998
CTSN - Particelle	110
CTSN - Particelle	243
CTSN - Particelle	244

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Corbola
CTSF - Foglio/Data	12/ 2020
CTSN - Particelle	110, 243, 244, 320

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.108095
GPDPY - Coordinata Y	44.993909
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura rurale bassopolesana
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Questa casa, collegabile tipologicamente all'edilizia rurale polesana, fu costruita nella prima metà del XX secolo.
RENF - Fonte	n.d.c. tabella apposta sull'edificio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio a pianta rettangolare, distribuito su 2 piani. Muratura in mattoni pieni, copertura a capanna in coppi, con struttura portante in travi dilegno.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.; p.1

PNTS - Schema

longitudinale

PNTF - Forma

rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

continua

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

intero bene

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFF - Forma

piano

SOFP - Caratteristiche

orditura

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva

in legno

SOES - Specificazioni tecniche

con orditura semplice

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma

a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCT - Struttura primaria**

travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo

coppi

CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a volo
SCSC - Tecnica	gradini su travi
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero p.t.
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a maglia quadrata
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	n.2 camini
DECM - Materiali	muratura intonacata
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	esterna facciata sud
LSIG - Genere	tabella
LSII - Trascrizione testo	Società Cattolica di Assicurazione
LSIC - Tecnica	a rilievo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIM - Materiali	ferro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Cedimento parziale della copertura e della scala, totale mancanza degli architravi delle aperture, di infissi interni ed esterni, consistente distacco degli intonaci, camini pericolanti.
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	nessuno
-------------------	---------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XX secolo - prima metà)
---------------------------------------	--

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	Finotti, Irene
-------------------------------------	----------------

CDGI - Indirizzo	Via Camisotti, 10 - Corbola (RO)
-------------------------	----------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al "piano di area del delta del Po"
-----------------------------------	---

STUN - Sintesi normativa zona	sottozona E2
--------------------------------------	--------------

STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 24/85
---	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
--------------------	-----------------

FTAD - Data	1998
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 9334)
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	scorcio prospettico da sud est
--------------------	--------------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
--------------------	-----------------

FTAD - Data	1998
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	2 (SABAP VR 9335)
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	prospetto sud
--------------------	---------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
--------------------	-----------------

FTAD - Data	1998
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	3 (SABAP VR 9336)
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	partito architettonico facciata sud
--------------------	-------------------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	4 (SABAP VR 9337)
FTAT - Note	prospetto ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	5 (SABAP VR 9338)
FTAT - Note	vista interna piano terra
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1614155953123
FTAT - Note	estratto di mappa catastale da Agenzia Entrate 2020
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1501062162139
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	perimetrazione edificio
DRAN - Codice identificativo	New_1501062262457
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Gibotto G.B./ Scarpari G.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	179
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Uzzo, I.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	

RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Gabucci, Ada
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>Ariano nel Polesine; Questa casa rurale, originariamente ad uso abitativo ed ora abbandonata, è un edificio isolato nella campagna di Corbola in località Casada raggiungibile da via Garzara, tramite una strada sterrata. Orientato sud/nord, a pianta rettangolare su due piani, con copertura a capanna in coppi su struttura di legno, è un tipico esempio della tipologia abitativa povera del Polesine basata sull'accostamento di due unità abitative elementari a due piani evidenziate dalla presenza dei camini ed, in questo caso, anche dal diverso dimensionamento dei mattoni impiegati. Infatti, per la parte est sono state impiegate delle "lastrine" in cotto mentre per la parte ovest sono stati usati dei mattoni normali. I solai sono in legno ed i due corpi scale, pure in legno e quasi completamente crollati, si situano uno a N/E con andamento da ovest ad est e l'altro a N/O con andamento sempre da ovest a est. I pavimenti sono in cotto al piano terra ed in legno al primo piano. Tutto il complesso è databile alla metà del XIX secolo. Esso fu probabilmente costruito per la Soc. Cattolica di Assicurazione come risulta dalla targa di ferro posta in alto sopra la porta di ingresso dell'ala est. La facciata principale di sud presenta come unici ornamenti due grandi camini, notevolmente rilevati in facciata e terminanti con gli imponenti comignoli, ed il semplice sporto di gronda che si ripete anche sul lato nord. Sull'area antistante il corpo di est, rimane un'aia pavimentata in cotto che serviva per l'essiccazione e la lavorazione dei prodotti della terra. L'edificio abitato fino agli anni '60 si trova ora in stato di abbandono. Il grave stato di deperimento del manufatto è dovuto, sia all'asestamento del terreno circostante che ha provocato gravi lesioni alle murature, sia alle infiltrazioni di umidità e alla mancanza degli scuri di legno, che hanno aggravato le lesioni e provocato il distacco di gran parte degli intonaci interni ed esterni. Con la revisione 2020 sono stati aggiornati i seguenti paragrafi: CS (con aggiunta dell'estratto di mappa 2020) e GP. Aggiornamento catalografico svolto nell'ambito del Progetto INTERREG V - A Italia-Croazia 2014-2020 "VALUE - Environmental And cultural hEritage development" - Cod. 10046694.</p>