

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 05 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00021475 |
| ESC - Ente schedatore | S73 |
| ECP - Ente competente | S73 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | rurale |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|----------------------|------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Veneto |
| PVCP - Provincia | RO |
| PVCC - Comune | Corbola |
| PVCI - Indirizzo | Via Garzara, 147 |
| PVL - Altra località | CASADA |

SET - SETTORE

| | |
|----------------------|------|
| SETT - Tipo | TP |
| SETN - Numero | 11 |
| SETD - Denominazione | SPIN |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Corbola |
| CTSF - Foglio/Data | 12/ 1998 |
| CTSN - Particelle | 110 |
| CTSN - Particelle | 243 |
| CTSN - Particelle | 244 |

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|--------------------|
| CTSC - Comune | Corbola |
| CTSF - Foglio/Data | 12/ 2020 |
| CTSN - Particelle | 110, 243, 244, 320 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|----------------------------|---|
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|--|---|
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 12.108095 |
| GPDPY - Coordinata Y | 44.993909 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | Google Maps |
| GPBT - Data | 2020 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | architettura rurale bassopolesana |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi tipologica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Questa casa, collegabile tipologicamente all'edilizia rurale polesana, fu costruita nella prima metà del XX secolo. |
| RENF - Fonte | n.d.c. tabella apposta sull'edificio |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELW - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| RE VW - Validità | ca |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t.; p.1 |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio a pianta rettangolare, distribuito su 2 piani. Muratura in mattoni pieni, copertura a capanna in coppi, con struttura portante in travi dilegno.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.; p.1

PNTS - Schema

longitudinale

PNTF - Forma

rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

continua

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

intero bene

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFF - Forma

piano

SOFP - Caratteristiche

orditura

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva

in legno

SOES - Specificazioni tecniche

con orditura semplice

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma

a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCT - Struttura primaria**

travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo

coppi

| | |
|---|--|
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | a volo |
| SCSC - Tecnica | gradini su travi |
| SCSM - Materiali | legno |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero p.t. |
| PVMG - Genere | in cotto |
| PVMS - Schema del disegno | a maglia quadrata |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | n.2 camini |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | esterna facciata sud |
| LSIG - Genere | tabella |
| LSII - Trascrizione testo | Società Cattolica di Assicurazione |
| LSIC - Tecnica | a rilievo |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIM - Materiali | ferro |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Cedimento parziale della copertura e della scala, totale mancanza degli architravi delle aperture, di infissi interni ed esterni, consistente distacco degli intonaci, camini pericolanti. |
| US - UTILIZZAZIONI | |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|---------|
| USAD - Uso | nessuno |
|-------------------|---------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria (XX secolo - prima metà) |
|---------------------------------------|--|

| | |
|-------------------|------------|
| USOD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| CDGS - Indicazione specifica | Finotti, Irene |
|-------------------------------------|----------------|

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| CDGI - Indirizzo | Via Camisotti, 10 - Corbola (RO) |
|-------------------------|----------------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|---|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. adeguato al "piano di area del delta del Po" |
|-----------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| STUN - Sintesi normativa zona | sottozona E2 |
|--------------------------------------|--------------|

| | |
|---|------------|
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 24/85 |
|---|------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| FTAP - Tipo | positivo colore |
|--------------------|-----------------|

| | |
|--------------------|------|
| FTAD - Data | 1998 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| FTAN - Codice identificativo | 1 (SABAP VR 9334) |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| FTAT - Note | scorcio prospettico da sud est |
|--------------------|--------------------------------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| FTAP - Tipo | positivo colore |
|--------------------|-----------------|

| | |
|--------------------|------|
| FTAD - Data | 1998 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| FTAN - Codice identificativo | 2 (SABAP VR 9335) |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------|---------------|
| FTAT - Note | prospetto sud |
|--------------------|---------------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| FTAP - Tipo | positivo colore |
|--------------------|-----------------|

| | |
|--------------------|------|
| FTAD - Data | 1998 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| FTAN - Codice identificativo | 3 (SABAP VR 9336) |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| FTAT - Note | partito architettonico facciata sud |
|--------------------|-------------------------------------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|---|---|
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAD - Data | 1998 |
| FTAN - Codice identificativo | 4 (SABAP VR 9337) |
| FTAT - Note | prospetto ovest |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAD - Data | 1998 |
| FTAN - Codice identificativo | 5 (SABAP VR 9338) |
| FTAT - Note | vista interna piano terra |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1614155953123 |
| FTAT - Note | estratto di mappa catastale da Agenzia Entrate 2020 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAN - Codice identificativo | New_1501062162139 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAO - Note | perimetrazione edificio |
| DRAN - Codice identificativo | New_1501062262457 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Gibotto G.B./ Scarpari G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1980 |
| BIBH - Sigla per citazione | 179 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1998 |
| CMPN - Nome | Uzzo, I. |
| FUR - Funzionario responsabile | Ferrari, S. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |

| | |
|--|--|
| RVMD - Data | 2000 |
| RVMN - Nome | Reginato F. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | D'Ambrosio, Silvia |
| AGGF - Funzionario responsabile | Vecchiato, Maristella |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Gabucci, Ada |
| AGGF - Funzionario responsabile | Vecchiato, Maristella |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | <p>Ariano nel Polesine; Questa casa rurale, originariamente ad uso abitativo ed ora abbandonata, è un edificio isolato nella campagna di Corbola in località Casada raggiungibile da via Garzara, tramite una strada sterrata. Orientato sud/nord, a pianta rettangolare su due piani, con copertura a capanna in coppi su struttura di legno, è un tipico esempio della tipologia abitativa povera del Polesine basata sull'accostamento di due unità abitative elementari a due piani evidenziate dalla presenza dei camini ed, in questo caso, anche dal diverso dimensionamento dei mattoni impiegati. Infatti, per la parte est sono state impiegate delle "lastrine" in cotto mentre per la parte ovest sono stati usati dei mattoni normali. I solai sono in legno ed i due corpi scale, pure in legno e quasi completamente crollati, si situano uno a N/E con andamento da ovest ad est e l'altro a N/O con andamento sempre da ovest a est. I pavimenti sono in cotto al piano terra ed in legno al primo piano. Tutto il complesso è databile alla metà del XIX secolo. Esso fu probabilmente costruito per la Soc. Cattolica di Assicurazione come risulta dalla targa di ferro posta in alto sopra la porta di ingresso dell'ala est. La facciata principale di sud presenta come unici ornamenti due grandi camini, notevolmente rilevati in facciata e terminanti con gli imponenti comignoli, ed il semplice sporto di gronda che si ripete anche sul lato nord. Sull'area antistante il corpo di est, rimane un'aia pavimentata in cotto che serviva per l'essiccazione e la lavorazione dei prodotti della terra. L'edificio abitato fino agli anni '60 si trova ora in stato di abbandono. Il grave stato di deperimento del manufatto è dovuto, sia all'asestamento del terreno circostante che ha provocato gravi lesioni alle murature, sia alle infiltrazioni di umidità e alla mancanza degli scuri di legno, che hanno aggravato le lesioni e provocato il distacco di gran parte degli intonaci interni ed esterni. Con la revisione 2020 sono stati aggiornati i seguenti paragrafi: CS (con aggiunta dell'estratto di mappa 2020) e GP. Aggiornamento catalografico svolto nell'ambito del Progetto INTERREG V - A Italia-Croazia 2014-2020 "VALUE - EnVironmental And cultural hEritage development" - Cod. 10046694.</p> |