

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066123
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	maggiore
OGTN - Denominazione	Chiesa dell'Annunziata
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Cupra Marittima
PVCL - Località	CUPRA MARITTIMA
PVCI - Indirizzo	Via Castello
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Cupramarittima
CTSF - Foglio/Data	7/2019
CTSN - Particelle	D, 82 part. (originariamente 285_soppressa)
CTSP - Proprietari	Diocesi
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.857972978
GPDPY - Coordinata Y	43.021587608
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	18-7-2019
GPBO - Note	(4234247) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa della SS. Annunziata fu costruita nel 1512 accanto a quella di S. Rocco, di proporzioni ridotte, corrispondente all'attuale presbiterio, sul sito della preesistente chiesa di S. Giuliana del 1258 della cui struttura restano tracce del basamento del campanile e nella contigua canonica (due finestre incornicate in laterizio).
RENF - Fonte	Analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	pala
RENS - Notizia sintetica	realizzazione pala
RENN - Notizia	Nel 1520, per volere della Confraternita del S.S. Rosario, venne realizzata una Pala raffigurante la Madonna e S. Giustina con i quindici Misteri del Rosario, opera di Gianfranco Guerrieri di Fossombrone, per adornare l'altare ligneo.
RENF - Fonte	Fonte locale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro

RENN - Notizia

Dal 1844 al 1846 la Chiesa fu restaurata e ampliata per una spesa complessiva di 168 scudi e nel 1851 venne ultimata la gradinata d' ingresso e il portone in pietra, opera dello scalpellino Emidio Giovannozzi di Ascoli Piceno.

RENF - Fonte

AS_AP_Catasto Gregoriano

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1844/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1851/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

copertura

RENS - Notizia sintetica

crollo

RENN - Notizia

Nel 1982 crollò il tetto, distruggendo il Presepe Poliscenico costruito nel 1973 dopo che la chiesa venne affidata ad un gruppo di giovani, “l’ Associazione Amici”.

RENF - Fonte

Fonte locale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1982/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1982/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico

RENN - Notizia

La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1066)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - danni

RENN - Notizia

La chiesa presenta un grave quadro fessurativo delle murature perimetrali; il crollo delle volte in cannucciato dell'aula e dell'abside e

RENF - Fonte

un elevata vulnerabilità della torre campanaria.

RELS - Secolo

SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1066

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELI - Data

XXI

REVI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Evento sismico-messa in sicurezza

RENN - Notizia

Intervento di messa in sicurezza delle volte in cannucciato restanti dell'aula e dell'abside (compresi i cornicioni di base della camorcanna); intervento di tirantatura dell'arco trionfale; messa in sicurezza della cella campanaria e della copertura.

RENF - Fonte

SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1066

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2017

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La chiesa della SS. Annunziata, adiacente alla Chiesa di S. Rocco, presenta una pianta rettangolare con struttura verticale in laterizio a vista, copertura a capanna con torre campanaria posta sul retro, a pianta quadrata e struttura verticale in laterizio a vista.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTS - Schema

ad aula

PNTF - Forma

rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Intero beno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni a faccia vista
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Porta d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con colonne con capitello corinzio
DECQ - Qualificazione del tipo	fusto squadrato
DECQ - Qualificazione del tipo	Cornice ad arco con iscrizione

DECQ - Qualificazione del tipo	Con bassorilievi raffiguranti volti di angelo agli angoli superiori
DECQ - Qualificazione del tipo	Con architrave aggettante modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra architrave portale
DECT - Tipo	metopa
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	Squadrata
DECQ - Qualificazione del tipo	Lungo tutto il profilo
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	Triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto laterale sx
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	resti
DECQ - Qualificazione del tipo	Cornici ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	su colonne

DECM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetto laterale sx
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	binate
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balaustra
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettanti
DECQ - Qualificazione del tipo	Ripete il profilo della monofora sottostante

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Sopra architrave portale
LSIG - Genere	stemma
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cornice portone ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	non leggibile
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1844/00/00
RSTF - Data fine	1851/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Dal 1844 al 1846 la Chiesa fu restaurata e ampliata per una spesa complessiva di 168 scudi e nel 1851 venne ultimata la gradinata d' ingresso e il portone in pietra, opera dello scalpellino Emidio Giovannozzi di Ascoli Piceno.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Presepe Poliscenico

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.P. / P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro/Inserito in area vincolata con L. 1089/1939

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_66123
FTAN - Codice identificativo	66123_F8

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1066
FTAN - Codice identificativo	66123_F4
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1066
FTAN - Codice identificativo	66123_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1066
FTAN - Codice identificativo	66123_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1066
FTAN - Codice identificativo	66123_F7

FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	66123_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Ciucci, Ernesto
BIBD - Anno di edizione	1908
BIBH - Sigla per citazione	B_0150
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_016
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Conti, M.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori, B./Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria