

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00060005

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione collegiata

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Viviana

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione Madonna dell'Icona

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia AP

PVCC - Comune Rotella

PVCL - Località ROTELLA

PVCI - Indirizzo Via Ciccolini

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Rotella

CTSF - Foglio/Data 13/2018

CTSN - Particelle D, 235,236

CTSP - Proprietari Parrocchia di S. Lorenzo Martire

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 13.559507569

GPDPY - Coordinata Y 42.952751026

| | |
|--|--|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 9-3-2018 |
| GPBO - Note | (3935133) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | edificio originario |
| RENN - Notizia | Fino al 1851 la chiesa originaria, era una piccola chiesa rurale che sorgeva in una zona allora denominata S. Maria a Piè di Monte. Prendeva il nome da una terracotta della Madonna con Bambino, detta "Icône", tutt'ora conservata nell'abside. |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_AP23 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1851 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | La sua costruzione si deve alla munificenza di Mons. Ariodante Ciccolini, sul finire del XVIII secolo. |
| RENF - Fonte | Iscrizione portale |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELI - Data | 1793 |

| | |
|--|--|
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ampliamento |
| RENN - Notizia | Nella I metà del XIX sec., Mons. Ariodante Ciccolini, ne fece ampliare le strutture con locali adiacenti per l'abitazioen del custode, in seguito adibiti a scuola materna, e in seguito ad abitazioe del parroco. |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_AP23 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | installazione impianto |
| RENN - Notizia | Lavori di installazione impianto incendio e di sicurezza. |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_AP23 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 15/06/2001 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_119) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | L'edificio presenta un movimento franoso in alto, sul versante sinistro della chiesa, rendendola inagibile. Sono inoltre evidenti lesioni e crolli parziali delle volte interne agli arconi e alla cupola. |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_119 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. seminterrato, p.t, 1p |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | La Chiesa, denominata anche "delle icone", fu edificata appena fuori dal perimetro urbano. Sorge su una preesistente chiesetta rurale dedicata a Santa Maria a Piè di Monte (il monte in questione è quello dell'Ascensione). L'edificio presenta una facciata singolare sulla quale spiccano le due torri gemelle, che inglobano i locali della canonica. L'interno è a tre navate, e sotto l'altare maggiore è custodita l'urna di legno e vetro contenente il simulacro di cera con all'interno le spoglie mortali e il sangue di Santa Viviana, vergine e martire del IV secolo, che viene festeggiata con devozione a Rotella l'ultima domenica di Agosto con una solenne processione per le vie del centro storico. Dotata di un interessante coro ligneo, la chiesa ha una cripta dedicata San Pontico di cui, in una piccola urna di vetro, si conserva la reliquia del suo cranio. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | PT |
| PNTS - Schema | a croce latina |
| PNTF - Forma | rettangolare (6x15,4m) |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | torre campanaria |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | PT |
| PNTF - Forma | quadrata (2,5x2,5m) |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|----------------------------------|--|
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | mista in mattoni e in blocchi di pietra di forma i |
| SVCM - Materiali | pietra/ laterizio |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
|------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |

SOE - STRUTTURA

| | |
|----------------------------|--------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | cameracanna |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
|------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|------------|
| SOFG - Genere | cupola |
| SOFF - Forma | emisferica |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|--------|
| SOU - Ubicazione | cripta |
|------------------|--------|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|--------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a padiglione |

CP - COPERTURE

| | |
|------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falda |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|-------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | gradini |

| | |
|---|------------------------------------|
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | perpendicolare al prospetto |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata a terra |
| SCSM - Materiali | pietra |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | p. t. |
| PVMG - Genere | in graniglia |
| PVMS - Schema del disegno | a mosaico |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | torre campanaria |
| DECQ - Qualificazione del tipo | n. 2 |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con monofora ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice marcapiano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con guglia |
| DECM - Materiali | mattoni a vista |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portico |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con colonne corinzie |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con arco a tutto sesto |
| DECM - Materiali | mattoni a vista |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | paraste |
| DECQ - Qualificazione del tipo | doriche |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con trabeazione |
| | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECM - Materiali | mattoni a vista |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | timpano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice modanata |
| DECM - Materiali | mattoni a vista |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | sopra al portic |
| DECT - Tipo | oculo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | circolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice aggettante |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con statua raffigurante il volto di Cristo |
| DECM - Materiali | mattoni a vista |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | ai lati |
| DECT - Tipo | lesena |
| DECQ - Qualificazione del tipo | lineare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | aggettante |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con guglia |
| DECM - Materiali | mattoni a vista |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | portale d'ingre |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | squadrata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | aggettanti |
| DECM - Materiali | mattoni a vista |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | pareti laterali |
| DECT - Tipo | lesene |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con trabeazione in aggetto |

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECM - Materiali | pietra intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | navata |
| DECT - Tipo | arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | parete ingresso |
| DECT - Tipo | coro |
| DECQ - Qualificazione del tipo | poggiante su colonne doriche dipinte a finto marmo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con balaustra dipinta |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | cupola |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | stucco policromo di arte popolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | raffigurante Madonna con bambino |
| DECQ - Qualificazione del tipo | datata del XVI sec. |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | abside |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi floreali |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | abside |
| DECT - Tipo | lesena |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con trabeazione |
| DECM - Materiali | pietra intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cripta |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | affresco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECU - Ubicazione | cripta |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | con altare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | addossato alla parete |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con sovrastante cornice in cui è inserita una formella con bassorilievo |
| DECM - Materiali | pietra intonacata |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un movimento franoso in alto, sul versante sinistro della chiesa, rendendola inagibile. Sono inoltre evidenti lesioni e crolli parziali delle volte interne agli arconi e alla cupola. (ID UCCR MARCHE_119) |

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2016 |
| RSTF - Data fine | 2017 |
| RSTT - Tipo di intervento | Opere di messa in sicurezza_ Messa in sicurezza dell'edicola dietro l'altare murario e della decorazione a stucco. Revisione del manto di copertura con eventuale disposizione di copertura provvisoria per evitare il continuo afflusso di acqua all'interno. (ID UCCR MARCHE_119) |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | cripta |
| RSTI - Data inizio | 22/07/2010 |
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori di restauro conservativo della cripta della chiesa consistenti il rifacimento dell'intonaco con prodotti anti umidità; degli infissi esterni; la posa in opera di due ringhiere per le scale; un nuovo impianto elettrico; la tinteggiatura a calce e il restauro pittorico di alcuni finti marmi. (SABAP_Ancona_AP23) |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 20/12/1988 |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di restauro consistente in pulitura del paramento murario a vista mediante lavaggi con acqua non a pressione; stuccatura con malta di calce e sabbia; rimozione dell'intonaco deteriorato. Inoltre |

verrà consolidata la copertura con la sostituzione delle travi maggiormente lesionate e degradate e il ripristino della muratura perimetrale. (SABAP_Ancona_AP23)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di S.Lorenzo Martire |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) |
|----------------------------------|-------------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. |
| STUN - Sintesi normativa zona | nessuna |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAE - Ente proprietario | https://www.google.it/maps |
| FTAN - Codice identificativo | 1507 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1511 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1513 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_119 |

| | |
|--|--|
| FTAN - Codice identificativo | 1514 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2010 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP23 |
| FTAN - Codice identificativo | 3851 |
| FTAT - Note | Veduta della cripta prima del restauro |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2010 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP23 |
| FTAN - Codice identificativo | 3852 |
| FTAT - Note | Veduta della cripta prima del restauro |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2010 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP23 |
| FTAN - Codice identificativo | 3853 |
| FTAT - Note | Veduta della cripta prima del restauro |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_60005 |
| FTAN - Codice identificativo | 3922 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | C_35 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |

| | |
|---|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Sternini S. |
| FUR - Funzionario responsabile | Teodori B.; Macripò A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1995 |
| RVMN - Nome | Campagnoli M. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |