

SCHEDA

CD - IDENTIFICAZIONE

TSK - Tipo modulo	MODI
CDR - Codice Regione	09
CDM - Codice Modulo	ICCD_MODI_4751125054561
ESC - Ente schedatore	UNIFI
ECP - Ente competente per tutela	ICCD

ACC - ALTRA IDENTIFICAZIONE

ACCE - Ente/soggetto responsabile	Comune di Minucciano (LU)
ACCC - Codice identificativo	9A
ACCP - Progetto di riferimento	Legge Regione Toscana 21 maggio 1980 N.59
ACCS - Note	Elenchi degli immobili situati sul territorio comunale redatti ai sensi della L.R. 59/80 recante le "Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente".
OGM - Modalità di individuazione	sopralluogo

OG - ENTITA'

AMB - Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico
AMA - Ambito di applicazione	censimento architettura vernacolare
OGD - Definizione	casa
OGT - Tipologia	con galleria

LC - LOCALIZZAZIONE

LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Toscana
LCP - Provincia	LU
LCC - Comune	Minucciano
LCL - Località	Albiano
LCI - Indirizzo	Via Dante Alighieri

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento cronologico	dato non disponibile
DTT - Note	Non è possibile indicare un riferimento cronologico in assenza di documentazione certa o di altri elementi datanti. L'edificio è presente nel catasto del 1887-1897.

CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

CMR - Responsabile dei contenuti	Ulivieri, Denise (UNIFI-DESTeC referente scientifico del progetto)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (catalogatore)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (verificatore)
CMA - Anno di redazione	2022

CMM - Motivo della redazione del MODI	Censimento dell'architettura vernacolare nell'ambito del progetto denominato "Architettura vernacolare in Garfagnana: casi paradigmatici a confronto".
CMS - Note	Le attività sono state finanziate dall'Unione Comuni Garfagnana.
ADP - Profilo di accesso	1

DA - DATI ANALITICI

DES - Descrizione	<p>ARTICOLAZIONE PLANIMETRICA E ALTIMETRICA: l'edificio presenta una pianta irregolare ed uno sfalsamento di piani dovuto ad una variazione del livello del terreno. In passato è stato interessato da un crollo nella parte sommitale causato dal terremoto del 1920 ed attualmente si presenta non completo, sebbene messo in sicurezza con interventi che ne hanno modificato la morfologia, come risulta dalle foto allegate degli anni '70-'90. PROSPETTO EST: su questo lato è collegato all'edificio prospiciente tramite un corpo di contrasto a volta, edificato al livello superiore, che copre una porzione di vicolo (v. modulo ICCD_MODI_9858045054561). Sotto il passaggio voltato presenta una porta a tutto sesto da cui si accede alle cantine. All'interno, vicino alla porta di ingresso sulla sinistra, è presente un pozzo addossato alla parete, caratterizzato da una cornice in pietra costituita da due elementi verticali su cui poggia un arco monolitico a tutto sesto. Nella parte sommitale rimangono resti di un elemento decorativo in cotto dal profilo ondulato. PROSPETTO SUD: su questo lato l'edificio presenta un ulteriore corpo di contrasto a volta collegato con l'edificio prospiciente (v. modulo ICCD_MODI_0110475054561) che copre una porzione di vicolo ed è sovrastato da un terrazzo-aia. PROSPETTO OVEST: su questo lato è addossata una scala in pietra che porta al terrazzo-aia soprastante. In passato da qui si accedeva agli ambienti del piano superiore, attualmente crollati, di cui restano solo alcune parti delle muratura con porte e finestre. Lo spazio è stato messo in sicurezza e costituisce una sorta di terrazza. Le scale in pietra hanno subito una sostanziale trasformazione in tempi recenti, come si può osservare dalle foto allegate risalenti agli anni '70. Su questo lato l'edificio è in aderenza con altre strutture. PROSPETTO NORD: al piano inferiore è presente una finestra rettangolare con cornice in pietra relativa agli ambienti delle cantine. Al piano superiore c'è un'altra finestra rettangolare, con architrave in pietra sormontato da un archetto di scarico in laterizio e stipiti in mattoni.</p>
--------------------------	--

ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI

ISER - Riferimento alla parte	prospetto occidentale
ISEP - Posizione	chiave di volta dell'ingresso alle cantine
ISED - Definizione	stemma
ISEZ - Descrizione	Monogramma di San Bernardino.
ISES - Supporto	pietra arenaria
ISEM - Materia e tecnica	a rilievo
ISEN - Note	La superficie della pietra è in cattive condizioni e non permette di accertare la presenza di eventuali iscrizioni.
NRL - Notizie raccolte sul luogo	La struttura in passato era adibita a stalla, nelle cantine in cui si conserva il pozzo erano tenute le pecore. Sopra c'era il "telar", la stanza dove stavano i telai per filare [testimonianza della signora Rina Baldini, originaria di Albiano e una dei pochi abitanti rimasti].

UT - UTILIZZAZIONI

UTU - DATI DI USO

UTUR - Riferimento alla parte	piano terra
UTUT - Tipo	precedente
UTUF - Funzione	stalla

UTU - DATI DI USO

UTUR - Riferimento alla parte	piano terra
UTUT - Tipo	precedente
UTUF - Funzione	abitazione

UTU - DATI DI USO

UTUR - Riferimento alla parte	primo piano
UTUT - Tipo	precedente
UTUF - Funzione	locale per telai

TM - TECNICHE MURARIE**TMS - Tecniche murarie - sintesi**

L'edificio presenta una muratura in pietra nel complesso disomogenea ed irregolare sia nelle dimensioni delle bozze, sia nella messa in opera. I giunti presentano poca malta e mostrano l'impiego di scaglie di pietra con funzione di rinzeppo. Le pietre angolari sono di maggiori dimensioni e maggiormente sbazzate rispetto alla muratura. Al piano superiore nei resti delle pareti interessate dai crolli si nota il ricorso ad una muratura mista, in pietra intervallata da liste orizzontali in laterizio.

CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCP - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCS - Specifiche	deformazione, difetti di adesione, crepa, presenza di vegetazione, colonizzazione biologica, mancanza di parti
STCN - Note	CONSERVAZIONE FISICA: l'abbandono costituisce il principale fattore di rischio della struttura. CONSERVAZIONE MORFO-TIPOLOGICA: si individuano alterazioni particolarmente rilevanti rispetto al fabbricato originario.

GE - GEOREFERENZIAZIONE

GEI - Identificativo Geometria	1
GEL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GET - Tipo di georeferenziazione	georeferenziazione areale
GEP - Sistema di riferimento	WGS84

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x	10.2229
GECY - Coordinata y	44.190774

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x	10.222937
----------------------------	-----------

GECY - Coordinata y	44.190792
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.222947
GECY - Coordinata y	44.190809
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.222974
GECY - Coordinata y	44.190798
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.222962
GECY - Coordinata y	44.190766
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.22296
GECY - Coordinata y	44.190745
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.222963
GECY - Coordinata y	44.190726
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.222945
GECY - Coordinata y	44.19069
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.222903
GECY - Coordinata y	44.190699
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.222911
GECY - Coordinata y	44.190734
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.2229
GECY - Coordinata y	44.190774
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTS - DATI CATASTALI	
CTSC - Comune	Minucciano
CTSF - Foglio/data	0117
CTSN - Particelle	3850
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto01_
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg

FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/03
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto01_.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto02_
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Prospetto nord.
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/03
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto02_.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto03
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Resti degli ambienti posti al piano superiore, crollati ed attualmente trasformati in terrazza. Rimane l'antica porta di ingresso rettangolare, in pietra, che dal terrazzo-aia dava accesso alle stanze dove erano collocati i telai. Si noti la continuità con gli ambienti che costituiscono la struttura di contrasto che unisce l'edificio in oggetto con il prospiciente "Castello".
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/01/19
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto03.JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto04
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Vista sulla parte superiore crollata della struttura, oggi terrazza. Sullo sfondo si può notare la parte sommitale del prospetto occidentale di Palazzo Ottolini.
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/01/19
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto04.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto05
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Terrazzo-aia sovrastante il passaggio voltato che crea il collegamento tra l'edificio in oggetto e quello adiacente (v. modulo ICCD_MODI_0110475054561).
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/01/19
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto05.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto06
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Dettaglio della chiave di volta dell'ingresso alle cantine.
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/03/25
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto06.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto07
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Particolare del pozzo interno.
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/03/25
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto07.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto08
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Particolare dell'interno delle cantine.
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/03/25
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto08.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto09
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Particolare dell'interno delle cantine.

FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/03/25
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto09.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto10
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Particolare della costruzione sulla roccia.
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/03
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto10.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto11
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Particolare dello snodo viario con due passaggi voltati che insistono sull'edificio in oggetto.
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/03
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto11.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto12
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Dettaglio dell'imposta della volta sulla muratura.
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/03
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto12.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto13
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/03
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto13.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto14
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Architrave in legno di una porta che apparteneva alla parte crollata, oggi terrazza.
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/01/19
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto14.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto15
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	Resti di murature della parte crollata.
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/01/19
FTAK - Nome file digitale	4751125054561_foto15.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	ALB_PP_000020
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Pierotti, Piero
FTAD - Riferimento cronologico	1972
FTAE - Ente proprietario	Archivio fotografico Piero Pierotti
FTAK - Nome file digitale	ALB_PP_000020.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	PP_Albianco3326
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Pierotti, Piero
FTAD - Riferimento cronologico	1972
FTAE - Ente proprietario	Archivio fotografico Piero Pierotti
FTAK - Nome file digitale	PP_Albianco3326.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	PP_Albianco5319
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Pierotti, Piero

FTAD - Riferimento cronologico	1995
FTAE - Ente proprietario	Archivio fotografico Piero Pierotti
FTAK - Nome file digitale	PP_Albiano5319.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	PP_Albiano5320
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Pierotti, Piero
FTAD - Riferimento cronologico	1995
FTAE - Ente proprietario	Archivio fotografico Piero Pierotti
FTAK - Nome file digitale	PP_Albiano5320.jpg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAN - Codice identificativo	4751125054561_cat
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAF - Formato	pdf
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Regione Toscana
DRAK - Nome file digitale	4751125054561_cat.pdf
DRAW - Indirizzo web (URL)	http://www502.regione.toscana.it
DRAY - Gestione diritti	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAN - Codice identificativo	4751125054561_cat1830
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAF - Formato	pdf
DRAS - Scala	1:1000
DRAD - Riferimento cronologico	1887-1897
DRAE - Ente proprietario	Regione Toscana
DRAK - Nome file digitale	4751125054561_cat1830.pdf
DRAW - Indirizzo web (URL)	http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html
DRAY - Gestione diritti	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
RM - RIFERIMENTI AD ALTRE ENTITÀ	
RMF - Riferimenti ad altre entità	Il modulo in oggetto è da mettere in relazione con il modulo ICCD_MODI_0189304424461 che descrive il borgo di Albiano nel suo insieme e con i moduli ICCD_MODI_0110475054561 e ICCD_MODI_9858045054561.